

*Oy strömberg Ab*

# **SAMI**

SÄÄDETYT OIKOSULKUMOOTTORIKÄYTÖT

SISÄLLYSLUETTELO

1. Oikosulkumoottori taajuusohjattuna.
  - 1.1 Vakiovuoalue
  - 1.2 Kentänheikennysalue
  - 1.3 Oikosulkumoottorin dynaaminen käyttäytyminen
  - 1.4 Oikosulkumoottori invertterillä syötettynä
2. Taajuusmuuttajavaihtoehtoja
3. Invertterin toimintaperiaate
4. Vaihtokytkin
5. PWM-invertterin kytkinmalli
6. SAMI-taajuusmuuttaja
7. SAMI:n ohjausperiaate
  - 7.1 Taajuusohjeen käsitteily
  - 7.2 Kolmio-oskillaattori
  - 7.3 Modulaattori
  - 7.4 Kolmivaihejärjestelmän muodostus
  - 7.5 Tyristorien ohjauslogiikka
  - 7.6 Pulssivahvistin
  - 7.7 Takaisinkytkenät
  - 7.8 Momentin mittaus
8. SAMI-taajuusmuuttajan ominaisuudet
  - 8.1 Jännitesovitus
  - 8.2 Verkkovirta
  - 8.3 Hyötyuhde
  - 8.4 Nopeustarkkuus
  - 8.5 Jarrutus
9. SAMI:n ja moottorin valinta

SÄÄDETYT OIKOSULKUMOOTTORIKÄYTÖT


1. Oikosulkumoottori taajuusohjattuna

Nimellistaajuudella syötetyn moottorin väwäntömomenttikäyrä nopeuden funktiona nähdään kuvasta 1 (käyrä a). Taajuusohjauksessa on kiinnostavin käyrän positiivisen ja negatiivisen kipin välinen osa. Tunnetusti

$$T_k \sim \left(\frac{E}{\omega_s}\right)^2 \cdot \frac{1}{X_s} \quad \text{eli} \quad (1)$$

$$T_k \sim \frac{\theta^2}{X_s} \quad (2)$$

eli kippimomentti on verrannollinen vuon neliöön ja kääntäen verrannollinen hajareaktansseihin. Moottorin hajareaktansseilla on invertterikäytöissä oleellinen merkitys: ne rajoittavat yliaaltovirtoja.  
- Kippimomenttia vastaava jättämä on verrannollinen roottorivastukseen ja riippuu siten koneen lämpötilasta.



Kuva 1. Taajuusohjatun oikosulkumoottorin väwäntömomenttikäyrästä.

### 1.1 Vakiovuoalue

Kun taajuutta pienennetään nimellisestä arvostaan ja samalla jännitetään ohjataan niin, että koneen vuo pysyy vakiona, siirtyy momentikäyrä samanmuotoiseksi nopeusakselin suuntaan (kuva 1). Tällöin

- kippimomentti pysyy samankorkuisena
- abs. jäättämä samalla väentömomentilla pysyy vakiona
- staattorivirran amplitudi pysyy myös samalla väentömomentilla vakiona


Koneen syöttötajuuden laskettua nimellisjäätmän suuruseksi pysyy nimellismomentilla kuormitettu roottori paikallaan. Kun vaihejärjestys käännetään ja taajuutta nostetaan, tullaan toisen pyörimissuunnan nimellispisteeseen.

Oikosulkumoottori voi toimia myös generaattorina; siis kaikissa neljässä kvadrantissa.


Normaalista taajuusohjattu oikosulkumoottori käynnistetään nostamalla taajuutta niin, että toimintapiste pysyy koko ajan kippien välissä.

Jotta koneen vuo pysyisi vakiona taajuutta ohjatessa, on jännitetä ohjattava likimain verrannollisena taajuuteen (kuva 2). Kuten koneen sijaiskyytkenästä (kuva 3) voi nähdä, on kuitenkin pienillä taajuksilla moottorin syöttöjännitteetkin oltava staattorin resistiivisen jännitehäviön takia suurempia kuin lineaarinen suhde. Resistiivinen jännitehäviö vaihtelee n. 5...1 % 5...200 kW moottoreilla.

Kuva 2. Oikosulkumoottorin jännite taajuuden funktiona vuon ollessa vakio.



G-X



Kuva 3. Oikosulkumoottorin 1-vaiheinen sijaiskytkentä.

## 1.2 Kentänheikennysalue

Taajuusohjattua oikosulkumoottoria ajetaan usein myös kentänheikennysalueella kuten tasavirtamoottoriakin. Tämä tapahtuu nostamalla taajuutta nimellistäajuuden yläpuolelle ja antamalla syöttöjännitteen olla vakiona. Tällöin heikkenee koneen vuo automaattisesti käänään verrannollisena taajuuteen ja kippimomentti laskee käänään verrannollisena taajuuden neliöön (kuva 4). - Kentänheikennyspiesteeksi nimitetään sitä taajuuden arvoa, millä kentänheikennys alkaa.


Kentänheikennysalue jaetaan usein kahteen osaan: vakiotehoalueeseen ja vakiojättämääalueeseen (kuva 4).

Vakiotehoalueella magnetointivirta pienenee taajuuden kasvaessa, sen sijaan roottorivirta kasvaa, joista staattorivirta pysyy likimain vakiona. Kippimomentin pienetessä toimintapiste momenttikäyrällä siirtyy lähemmäksi kippiä.

Kun kuormitusmomentti on noussut n. 75 %:iin kippimomentista, on taajuuden edelleen nostessa siirryttävä vakiojättämääalueelle, jotta  $\cos \varphi$ :n huononeminen voidaan estää. Tällöin teho pienenee käänään verrannollisena taajuuteen ja väentömomentti siis käänään verannollisena taajuuden neliöön jättämän pysyessä vakiona.

Liikennevälinekäytöissä kentänheikennysalue on usein varsin laaja ja käyttö toimii suuren osan ajasta juuri tällä alueella. Teollisuuskäytöissäkin kentänheikennysalueen käyttö on usein edullista.


.../...



Kuva 4. Oikosulkumoottori kentänheikennysalueella.

### 1.3 Oikosulkumoottorin dynaaminen käyttäytyminen


Kuvasta 5 nähdään oikosulkumoottorin pelkistetty lohkokaavio vuon ollessa vakio. Se muistuttaa suuresti tasavirtakoneen vastaavaa; myöskaän koneitten dynaamisessa käyttäytymisessä ei ole merkittäviä eroja.



Kuva 5. Taajuusjatun oikosulkumoottorin pelkistettytö lohkokaavio vuon ollessa vakio.

## 1.4 Oikosulkumoottori invertterillä syötettynä

Käytännössä taajuusohjattua oikosulkumoottoria syötetään tavallisesti invertterillä, jonka lähtöjännite on jotakin porrasaaltotyyppiä. Miten tästä määräytyy moottorin virta, nähdään kuvasta 6. Siinä moottorin porrasaaltotyyppisestä vaihejännitteestä u on erotettu sen sinimuotoinen perusaalto  $u_1$ , jolloin jäljelle jää tummennettu yliaalto-osuus  $\Sigma u_v$  (kuva 6 a), joka on piirretty erikseen kuvaan 6 b.



Kuva 6. Invertterillä syötetyn oikosulkumoottorin virran muodon synty

- a) lähtöjännite ja perusaalto
- b) jännitteen yliaalto-osuus
- c) virran yliaalto-osuus
- d) virta tyhjäkäynnissä
- e) virta kuormalla


Perusaaltojännitteen ja jännitteen yliaalto-osuuden voidaan ajatella sarjaankytettyinä syöttävän moottoria (kuva 7 a).

Superpositioperiaatetta soveltaen voidaan nyt erikseen laskea pelkästään  $U_1$ :n aiheuttama moottorivirta  $i_1$  ja toisaalta pelkästään  $\Sigma u_v$ :n aiheuttama moottorivirta  $\Sigma i_v$ . Kokonaismoottorivirta saadaan summana  $i_1 + \Sigma i_v$ .

Jännitteen yliaalto-osuudelle koneen jättämä on suuri, joten moottorin sijaiskytkentä pelkistyy kuvan 7 b tyypiseksi. Tämä pääteet sitä paremmin, mitä vähemmän pienataajuisia yliaaltoja  $\Sigma u_v$  sisältää. Yliaaltovirtoja rajoittavat siis hajainduktanssit ja yliaaltovirtaosuus

$$\Sigma i_v = \frac{\int \Sigma u_v dt}{L} \quad (3)$$

Tämä on piirretty kuvaan 6 c. Yliaaltovirtaosuus on siis aina samassa vaiheessa syöttöjännitteeseen nähdyn ja sen amplitudi on periaatteessa kuormituksesta riippumaton. Käytännössä hajainduktanssit ovat kuormitetussa koneessa usein osin kyllästyneet, jolloin kuormitetun koneen  $\Sigma i_v$  on suurempi kuin tyhjäkäyvä.



a)

b)

Kuva 7. Superpositioperiaatteen sovellutus invertterin lähtöjännitteeseen

- a) perusaaltojännite ja jännitteen yliaalto-osuus syöttämässä moottoria
- b) moottorin sijaiskytkentä jännitteen yliaalto-osuudelle

Kuvien 6 d ja 6 e on piirretty virran perusaallot ja kokonaismoottorivirrat tyhjäkäynnissä ja kuormalla.

Toinen tapa käsitellä invertterin yliaaltojen vaikuttusta moottoriin on Fourier-menetelmä, missä jänitteenvaakaamalla yliaalto-osuuksia jaetaan sinikomponentteihin, joitten taajuudet ovat perustaaajuuden kerrannaisia. Merkittävimpien invertterin lähtöjännitteen komponenttien taajuudet kuuluvat tavallisesti joukkoon

$$f_v = (6n \pm 1) \cdot f_o , \quad (4)$$

missä  $n = 1, 2, 3 \dots$

$f_o$  = invertterin perustaaajuus

usein siten, että tietyllä invertterin lähtöjännitekuviolla esiintyy kaksi yliaaltoparia, joissa toisessa  $n = 1$  ja toisessa suurempi. - Kukin yliaalton komponentti muodostaa 3-vaiheisen pyörivän kentän.

Yliaallot aiheuttavat moottorissa

- heilurimomentteja, joiden taajuus on  $6n \cdot f_o$  ja ne ovat siis tähdissä perusaallon kanssa. Yleensä heilurimomenteista ei ole käytössä haittaa. Jos kuitenkin pienellä perustaaujuudella esiintyy merkittävästi 5. ja/tai 7. yliaaltoa, aiheuttaa se moottorin "askeltamista": moottori pyörii nykäyksittäin.
- lisää sekä rauta- että kuparihäviötä. Lisä-kuparihäviöt johtuvat myös (yliaaltovirtojen) virranahdosta roottorissa. Ilmiö, jota käytetään starttimomentin nostamiseen normaalissa verkkostartissa, muuttuu invertterikäytössä haittiseksi.
- mahdollisesti ääni-ilmiöitä.


Kaikki invertterin "sivuvaikutukset" oikosulkumootoriin riippuvat aivan oleellisesti invertterin lähtöjännitteen käyrämoodosta, jossain määrin myös moottorityypistä.

. . .

2. Taajuusmuuttajavaihtoehtoja

Oikosulkumoottorin syöttöön on konstruoitu eri periaatteilla toimivia taajuusmuuttajia. Tavallisimpia ovat tyristorikytkennät, joissa on tasasähköväli- piiri. Sen mukaan, käytetäänkin tasasähkön suotamiseen kuristinta vai pääosin kondensaattoreita, puhutaan virta- tai jänniteohjatuista inverttereistä.


Kuvasta 8 nähdään virtaohjatun taajuusmuuttajan periaate. Siinä tyristorisilta ja tasavirtakuristin muodostavat tasavirran, mikä ohjataan invertterillä vuorotellen koneen eri vaiheisiin.



Kuva 8. Virtaohjatun taajuusmuuttajan kytkentä.

Kuvista 9 a, b ja c nähdään tavallisimmat jänniteohjattujen taajuusmuuttajien kytkenät. Kuvassa 9 a tasajännitettä ohjataan taajuuden funktiona tyristorisillalla n1, ja invertteri n2 muuttaa tasajännitteen 3-vaihesähköksi. Kuvan 9 b taajuusmuuttaja liitetään vaihtovirtaverkkoon diodisillalla; tasajännitteen ohjaus tapahtuu nyt katkojalla.

Myös kuvan 9 c taajuusmuuttaja liitetään vaihtovirtaverkkoon diodisillalla, nyt kuitenkin sekä jännitteen että taajuuden ohjaus tapahtuu samassa tehoasteessa, pulssinleveysmoduloidussa invertterissä (PWM-invertteri). Lähtöjännite koostuu tietyn korkuisista pulseista, joiden leveydellä ohjataan perusaallon amplitudia. PWM-invertteri on verkkoystävälinen ja eri taajuusmuuttajavaihtoehtoista yleiskäytöisin, tosin myös know-how'ltaan vaativin.




Kuva 9. Jänniteohjattujen taajuusmuuttajien kytkentöjä

- a) jännitteen ohjaus tyristorisillalla
- b) jännitteen ohjaus katkojalla
- c) PWM-invertteri

### 3. Invertterin toimintaperiaate

Invertterin toimintaa havainnollistaa sen kytkimellä (kuva 10). Siinä tasavirtakiskoihin P ja N on kytketty tasavirtakondensaattori ja kolme vaihtokytkintää, joita ohjataan toisiinsa nähdien  $120^\circ$ :een vaihesiirtoon asennetuilla nokkalevyillä. Kun nokkalevyjä käännetään, kytkeytyvät lähtönavat R, S ja T vuorotellen tasavirtakiskoihin P ja N (kuva 10 a).

Kuvaan 10 b on piirretty pääjännitteet RS, ST ja TR. Pääjännitteen hetkellisarvo on nolla, kun vastaavat kytkimet ovat samassa asennossa, muutoin pääjännitteksi kytkeytyy tasajännite napaisuuden vaihdellessa jaksoittain. Vaihejännite nähdään kuvasta 10 c; se saadaan esiin piirtämällä ensin kuvitellun tähtipisteen jännite.



Kuva 10. Jänniteohjatun invertterin

- a) kytkinmalli
- b) pääjännitteet
- c) vaihejännitteet

Kytkinjärjestelmällä saadaan siis kolmivaihesähköä, jonka taajuutta voidaan ohjata nokkalevyjen kierto-nopeudella. Vaihdettaessa nokkalevyjen pyörimis-suunta, muuttuu myös kolmivaihejärjestelmän vaihe-järjestys. Lähtöjännite ei ole sinimuotoista, vaan sisältää perusaallon ohella yliaaltoja. Pääjännitteen perusaallon tehollisarvo

$$U_{vl} = \frac{3}{\pi} \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot U_c \approx 0,78 \cdot U_c, \quad (5)$$

missä  $U_c$  = tasajännite.


#### 4. Vaihtokytkin

Äskeisessä invertterin toimintaa esittävässä kuvasa esiintyvä vaihtokytkin toteutetaan käytännössä itsekommutoituna tyristorikytkentänä. Niistäkin on eri valmistajilla käytössä lukuisia eri tyyppejä. Tehokkaimpia niistä ovat ns. McMurray-kytkentöjen variaatiot.

Lähtöpääjännite (11 c) muodostuu kolmesta pulssista puolijaksoa kohti: inverterin sanotaan toimivan "kolmosella". Lähtöjännitettä ohjataan muuttamalla lovien ja hampaiden leveyttä; niiden levetessä lähtöpulssit kapenevat ja jännite laskee.

Moottorin taajuutta alennettaessa kolmosella ajetaessa voidaan moottorin jännite ohjata oikeaksi, sen sijaan taajuuden laskiessa moottorivirran yliaallot kasvavat ja tästä syystä siirrytään "viitoselle".

Viitosella (kuva 12) kytkinlevyssä on 2 lovea ja hammasta, kytkentätaajuus on viisi kertaa perustaaajuus ja pääjännitteessä on viisi pulssia puolijaksoa kohti. Jännitteen ohjaus tapahtuu kuten kolmosella: lovien ja hampaiden leveyttä muuttamalla.




Kuva 12. PWM-invertterin  
a) kytkinlevyt  
b) pääjännite  
"viitosella" ajettaessa.

Taajuutta edelleen alennettaessa siirrytään moottorivirtojen yliaaltojen pienentämiseksi suuremmille pulssiluvuille, esim. 7, 9, 11, 15, 21, 31. Niillä kaikilla

$$f_k = n_p \cdot f_o \quad (7)$$


$$n_p = 2 \cdot n_l + 1, \quad (8)$$

joissa  $n_p$  = pulssien luku puoliaaltoa kohti  
 $n_l$  = nokkalevyn lovien ja hampaiden luku



Kuva 13. PWM-invertterin kytkinlevyt ajettaessa vaihteilla a) 7 ja b) 9.

Vaihteitten 7 ja 9 kuvitellut kytkinlevyt nähdään kuvassa 13. Kuvasta 14 nähdään esimerkki siitä, miten koko taajuusalue ajetaan eri pulssiluvuilla. Vaihtokohtien sijoitus perustaa juuteen nähdyn on optimointikysymys: mitä korkeammalle perustaa juudelle kukin vaihtokohta sijoitetaan, sitä pienemmät ovat moottorin häviöt, mutta sitä korkeammat ovat toisaalta invertterin häviöt korkeamman kytkentääjuuden takia.




Kuva 14. PWM-invertterin kytkentätaajuus ja vaiheet perustaaajuuden funktiona.

## 6. SAMI-taajuusmuuttaja

SAMI on PWM-invertteriin perustuva taajuusmuuttaja. Sen kytkentä nähdään kuvasta 15. Varsinainen invertteriosa liittyy vaihtovirtaverkkoon erottimen (1), kontaktorin (2), 3-vaihediodisillan (3), tasa-virtakuristimen (5) ja lataustyristorin (4) kautta. Kytkettäessä SAMI verkkoon tasavirtakondensaattori (6) latautuu latausvastukseen (7) kautta; kondensaattorin latauduttua kytketään tyristori (4) johtavaksi.

Invertterin tasavirtakondensaattorit ovat metallipaperieristeisiä. Varsinainen invertteriosa (8) muodostuu kolmesta itsekommutoivasta tyristorivaihtokytkimestä. Niden oleellisimmat komponentit ovat nopeat tehopuolijoheet, joita on yhteensä 6 päätyristoria, 6 aputyristoria ja 6 nolladiodia; vähähäviöiset kommutointikondensaattorit ja kommutointikuristimet. Invertteriosan tasavirtasyöttöön sijoitettu sulake suojaa tyristorit ylivirralta.




Kuva 15. SAMI-taajuusmuuttajan kytkentä.

## 7. SAMI:n ohjausperiaate

## 7.1 Taajuusohjeen käsittely

- SAMI:n ohjauspiirien toimintaperiaatetta selvittää kuva 16.

Potentiometriltä tai ulkoiselta säätäjältä tuleva taajuusohje viedään integraattorin (1) kautta vahvistimeille (2), missä tapahtuu "jättämän kompensointi": taajuusohjeeseen lisätään kuormitusmomenttiin verrannollinen signaali. Vahvistimeen (2) kohdistuu



Kuva 16. SAMI:n ohjauspiirien toimintakaavio.

myös jättämän rajoitussäätäjä (3), mikä väentömomen-  
tin kasvaessa yli asetellun rajan pienentää syöttö-  
taajuutta. Tämä vastaa tasavirtakonekäytössä ank-  
kurivirran rajoitussäätöä. Jättämän kompensointiin  
ja rajoitukseen tarvittava tieto koneen momentista  
saadaan myöhemmin selostetulla menetelmällä.

Vahvistimen (2) lähtö on moottorin lopullinen taa-  
juusohje. Siitä haarautuu myös amplitudiohje, joka  
muodostetaan taajuusohjeesta nostamalla sitä staatt-  
torin ohmisen jännitehäviön verran lohkossa (4) ja  
jakamalla se  $u_c$ :llä, tasavirtapiirin jännitteellä.  
Jakajan (6) lähtö viedään modulaattorille (7), mis-  
sä se määräää inverterin pulssien suhteellisen le-  
veyden.

Jos  $u_c$  muuttuu, esim. pienenee, kasvaa jakajan läh-  
tö ja niinmuodoin myös pulssien leveys. Nän jakaa-  
ja (6) pyrkii pitämään moottorijännitteen verkko-  
jännitteestä riippumattomassa arvossa.

Amplitudiohje viedään myös "vaihdelaatikkoon"  
(8 b), mikä amplitudiohjeen perusteella määräää,  
millä pulssiluvulla inverteri kulloinkin toimii.  
Vaihdelaatikko sisältää komparaattorin kutakin  
pulssiluvun vaihtokohtaa varten ja lukituksen:  
vaihto saa tapahtua vasta vaihtopyyntöä seuraavas-  
sa vaihejännitteen nollakohdassa, siis perusaallon  
 $60^\circ$  välein. Tällöin vaihto on sysäyksetön.

## 7.2 Kolmio-oskillaattori

SAMI:n ohjauksessa on oleellinen piiri kolmioaalto-oskillaattori (8 a), johon taajuusohje viedään ja joka antaa vakioamplitudista kolmioaaltoa, jonka taajuutta ohjataan perustaajuden ja valitun pulssiluvun mukaan seuraavasti:

$$f_A = \frac{n_p - 1}{2} \cdot 6 \cdot f_0 , \quad (9)$$

missä  $f_A$  = kolmio-oskillaattorin taajuus

kuitenkin niin, että  $f_A \geq 6 \cdot f_0$ , ts. sekä suoralla että kolmosella kolmion taajuus on 6 kertaa perustaajuus.

Taulukosta I nähdään, kuinka monta kolmioaaltoa on perusaallon  $60^\circ$ :een alueella ajettaessa eri pulssiluvuilla. Tämä luku on on sama kuin vaihtokytkimallin lovien (ja nastojen) määrä. Kuva 17 havainnollistaa oskillaattorin töimintää vaihteilla suora, 3 ja 5.

Taulukko I


$n_p$	$f_A / 6 \cdot f_0$
1	1
3	1
5	2
7	3
9	4
11	5
15	7
21	10
31	15

## 7.3 Modulaattori

Kolmioaalto viedään modulaattoriin, missä sitä verrataan amplitudiohjeeseen (kuva 17). Modulaattori on yhteen kaikille kolmelle vaiheelle: kutakin vaihetta moduloidaan vuorotellen. Modulaattorin lähdössä näkyy invertterin pulssien leveys.

#### 7.4 Kolmivaihejärjestelmän muodostus

Kolmiogeneraattori (8 a) antaa myös loogisen signaalin, joka vaihtuu perustaaajuden  $60^\circ$  välein. Siitä muodostetaan rengaslaskurilla (9) kunkin vaiheen ohjaussignaali (kanttiaalto) (kuva 17). Vaihdettaessa laskurin kiertosuunta muuttuu myös 3-vaihejärjestelmän pyörimissuunta.



Kuva 17. SAMI:n toimintoja suoralla, kolmella ja viitosella.


#### 7.5 Tyristorien ohjauslogiikka

- Vaiheitten kanttiohjauskisista ja yhteisestä modulaattorin lähtösignaalistä kombinoidaan eri vaiheitten ohjaussignaalit lohkossa 10. Kuvasta 17 nähdään eri vaiheitten ohjaukset vaihteilla suora, 3 ja 5.

Jokaisesta vaiheen ohjaussignaalista muutoksesta käynnistyy pääteasteen vaihtokytkimen kään töö operaatio (kuva 18). Tämä tapahtuu


- poistamalla siihen asti johtaneelta päätyristorilta ohjauskäsky
- sytyttämällä samanaikaisesti ko. päätyristorin sammuttava aputyyristori

Tämän jälkeen tapahtuu päätyristorin toipuminen. Hetkeä t<sub>v</sub> myöhemmin sytytetään vastakkainen päätyristori, jonka jälkeen tapahtuu kommutointipirin jälleenvarautuminen seuraavaa sammustusta varten. Viivettä t<sub>v</sub> ohjataan ko. vaiheen kuormitusvirran mukaan, jotta kommutointivirta ei riippuisi kuormitusvirrasta.



Kuva 18.

#### Vaihtokytkimen kään töö operaatio.



Vaihtokytkimen kään töäika asennosta toiseen on tyristorien toipumisajasta riippuen 120...200  $\mu$ s. Yhtä suuri on myös kytkimen minimikiinnioloaika, sillä kun vaihtokytkimen kään töö operaatio on alkanut, on sen annettava mennä loppuun ennen kuin takaisinkään tö saa alkaa. Eri vaiheitten kytkimien ohjaus tapahtuu vuorotellen; samanaikaisia kytkimien kään töö operaatioita ei esiinny.

## 7.6 Pulssivahvistin

Tyristorien ohjauskäskyt välitetään pulssivahvistimien (11) kautta tyristorien hiloille. Päätyristorit saavat hilavirtaa koko sen ajan, kun ko. haaran tulee johtaa; aputyristorien pulssit ovat lyhyet.

Pääteastetta ohjataan siis pelkästään tyristorien hilapulsseilla. Niiden sopiva järjestys ja kesto-aika synnyttää moottorille muuttuvataajuisen ja -jännitteisen 3-vaihesähkön.

## 7.7 Takaisinkytkenät

SAMI-taajuuusmuuttajassa mitataan Hall-ilmiöön perustuvilla mittamuuntimilla pääpiirin suureista tasa-virtakondensaattorin jännite  $u_c$  ja kahden moottori-vaiheen virrat  $i_R$  ja  $i_S$ .

$u_c$  vaikuttaa pulssinleveyksiin, kuten aiemmin on todettu. Lisäksi sitä käytetään käytön suojaukseen: invertteri saa käydä vain  $u_c$ :n ollessa normaalivaihtelualueellaan.

Virroista  $i_R$  ja  $i_S$  muodostetaan lohkossa (12) T-vaiheen virta  $i_T$  käyttäen hyväksi tietoa

$$i_R + i_S + i_T = 0 \quad (10)$$



Kullakin lähtövirralla ohjataan ko. vaiheen sytytysviivettä  $t_v$ . Lisäksi kaikista moottorivirroista muodostetaan suurin hetkellisarvo  $\hat{i}_m$ , mikä on ylivirtalaukaisukriteeri.

## 7.8 Momentin mittaus

Käytön kannalta oleellinen on virtasignaaleista kuvaan 19 periaatteella johdettu Molo. Siinä kuitenkin virta kerrotaan  $\pm 1:11$  ko. vaiheen kanttiaalto-ohjeen tahdissa ja tulokset lasketaan yhteen. Kuvasta 20 nähdään 1-vaiheinen Molo  $\cos \varphi$ :n ollessa 0, 0.87 moottorina ja 0.87 generaattorina.

Molo on itse asiassa staattorivirran pätkökomponentti ja näin ollen se on vakiovuoalueella likimain verrannollinen koneen väentömomenttiin. Eroa syntyy pienillä syöttötaajuksilla, jolloin koneen häviöt ovat merkittävät akselitehoon nähden.

Kuva 19.  $M_{olo}$ :n muodostuskytkentä.



Kuva 20. 1-vaiheinen  $M_{olo}$ -signaali koneen  $\cos \varphi$ :n ollessa a) 0, b) 0,87 moottorina, c) 0,87 generaattorina.

Kentänheikennysalueella  $M_{olo}$  on verrannollinen pätötehoon (koneen ottotehoon).

$M_{olo}$ :a käytetään, kuten aiemmin on todettu, sekä jättämän kompensointiin että sen rajoitukseen.

## 8. SAMI:n ominaisuudet

### 8.1 Jännitesovitus

SAMI:n suurin lähtöjännite suoralla ajettaessa on, kun jännitehäviötä ei oteta huomioon

$$U_1 = \frac{6\sqrt{3}}{\pi^2} \cdot U_v = 1,05 \cdot U_v , \quad (11)$$


missä  $U_1$  = lähtöjännite (perusaalto)  
 $U_v$  = verkkojännite

Näin ollen SAMI-käytössä moottorijännitteeksi valitaan SAMI:n liitääntäjännite.

### 8.2 Verkkovirta

SAMI-invertteri liittyy verkkoon diodisillalla ja näin ollen se ottaa verkosta lähes yksinomaan päätötehoa: äkselitehon ja käytön häviöt.


Kuvasta 21 nähdään SAMI 100:n verkkovirta sen syöttäessä moottoria HXUR 562 G 2 tyhjäkäynnissä ja niellismomentilla funktiona pyörintänopeudesta. Havaitaan, että SAMI-käyttö ottaa verkosta vähemmän virtaa kuin suoraan verkkoon liitetty moottori.



Kuva 21

Moottorivirta

Kuvasta 22 nähdään SAMI:lla syötetyn moottorin HXUR 562 G 2 virtoja eri syöttötaajuksilla.




Kuva 22. SAMI 100:lla syötetyn moottorin HXUR 562 G 2 virrat tyhjäkäynnissä ja kuormalla  $T = 477 \text{ Nm}$ , kun  $3,5 \text{ Hz} < f \leq 54 \text{ Hz}$  ja  $P = 75 \text{ kW}$ , kun  $f > 54 \text{ Hz}$ . Kuvissa  $y = 250 \text{ A/d}$ .

- a) Pulssiluku 31,  $f = 3,5 \text{ Hz}$
- b) " 15,  $f = 21 \text{ Hz}$
- c) " 9,  $f = 29 \text{ Hz}$
- d) " 7,  $f = 38 \text{ Hz}$
- e) " 3,  $f = 54 \text{ Hz}$
- f) " 1,  $f = 62 \text{ Hz}$

### 8.3 Hyötysuhde

SAMI:n häviöt muodostuvat lähinnä kytkentähäviöistä ja kuormitushäviöistä. Kytkentähäviöt aiheutuvat vaihtokytkimien käänöstä asennosta toiseen, tällöin syntyy tietty häviöenergiamäärä. Kytkentähäviöt ovat siis kytkentätaajuuteen verrannollisia ja ne ovat pienimmillään "suoran" alussa. Kytkentätaajuuden ohella kytkentähäviöt riippuvat tasajännitteestä, ollen verrannolliset sen neliöön.

Kuormitushäviöt syntyvät lähinnä päätyristoreissa, diodisillassa ja kuristimissa. Kuvasta 23 nähdään SAMI 100:n häviöt taajuuden funktiona.



### 8.4 Nopeustarkkuus

SAMI:a ohjataan taajuusohjeella, jonka useissa sovellutuksissa antaa ulkopuolinensäätäjä. Eräissä sovellutuksissa saattaa olla oleellinen myös nopeustarkkuus: miten moottori säilyttää asetellulla taajuusohjeella nopeutensa kuormituksen vaihdellessa?

Vakiovuoalueella moottorin nopeus muuttuu ilman lisätoimenpiteitä koneen nimellisjättämän verran väントmomentin muuttuessa nollasta nimelliseen. Jättämän kompensoinnilla nopeustarkkuutta voidaan parantaa nostamalla syöttötaajuutta kuormituksen kasvaessa.

Epätarkkuutta kompensointiin aiheuttaa kuitenkin jättämän riippuvuus roottorin lämpötilasta. Tämä huomioon ottaen SAMI:n nopeustarkkuus vakiovuo-alueella ilman nopeudensäätöä on

$$\Delta n \leq 0,25 \cdot s_n \cdot m, \quad (12)$$

missä  $\Delta n$  = suht. nop. virhe kentänheikennyspisteen nopeuteen redusoituna  
 $s_n$  = suht. nim. jättämä (nimellispyörintä- nopeudella)  
 $m$  = suht. kuormitusmomentti

Niin haluttaessa voidaan SAMI-käyttöön luonnollisesti liittää takometri ja nopeudensäätö nopeuden tarkkuuden parantamiseksi.


## 8.5 Jarrutus

SAMI-taajuusmuuttajan varsinaisen invertteriosan läpi teho voi virrata molempien suuntiin. Verkkodiodisilta estää kuitenkin jarrutustehon verkkoon syöttön. Näin ollen jarrutustehon tulee olla pienempi kuin käytön häviötehon, muutoin tasajännite nousee valvonnan pysäytäessä invertterin.

Jos halutaan pelkästään pysäytäää moottori mahdollisimman nopeasti, voidaan pysäytysaikaa lyhentää seuraavasti: pysäytetään invertteri ja käynnistetään se välittömästi uudelleen. Tällöin invertteri jää toimimaan pienelle taajuudelle virran ollessa suurin sallittu invertterin lähtövirta, jolloin moottorin häviöt ovat huomattavat. Tällä menetelmällä päästäään 5...15 % jarrumomenttiin.

Jos tarvitaan suurempaa jarrumomenttia, voidaan jarruteho ohjata tasavirtapiiriin kytettyyn vastukseen tai vaihtosuuntaavalla tyristorisillalla vaihtovirtaverkkoon.

Ryhmkäytöissä, missä samaan koneistoon liittyy useita SAMI-käyttöjä, ja joissa esiintyy myös jarrutustarvetta, on edullista liittää SAMI-invertterit yhteisellä diodisillalla vaihtovirtaverkkoon. Tällöin tehojen virtaus tasavirtapiirissä on vapasta, kunhan käytön kokonaisteho ei mene generaattori-puolelle (kuva 24).



Kuva 24. Ryhmäkäyttö SAMI-inverttereillä.

#### 9. SAMI:n valinta ja moottorin valinta SAMI-käyttöön

Kää\_valitse\_SAMI:lle\_liian\_suurta\_moottoria

Invertterillä syötetyn oikosulkumoottorin virran huippuarvot koneen ollessa tyhjäkäynnissä tai kuormalla eivät vältämättä poikkea kovin paljon toisiaan, kuten kuvasta 6 ilmenee.

SAMI on itsekommutoiva kytikentä, sen oleellinen mitoituskriteeri termisen kuormitettavuuden ohella on suurin kommuutoitavissa oleva virta, jota ei saa hetkellisestikään ylittää. Tästä syystä kullekin SAMI:lle on määritelty suurin moottori, jonka siihen saa liittää, riippumatta siitä, että kone toimii osakuormalla. - Erityistä varovaisuutta on noudattava liitetäessä SAMI:in sellaisia erikoismootoreita, joissa kippimomentti on normaalimoottoreiden vastaavaa korkeampi, koska virtahuiput voivat kasvaa tällöin sallittuja suuremmiksi.

Tällaisen moottorin redusoitu näennäisteho voidaan laskea kaavasta

$$S_{korj} = S_N \cdot \frac{1 + \frac{T_K}{2,9} \cdot 0,8}{1,8}, \text{ missä}$$

$S_N$  = moottorin nimellisteho

$(I_N \cdot U_N \cdot \sqrt{3})$

$T_K$  = moottorin kippimomentin suhteellinen arvo.

Näin saatu arvo ei saa ylittää invertterin nimellistehoa.

SAMI:n valinta, kun SAMI syöttää useampia moottoreita

Jos SAMI:in liitetään useampia moottoreita, tapahtuu SAMI:n valinta laskemalla moottoreiden nimellisvirrat yhteen ja tarkistamalla, että valitun SAMI:n nimellisvirta on tästä suurempi. Kriteerioksi ei pidä ottaa moottoreiden akselitehojen summaa, koska se varsinkin monien pienien moottoreiden ollessa kyseessä johtaa selvästi väärään tulokseen.

Älä kytke moottoria käynnissä olevaan SAMI:in


SAMI-käyttö tulee käynnistää kytkemällä ensin moottori SAMI:in ja käynnistämällä SAMI sen jälkeen. Jos käynnissä olevaan SAMI:in kytketään moottori, joudutaan valitsemaan noin dekadia suurempi SAMI: moottorin käynnistysvirta on n. kuusi kertaa sen nimellisvirta ja ensimmäinen transientti vielä huomattavasti tätäkin korkeampi.

Kun kuitenkin esim. tapauksessa, jolloin SAMI käytää useampia moottoreita, SAMI:in on voitava kytkeä moottori SAMI:n jo käydessä, valitaan SAMI jälleen virtakriteeriolla: lasketaan yhteen käynnissä olevien koneiden nimellisvirrat ja lisätään siihen käynnistettävän moottorin käynnistysvirta. Summa ei saa ylittää SAMI:n nimellisvirtaa.

Valitse SAMI-käytön moottorille optimi\_napaluku

Koneen napaluku vaikuttaa oleellisesti SAMI-käytön ominaisuuksiin. Tarkastellaan tästä esimerkin valossa (kuva 25).

Käytön edellytetään antavan vakiomomentin nopeusalueella 0...1500 r/min, alueella 300...1500 r/min – jatkuvalle (suoralla). Jos käytetään itsetuuletteista, 4-napaista moottoria, on valittava n. 1,5 x nimellismomenttinen kone, jotta se myös minimikierrosluvulla olisi termisesti käyttöön riittävä. Koska SAMI-taajuusmuuttaja on valittava moottorin tyyppitehon mukaan, merkitsee tämä sitä, että käyttöön tarvitaan huomattavasti suurempi SAMI kuin käytön nimellisteho edellyttäisi.



Kuva 25. Esimerkki moottorin valinnasta SAMI-käyttöön

- a) tarvittava kuormitusmomentti
- b) 6-napaisen koneen sallittu kuormitusmomentti

Tämä voidaan välttää kahdella tavalla, joko käytäällä vierastuletteista moottoria tai valitsemalla 6-napainen kone, joka antaa vaaditun tehon jo pyörintänopeudella 1000 r/min. Sen jatkuva kuormitettavuuskäyrä on b. Havaitaan, että moottori on käyttöön termisesti likimain yhtä vahva sekä nopeusalueen ala- että yläpäässä: moottorin ominaisuudet on näin käytetty hyväksi.

6-napaisen koneen valinta ylmitoitetuun 4-napaiseen sijasta merkitsee pienempää SAMI:a, sitä kautta edullisempaa hankintahintaa ja pienempiä kytkentähäviötä.

6-napaisen koneen valinta vaikuttaa myös toisella tavalla edullisesti SAMI-käytön häviöihin. Kierroslukualueella 1000...1500 r/min ajetaan tällöin suoralla, jolloin kytkentähäviöt ovat oleellisesti normaalia pienemmät ja SAMI:n kokonaishäviöt vain noin puolet nimellishäviöstä.

Jos energiansäästö halutaan viedä mahdollisimman pitkälle, on näin ollen myös pumppu- ja puhallinkäytöissä perusteltua valita isompinapainen kone kuin nimellisnopeus edellyttäisi, jotta toimintapiste pysyisi suoralla.

