

組み立て手順:

- 1. ICソケット、IC、蛍光表示管には向きがありますので、ハンダ付けには注意してください。
- 2. 手順としまして、丈の低いパーツからハンダ付けします。
- 3. 蛍光表示管は、赤いチューブの付いたヒータ(H)線を目印に、ピンセットで差し込んで 行き、ハンダ付けします。(赤いチューブは予め長さを調整してから取り付けます)

