

byte 0
byte 1
byte 2
byte 3
byte 4
byte 5
HEADER
POS_L
POS_H
U_L
U_H
CHECKSUM
Inicio de trama
Posición $\hat{x}$
uint16
Comando u
int16
Detección de errores
orden de envío por UART (byte bajo primero)