

Dokumen Pengembangan TRIAC2 (TRIso Analysis Code coupled with Fresco capabilities)

LABORATORIUM KOMPUTASI PUSAT TEKNOLOGI DAN KESELAMATAN REAKTOR NUKLIR

Disusun oleh: Arya Adhyaksa Waskita Supervisor: Dr. Eng. Topan Setiadipura

30/09/2019

Daftar Isi

Da	Daftar Gambar i						
Da	aftar l	Program	iii				
1	Pen	dahuluan	2				
	1.1	Latar Belakang	2				
2	Dasar Teori						
	2.1	Lepasan Radionuklida	3				
	2.2		6				
3	Struktur Program						
	3.1	Diagram konteks	9				
	3.2	Kebutuhan fungsi	9				
	3.3	Diagram alir data level 1	12				

Daftar Gambar

1.1	Aspek keselamatan reaktor nuklir	2
2.1	Ilustrasi lepasnya produk fisi dari bahan bakar pebble bed [1]	3
2.2	Diagram skematik reaktor temperatur tinggi [2]	4
2.3	Persebaran konsentraasi isotop tinjauan pada proses adsorpsi dan desorpsi [1]	5
2.4	Diskritisasi elemen bahan bakar	6
2.5	Diskritisasi arah radial [3]	8
3.1	Konteks level 0 dari sistem TRIAC2	9
3.2	Berkas masukan dan penjelasannya	10
3.3	Subrutin yang langsung berada di bawah FRESCO-II	10
3.4	Interaksi antara subrutin LESSEN dan subrutin lain	10
3.5	Interaksi antara subrutin ANFANG dan subrutin lain	12
3.6	Interaksi antara subrutin INSTAT dan subrutin lain	12
3.7	Fraksi gagal partikel triso pada sejumlah kondisi [4]	13
3.8	Diagram alir data level 1	13


Daftar Program

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Analisis keselamatan reaktor nuklir melibatkan sejumlah aspek seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1. Setelah upaya melakukan rekayasa balik terhadap PANAMA [5, 6] untuk aspek kinerja bahan bakar [4], dipandang perlu untuk melanjutkan analisis keselamatan di aspek *radiactive release*.



Gambar 1.1: Aspek keselamatan reaktor nuklir


Kode komputer FRESCO [1] sebagai salah satu kode baku dalam analisis keselamatan reaktor di pelepasan radionuklida yang turut menghantarkan Jerman sebagai *center of excellent* pada penelitian tersebut.

BAB 2

Dasar Teori

2.1 Lepasan Radionuklida

Fenomena pelepasan radionuklida yang dimodelkan oleh FRESCO adalah lepasnya produk fisi dari sebuah bahan bakar *pebble bed*. Fenomena tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 2.1. Lingkaran kuning yang terlihat di Gambar 2.1 adalah partikel TRISO yang telah dikembangkan sebelumnya dalam TRIAC [4]. Sedangkan lingkaran besar yang melingkupi partikel TRISO adalah bahan bakar *pebble bed*.




Gambar 2.1: Ilustrasi lepasnya produk fisi dari bahan bakar *pebble bed* [1]

Hasil analisis yang diharapkan adalah lepasnya radionuklida tersebut dari gedung reaktor yang diagram skematiknya diilustrasikan pada Gambar 2.2. Jika peluang terlepasnya radionuklida tersebut rendah, maka semakin rendah pula peluang terlepasnya radionuklida tersebut ke lingkungan. Hal ini dipengaruhi sejumlah penghalang yang ada di reaktor sebelum radionuklida tersebut terlepas ke lingkungan. Dan jika memang dapat terlepas sampai ke lingkungan, maka radionuklida tersebut telah mengalami peluruhan aktivitas dengan tingkat yang berbeda, tergantung jenis radionuklidanya [7].

Jumlah radionuklida produk fisi dapat ditentukan menggunakan persamaan 2.1 [1]

$$\frac{dN}{dt} = \sum_{i=1}^{n} Y_i f_i - \lambda N \tag{2.1}$$



Gambar 2.2: Diagram skematik reaktor temperatur tinggi [2]

Dengan waktu paruh dari setiap isotop dinyatakan sebagai persamaan 2.2

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} \tag{2.2}$$

Dengan mengabaikan faktor prekursor serta penyerapan netron yang terjadi, ketika nilai fisi yang terjadi mendekati konstan, maka aktifitas produk fisi dapat dinyatakan sebagai persamaan 2.3 [7]


$$A = \lambda N = \sum_{i=1}^{n} Y_i f_i \left(1 - \exp^{-\lambda t} \right)$$
 (2.3)

Pada produk fisi yang memiliki waktu paruh pendek, kesetimbangan aktifitas dapat diperoleh secara cepat dan dapat diformulasikan sebagai persamamaan 2.4 [1].

$$A = \sum_{i=1}^{n} Y_i f_i \tag{2.4}$$

Berikut adalah definisi dari simbol yang ada di persamaan 2.1 - 2.4.

- N: jumlah atom produk fisi $(\frac{atom}{barn.cm})$
- Y i: hasil fisi
- F_i : laju fisi (s^{-1})
- *n*: jumlah isotop waktu ke-*n*
- λ : konstanta peluruhan (s^{-1})
- *A*: aktifitas produk fisi (*Bq*)



Gambar 2.3: Persebaran konsentraasi isotop tinjauan pada proses adsorpsi dan desorpsi [1]

• t: waktu (s)

Dalam kondisi operasi (normal atau tidak), energi kinetik dalam reaktor berada pada keadaan tinggi. Produk fisi yang lahir akan bergerak pada jarak tertentu antara *buffer* dan pelapis kernel. Hal ini menyebabkan beberapa produk fisi yang terbentuk di permukaan kernel akan bergerak dan berkumpul di daerah *buffer*. Fenomena ini dikenal sebagai *recoil effect* yang dapat dihitung dengan persamaan 2.5 [7].

$$F_{recoil} = \frac{\int_{r_0 - R}^{R} \frac{2Rr - \left(r_0^2 - R^2\right) + r^2}{4Rr}}{\frac{4\pi r_0^3}{3}}$$
(2.5)

Persamaan 2.5 dapat dituliskan sebagai persamaan 2.6 [7]

$$F_{recoil} = \frac{3}{4} \frac{r}{r_0} \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{R}{r_0} \right)^2 \right]$$
 (2.6)

Sedangkan simbol pada persamaan 2.5 dan 2.6 adalah sebagai berikut.

- F_{recoil} : fraksi isotop ke daerah $buffer(\frac{matrix}{grain})$
- r_0 : radius kernel (m)
- R: jarak recoil (m)

Pada bagian batas antara bahan bakar dan *coolant*, terdapat transisi yang terjadi pada atom yang diakibatkan oleh proses adsorpsi dan desorpsi (evaporasi). Kedua proses ini berbeda satu dengan yang lainnya dan dinamakan sebagai efek sorpsi. Sebaran konsentrasi isotop pada proses adsorpsi dan desorpsi diilustrasikan pada Gambar 2.3.

Efek sorpsi sangat tergantung pada nuklida yang ditinjau pada *bulk* dan *coolant*, kondisi termodinamika yang dialami, dan tipe dari grafit yang digunakan. Selain itu, kecepatan *coolant* (*mass flow rate*) memiliki dampak pada efek sorpsi. Pada komponen bahan bakar, terdapat komponen yang dinamakan sebagai *coked phenolic resin binder*. Komponen tersebut memiliki karakterisitik nilai kapasitas sorpsi yang tinggi untuk Cs (cesium) dan Sr (stronsium), tetapi rendah untuk Ag (silver) dan I (iod). Sedangkan kapasitas sorpsi dari I berbanding terbalik dengan nilai temperatur [7].


2.2 FRESCO II

Dalam FRESCO-II terdapat 35 subrutin yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yang masing-masing adalah data masukan, perhitungan fisis dan solusi. Yang dimaksud dengan perhitungan fisis adalah perhitungan berdasarkan sifat fisis dari fenomena yang terjadi. Sedangkan subrutin solusi adalah subrutin yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier dalam bentuk matriks dan interpolasi data [7].

Prosedur kalkulasi didalam tiap waktu tinjauan dilakukan dengan dua bagian, yaitu kalkulasi diffusive release dari partikel intact dan devective dari graphite grain yang terkonduksi. Jumlah dari semua keluaran produk fisi akan dihitung sebagai total sumber yang akan berpengaruh terhadap kalkulasi matriks graphite [1], Bagian yang kedua akan mengkalkulasi diffusive transport pada bagian batas graphite grain melalui matriks dan lepasan oleh desorpsi dari permukaan fuel sphere (microsphere) ke arah coolant.

Terdapat beberapa asumsi yang digunakan oleh FRESCO II. Salah satu kalkulasi sederhana yang digunakan adalah setiap radionuklida yang akan dihitung diasumsikan sama seperti produk fisi yang berarti tinjauannya hanya pada pada waktu paruhnya saja pada fluks konstan [7].

Perhitungan model difusi yang digunakan didasarkan pada solusi numerik dari hukum Fick untuk tinjauan *transport* produk fisi yang terjadi pada kernel, layer pelapis, dan grafit matriks dari elemen bahan bakar sebagai fungsi yang bergantung pada temperature tiap waktu [1]. Solusi numerik diperoleh dari persamaan diferensial difusi pada koordinat bola. Bola tinjauan akan dibagi oleh N kulit bola yang berarti terdapat N bagian volume bernilai Vi dengan nilai koefisien difusi yang dinyatakan sebagai Di, dimana i = 1, . . . ,N., dan sumber fisi konstan Q, skema dapat dilihat pada Gambar 2.4. Konsentrasi pada tiap bagian dianggap sama terkecuali pada posisi tengah atau i = N.



Gambar 2.4: Diskritisasi elemen bahan bakar

Pada bagian tegah yang memiliki sumber, berlaku persamaan konsentrasi yang didapat secara kuadratik mengikuti persamaan 2.7.

$$C = C_N - 2\frac{C_{N+1} - C_N}{r_N} (r - r_N) - \frac{C_{N+1} - C_N}{r_N^2} (r - r_N)^2$$
(2.7)

Kemudian, laju massa produk fisinya mengikuti persamaan 2.8.

$$j = -2D_N \frac{C_{N+1} - C_N}{-r_N} \tag{2.8}$$

Untuk bagian lain (selain bagian tengah) di mana $i \neq N$, berlaku persamaan 2.9 dan laju massa produk fisinya mengikuti persamaan 2.10.

$$C = C_i + \frac{C_{i+1} - C_i}{r_{i+1} - r_i} (r - r_i)$$
(2.9)

$$j = -D_i \frac{C_{i+1} - C_i}{r_{i+1} - r_i} \tag{2.10}$$

Setelah dilakukan kalkulasi produk fisi dengan tinjauan diskrit pada daerah yang ditentukan, penentuan massa rata-rata produk fisi pada elemen volume V_i dinyatakan sebagai persamaan 2.11.

$$\frac{d}{dt} \int_{V_i} c dV = QV_i - \lambda \int_{V_i} -j_i F_i + j_{i+1} F_{i+1}$$
 (2.11)

Sedangkan simbol-simbil yang digunakan pada persamaan 2.7-2.11 memiliki makna berikut.

- c: konsentrasi $(\frac{mMol}{kg})$
- r: jari-jari tinjauan (m)
- r_i : jari-jari kulit ke-i
- *j*: laju massa produk fisi $(\frac{mMol}{s,kg})$
- D_i : konstanta difusi pada kulit ke-i $(\frac{m^2}{s})$
- F: fraksi lepasan
- *t*: waktu(s)

Dengan mengasumsikan bahwa konsentrasi dari produk fisi yang dihasilkan hanya bergantung pada arah radial, maka persamaan umumnya dapat dinyatakan sebagai persamaan 2.12.


$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \left[D(r) \frac{\partial c}{\partial r} \right] \right] + w(r) - \lambda c \tag{2.12}$$

Jika dilakukan pembagian daerah seperti yang digambarkan pada Gambar 2.5, persamaan 2.12 akan menjadi persamaan 2.13 [3].

$$\frac{\partial \hat{c}_{i}}{\partial t} = \frac{1}{\hat{R}_{i}^{2}} \frac{\left[\vec{R}_{i}^{2} \left[D_{i} \left| \frac{\partial c}{\partial r} \right| \right] - \vec{R}_{i-1}^{2} \left[D_{i-1} \left| \frac{\partial c}{\partial r} \right| \right]\right]}{\vec{R}_{i} - \vec{R}_{i-1}}$$
(2.13)

dengan:

- \hat{c} : konsentrasi pada daerah tengah elemen partisi $(\frac{mMol}{kg})$
- \hat{R} : jari-jari \hat{c} tinjauan m
- r_i : jari-jari kulit ke-i (m)



Gambar 2.5: Diskritisasi arah radial [3]

- \vec{R} : jari-jari tinjauan elemen ke-i (m)
- D_i : konstanta difusi pada kulit ke- $i \left(\frac{m^2}{s} \right)$
- w_i : rata-rata densitas produks fisi pada daerah partisi ke-i


Dari persamaan 2.13 dapat dibentuk matriks yang berbentuk matriks tridiagonal dan penyelesaiannya dapat dilakukan menggunakan metode gauss atau metode LU.

BAB 3

Struktur Program

3.1 Diagram konteks

Sistem yang akan dikembangkan memiliki diagram konteks level 0 seperti pada Gambar 3.1. Triac2 akan menerima masukan berupa fraksi gagal bahan bakar dan menghasilkan fraksi lepasan radionuklida.



Gambar 3.1: Konteks level 0 dari sistem TRIAC2

3.2 Kebutuhan fungsi

Seperti yang telah dijelaskan FRESCO II menggunakan 3 jenis sub rutin, yang masing-masing bertujuan untuk mengelola berkas masukan, melakukan perhitungan fenomena fisi serta penyelesaian persamaan matriks. Berkas masukan FRESCO II sendiri berikut penjelasannya dapat diilustrasikan pada Gambar 3.2. Sehingga kebutuhan pertama yang harus dimiliki TRIAC2 adalah kemampuan untuk membaca data tersebut untuk selanjutnya dihitung.

Selanjutnya, FRESCO II akan menghasilkan sejumlah nilai berikut. Fungsi-fungsi tersebut akan dijalankan oleh subrutin yang bertugas melakukan kalkulasi fenomena fisi

- 1. Fraksi lepasan dan rerata fraksi gagal untuk seluruh partikel pebbel bed
- 2. Inventarisasi produk fisi pada seluruh partikel
- 3. Inventarisasi produk fisi pada coated particle (partikel triso)
- 4. Jumlah produk fisi yang lepas


Gambar 3.2: Berkas masukan dan penjelasannya

5. Laju lepasan $(\frac{1}{s})$

Dalam FRESCO II, kalkulasi fenomena fisis diterapkan dalam sejumlah subrutin yang dijelaskan pada Tabel 3.1.


Kebutuhan fungsi yang ketiga adalah penyelesaian persamaan matriks, dalam hal ini adalah metode eliminasi gauss. Penyelesaian persamaan matriks akan menjadi bagian dari fungsi kalkulasi fenomena fisis. Dalam FRESCO-II, kebutuhan tersebut diterapkan melalui subrutin berikut, seperti dijelaskan dalam Tabel 3.2.

Hubungan saling keterkaitan antar subrutin yang dijelaskan pada Tabel 3.1 dan 3.2 dijelaskan pada sejumlah gambar berikut. Gambar 3.3 mengilustrasikan subrutin yang langsung berada di bawah FRESCO-II.



Gambar 3.3: Subrutin yang langsung berada di bawah FRESCO-II

Selanjutnya, subrutin LESSEN akan berhubungan dengan subrutin lainnya seperti dijelaskan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4: Interaksi antara subrutin LESSEN dan subrutin lain

Subrutin ANFANG berinteraksi dengan subrutin berikut seperti dijelaskan pada Gambar 3.5.

Sedangkan interaksi antara subrutin INSTAT dan subrutin pendukung lainnya dijelaskan pada Gambar 3.6

Tabel 3.1: Daftar fungsi dan subrutin pada FRESCO-II


ANFANG Tetapkan profil konsentrasi pada awal kecelakaan BEDIFF (FREICP, Perhitungan transportasi produk fisi dalam grafit CGM) BRUCHP Lepasan dari partisi partikel yang rusak (PZAHLO, IFJN) INSTAT Perhitungan pelepasan produk fisi keadaan unsteady KUDIF (N. R. Integrasi numerik difusi produk fisi untuk bahan bakar bola untuk DTI, UEZ, DI, Q. ZERFK, T0, T, GES) PADIFF (FREI, Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (C00) (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi N1, N2) RECOIL (Q. Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen ba- RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, NI, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N ₁ dan N2) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T, I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T, I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona partikel, I: pusat. DIFPO (T, I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona partikel, I: pusat. DIFPO (T, I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLE (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit. TEMP (ZEIT) Suhu elemen bahan bakar	Fungsi / Subrutin	Deskripsi
BEDIFF (FREICP, CGM) BRUCHP (PZAHLO, IFJN) INSTAT Perhitungan pelepasan produk fisi keadaan unsteady KUDIF (N, R, DTI, UEZ, DI, Q, ZERFK, TO, T, GES) PADIFF (FREI, COO) PADIFF (FREI, COO) RADIF (R, N, R2, Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi (recoil diperhitungan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi (recoil diperhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahabar. SICOR (TT) Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahabar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT, TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	ANFANG	Tetapkan profil konsentrasi pada awal kecelakaan
BRUCHP (PZAHL0, IFJN) INSTAT Perhitungan pelepasan produk fisi keadaan unsteady KUDIF (N, R, Integrasi numerik difusi produk fisi untuk bahan bakar bola untuk satu langkah waktu ZERFK, T0, T, GES) PADIFF (FREI, Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen ba-RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi. Untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	BEDIFF (FREICP,	<u> </u>
INSTAT	·	
INSTAT Perhitungan pelepasan produk fisi keadaan <i>unsteady</i> KUDIF (N, R, DTI, UEZ, DI, Q, ZERFK, TO, T, GES) PADIFF (FREI, Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahan bakar. SICOR (TT) Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahan bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFKO(T) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT, Eungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLE (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	BRUCHP	Lepasan dari partisi partikel yang rusak
KUDIF (N, R, DTI, UEZ, DI, Q, ZERFK, T0, T, GES) PADIFF (FREI, Coo) (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, N1, N2) RECOIL (Q, RCFRPK, RCFRP) (Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahan bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT, TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	(PZAHL0, IFJN)	
DTI, UEZ, DI, Q, ZERFK, T0, T, GES) PADIFF (FREI, C00) Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, N1, N2) Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahan bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel	INSTAT	Perhitungan pelepasan produk fisi keadaan unsteady
ZERFK, T0, T, GES) PADIFF (FREI, Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen ba-RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	KUDIF (N, R,	Integrasi numerik difusi produk fisi untuk bahan bakar bola untuk
PADIFF (FREI, Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahan bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	DTI, UEZ, DI, Q,	satu langkah waktu
PADIFF (FREI, C00) (recoil diperhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahan bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPA (T, I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (EZEIT, TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel Pungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	ZERFK, T0, T,	
COO) (recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber) RADIF (R, N, R2, N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen bahakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	GES)	
RADIF (R, N, R2, N1, N2) RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen ba- RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	PADIFF (FREI,	Perhitungan difusi produk fisi dari partikel dan dari butiran grafit
RECOIL (Q, RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi kegagalan partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	C00)	(recoil diperhitungkan dalam fungsi sumber)
RECOIL (Q, Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen ba- RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi kegagalan partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel	RADIF (R, N, R2,	Partisi bola dalam zona untuk perhitungan difusi
RCFRPK, RCFRP) han bakar. SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	N1, N2)	
SICOR (TT) Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi ZOZA (R, N) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	RECOIL (Q,	Perhitungan pelepasan recoil dari kernel, partikel, dan elemen ba-
ADSORP (T,C) Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	RCFRPK, RCFRP)	han bakar.
ADSORP (T,C) Perhitungan rasio antara konsentrasi lapisan batas dan konsentrasi permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	SICOR (TT)	Perhitungan penipisan lapisan SiC karena korosi
AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi kegagalan partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	ZOZA (R, N)	Penentuan jumlah zona dengan data transportasi berbeda
AINVE (R, C, N1, Integrasi konsentrasi dalam cangkang bola antara posisi N1 dan N2) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	ADSORP(T,C)	•
N2) N2 (profil linier di antaranya) BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel		permukaan dari isoterm sorpsi untuk grafit A3 Matriks
BETA (V, P, T) Koefisien perpindahan massa pada grafit batas / helium DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel Pungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel	AINVE (R, C, N1,	
DIFKO(T) Koefisien difusi untuk butiran grafit DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		
DIFPA (T, I) Koefisien difusi. Untuk kernel dan lapisan partikel. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLY (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		
DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel Pungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		<u> </u>
DIFPAD (T,I) Koefisien difusi. untuk kernel partikel cacat CP. I: jumlah zona partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel	DIFPA (T, I)	
partikel, 1 = pusat. DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		
DIFPO (T,I) Koefisien difusi. Dalam pori-pori grafit, I: jumlah zona grafit, 1 = tengah. PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel	DIFPAD (T,I)	
PBRUCH Fungsi kegagalan partikel (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		<u> </u>
PBRUCH (ZEIT,TEMPER) QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	DIFPO (T,I)	
CZEIT,TEMPER		
QUELLK (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		Fungsi kegagalan partikel
dalam butir grafit QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	· 	
QUELLP (I) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	QUELLK (ZEIT)	
dalam partikel QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.		
QUPOR (ZEIT) Fungsi bergantung waktu dan lokasi untuk sumber produk fisi dalam pori-pori grafit.	QUELLP (I)	
dalam pori-pori grafit.		*
	QUPOR (ZEIT)	
TEMP (ZEIT) Suhu elemen bahan bakar		
	TEMP (ZEIT)	Suhu elemen bahan bakar

Tabel 3.2: Daftar fungsi dan subrutin pada FRESCO-II

Fungsi / Subrutin	Deskripsi
TRIDAG (N, A, B, C, D, T)	Solusi sistem persamaan tridiagonal menggunakan prosedur eliminasi gauss
POLAT (X, X1, X2, Y1, Y2)	Interpolasi linier



Gambar 3.5: Interaksi antara subrutin ANFANG dan subrutin lain



Gambar 3.6: Interaksi antara subrutin INSTAT dan subrutin lain


3.3 Diagram alir data level 1

Seperti yang telah dijelaskan FRESCO-II menggunakan 3 jenis sub rutin, yang masing-masing bertujuan untuk mengelola berkas masukan, melakukan perhitungan fenomena fisis serta penyelesaian persamaan matriks. Berkas masukan FRESCO-II sendiri berikut penjelasannya dapat diilustrasikan pada Gambar 3.2. Sehingga kebutuhan pertama yang harus dimiliki TRIAC2 adalah kemampuan untuk membaca data tersebut untuk selanjutnya dihitung.


Masukan selanjutnya adalah fraksi gagal partikel triso yang diperoleh dari TRIAC-BATAN [4]. Variabel format fraksi gagal partikel triso sangat sederhana sebagaimana di-ilustrasikan di Gambar 3.7. Dengan demikian, tidak diperlukan modul khusus yang mampu mengkonversi luaran dari TRIAC-BATAN menjadi masukan yang diperlukan TRIAC2.

Selanjutnya, FRESCO-II akan menghasilkan sejumlah nilai berikut. Fungsi-fungsi tersebut akan dijalankan oleh subrutin yang bertugas melakukan kalkulasi fenomena fisis

- 1. Fraksi lepasan dan rerata fraksi gagal untuk seluruh partikel pebbel bed
- 2. Inventarisasi produk fisi pada seluruh partikel



Gambar 3.7: Fraksi gagal partikel triso pada sejumlah kondisi [4]



Gambar 3.8: Diagram alir data level 1

- 3. Inventarisasi produk fisi pada *coated particle* (partikel triso)
- 4. Jumlah produk fisi yang lepas
- 5. Laju lepasan $(\frac{1}{s})$

Dengan kebutuhan tersebut, diagram alir data level 1 untuk TRIAC2 adalah seperti Gambar 3.8.

Tersedia juga sebuah subrutin yang berisi semua variabel yang terlibat. Saat ini semua variabel tersebut diperlakukan sama seperti yang ada pada FRESCO-II, yaitu sebagai variabel global. Setiap subrutin yang menggunakan variabel tersebut harus meng-*import* subrutin variabel global tersebut.

Daftar Referensi

- [1] K. Verfondern and H. Nabielek, "Fresco-ii verification and validation," J Tech. Rep., 2012.
- [2] A. C. Kadak, "A future for nuclear energy: pebble bed reactors," *Int. J. Critical Infrastructures*, vol. 1, no. 4, 2005.
- [3] J. Keshaw, "Reverse engineering of getter a fission product release code for pbmr," Master's thesis, Potchefstroom campus, Northwest University, 2007.
- [4] A. A. Waskita and T. Setiadipura, "The development of TRIAC-BATAN: a triso fuel performance analysis code," vol. 1198, no. 2. IOP Publishing, apr 2019, p. 022035. [Online]. Available: https://doi.org/10.1088%2F1742-6596%2F1198%2F2%2F022035
- [5] K. Verfondern and H. Nabielek, "The mathematical basis of the panama-i code for modelling pressure vessel failure of triso coated particles under accident conditions," Julich Research Center, Germany, Tech. Rep., 1990.
- [6] K. Verfondern, J. Cao, T. Liu, and H.-J. Allelein, "Conclusions from v&v studies on the german codes panama and fresco for htgr fuel performance and fission product release," *Nuclear Engineering and Design*, vol. 271, pp. 84 91, 2014, sI: HTR 2012. [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549313005992
- [7] B. E. Bari, "Analisis dasar subroutine kalkulasi konsentrasi produk fisi pada program fresco-ii," PTKRN BATAN, Tech. Rep., 2018, laporan Kerja Praktik.