## Graf 3: schemat komunikacji z drukarką dla kontrolera LPT: OUT

APRINT - sygnał od automatu komunikującego się z szyną: "drukuj"

LDATA

8bit dane wyjściowe na port równoległy
8bit dane z szyny zbuforowane w pamięci kontrolera DIN sygnał zajętości drukarki z portu równoległego
sygnał strobu portu równoległego – dla drukarki
zmienna zliczająca cykle zegara, aby czas !STROBE > 0.5us **BUSY** STROBE

CSTIME

strobe\_time- stała: czas trwania !STROBE w cyklach zegara

