
$\psi = \psi_0$ (weak)
$c = c_e(x, L, t)$
$\Omega = (0, L)^2$
Initial data, $t = 0$:
$\psi(x, z, 0) = \psi_0 = -1/\alpha$
$c(x, z, 0) = \bar{c} + A_c \tanh(\xi_0/\delta)$
$\xi_0 = z - z_0 + a_f \cos(2\pi x/L)$
$\psi_0 = -8.62$ cm, $\bar{c} = 0.5$, $A_c = 0.3$
$z_0 = 0.75$ m, $\delta = 0.15$ m
$a_f = 0.05$ m, $L = 1$ m
z
x
$\psi = \psi_0$ (weak)
$c = c_e(0, z, t)$
$\psi = \psi_0$ (weak)
$c = c_e(L, z, t)$
g
$\psi = \psi_0$ (weak)
$c = c_e(x, 0, t)$