Post-mortem INC-2026-0217

Référence : SUP-PM-0217

Version : 1.0

Date d'application : 2026-03-27

Département : Support

Classification : Internal

Statut : En vigueur

Langue : FR

1. Objectif

Ce document est destiné aux équipes Support et Engineering. Toute action réalisée sur un équipement client doit être enregistrée dans le ticket correspondant avec l'heure, l'opérateur et le résultat.

2. Règle principale

L'incident INC-2026-0217 concernait Beta et une perte de synchronisation après remplacement d'un switch réseau.

3. Collecte d'informations

Avant toute action irréversible, collecter les journaux disponibles, la version logicielle, l'heure du symptôme et le numéro de série.

4. Escalade

Les cas non résolus dans le délai cible sont escaladés selon la matrice Support en vigueur.