Runbook Beta - désynchronisation

Référence : SUP-RUN-BET-004

Version : 1.8

Date d'application : 2026-03-15

Département : Support

Classification : Internal

Statut : En vigueur

Langue : FR

1. Objectif

Ce document est destiné aux équipes Support et Engineering. Toute action réalisée sur un équipement client doit être enregistrée dans le ticket correspondant avec l'heure, l'opérateur et le résultat.

2. Règle principale

Le code B09 est souvent lié à une mauvaise configuration du profil de temps.

3. Collecte d'informations

Avant toute action irréversible, collecter les journaux disponibles, la version logicielle, l'heure du symptôme et le numéro de série.

4. Escalade

Les cas non résolus dans le délai cible sont escaladés selon la matrice Support en vigueur.