Nr. 7.1 a) geg: luftspule N= 5 $\Phi: \Phi_1 (0 \le t \le 10s) = 13 \text{ Tm}^2 \left[\text{Tm}^2 = \frac{kg \cdot m^2}{4 \cdot s^2} = Cb \right]$ Ф, (10€ t € 25s) >00b Ф3 (255 Ct ≤ 285) 7 4,5Wb D[W] Und [V] ges: UInd. 13 10 5 OV ON Und = - Nat Deitliche inderung des magnetischen Flusses! to da nur lineare Andorungen vorliegen gilt: Und = - N AP ti: Os St = los - D Econst. =) A == 0 (keine Anderung) UInd = - N OWD = OV Ez: 10s < € €25s → UInd = -5 (-13Wb) = 4.33V (10 Diagrams t3: 25s Ct = 28s +> Und = -5 (4,50b) = -7,5V


GET- Cibung 7

b) geg:
$$A = 10 \text{cm}^2 = 0.001 \text{m}^2$$

luftspule

845: L +> Induktivitat (àquivalent on hapazitat d'eines hondersators)

$$L = 4\pi \times 10^{-7} \frac{V_S}{Ax} \cdot \frac{90010^2}{0.500} = 62.83 \times 10^{-3} \left[\frac{V_S}{A} = H \right]$$



d) geg: L1 = 1,3mH

Scizze:





$$\frac{1}{180} = \frac{1}{21} = 2$$
 $180 = \frac{1}{11 + \frac{1}{12} + \frac{1}{13}} = \frac{0.184m \, H}{1}$

$$T = \frac{L}{R} = \frac{0.5 \text{mH}}{50 \Omega} = \frac{5 \times 10^{-4} \text{H}}{50 \Omega} = 10 \times 10^{-6} \text{ Vs/A} = \frac{Vs \cdot A}{4 \cdot V} = S = 10 \mu \text{s}$$


Lo charalteristische Größe einer

Schaltury


Wel - Fregre der Spule

Die Energie der Spule zeigt sich, wenn der Stromkreis unterbrochen wird. Durch die Unterbrechung kommt der Snomflus hursester teit tum Gritegen (Starke Anderung), dadurch wird eine sehr hohe Spanning induziert. Es kommt zum Überschlag (Funker)!

85: Wind, max







Was andert sich?

-D die Fläche, die senkrecht zur Flussdichte steht!

=> damit andert sich der magnet. Fluss of

$$\Phi(t) = B \cdot A \cdot \cos(\omega t), \quad m \cdot t \quad \omega = 2\pi f$$

$$= B \cdot A \cdot \cos(2\pi f \cdot t)$$

$$U_{Ind} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N.B.A. \left[\frac{d\cos(\omega t)}{dt} \right] = -N.B.A.(-\omega.\sin(\omega t))$$

$$U_{Ind} = -N.B.A.(-\omega.\sin(\omega t))$$

= N.B.A. w. sin (ust) (Lind ist maximal, wern sin (ust) =1

Nr. 7.2 -s Hagnetfeldanfgabe

> geg: l=0,08m = 8cm } Spule b = 0,02m = 2cm

> > V = 0,02 m/s

B = 1.4T

a = 0.1m = 10cm 3 Magnet 40 s. Zeichnung

ges: wann wird welche Spanning Industrent?

to Spanning wird nur dann indutiet, wen sich der um fassk Fluss anderf.

Jot die Spule vollständig innerhalb oder außerhalb des (homogener) Feddlinierbereiers, wird keine spannung industot.

Annahme (Wird getroffen, da Informationen nicht gegeben wurden!)

t = as - D Spule ist word or den Britister

t= 55 -D Spute 187 um v.t = 0,02 m. 55 = 10cm gewondert und tritt nun 5 in der Feldlinterboeich ein

5s <t 5 6s D Spure titt ein At = 1s, da V. At = Zcm = 6

6s Ct 5 los D Spule 157 im Feldlinien boreich und erreicht schligslich der Rand

Q = B.A = 1.4T (Q02 m.0,08m) = 1.4T. 1.6m×103m2

= 2,24 × 10-366


10s < t & Ms & Austrit

t>Ms - Spule ist ansorballo des Feldlinicibacios

Uind = NAE

Entritt: Uind = -1 2,24 + 15 3 Wb 2-2,2 mV

Austrit : Ulind = -1 (2,24×10-366) ~ 2,2mV



D Wechselstrom & sponnings aliferse

as: 4-10 Phaserverschiebung twischer Strom und Sporrung da UR # parallel zu I ist, han 9 mittels UR und UL bestimmt werden:

d) go: I

ans 8.2 b: behand: ×1 (fr) = 94,10

X2 (f2) = 143,852

$$X = \frac{4}{\Gamma} \iff T_{\Lambda}(f_{\Lambda}) = \frac{230V}{94 \Lambda R} = \frac{2.44 \Lambda}{1.44 \Lambda}$$