





Institut Supérieur des Études Technologiques de Siliana ISET SILIANA Rapportde stage Perfectionnement



Élaboré par : Mhamed Aziz atti

Encadrépar: Belhassen YAZIDI

Entreprise d'accueil : FIGEAC AERO Tunis		
Périodedestage:De6janvierà1février2025		
Niveau:2émeannéeConstructionetfabricationengéniemécanique		
AnnéeUniversitaire:2024/2025		
2		

Γ

Remerciement

Cerapportprésentéestunrésuméd'untravails'inscritdanslecadredestagedeperfectionnent de la spécialité Construction & Fabrication Mécanique du 2éme année en Génie Mécanique, dispenséparI.S.E.T SILIANA vantd'accéderàmonrapport, jetiens à remercier tous les responsables et les membres de la direction du société Figeac Aerooù j'ai effectué monstage de perfectionnement pour leur accueil au sein de l'entreprise.

Jetiensàremercieraussi monencadreur BelhassenYAZIDI poursacompétence, sadisponibilité tout au long de la période de stage et surtout son soutien, sa confiance et ses conseils qui m'ont bien guidé pour accomplir les objectifs de ce stage dans les meilleures conditions.

Enfin, je ne peux pas oublier d'offrir mes remerciements à tous les techniciens, les ingénieurs et les ouvriers qui m'ontaidé à m'intégrer dans leur milieu actifen medonnant des informations et des explications utiles.

IntroductionGénéral

Lestagedeperfectionnementconsiste, généralement, à permettre austagiaire d'entamerlavie professionnelle et surtout de faire connaissance aux automatismes d'un tel organisme.

Ainsilaformationdestagiairedépenddudomainedontilexécutesonstagesipourcelaj'aichoisi la construction et la fabrication mécanique qui a un rapport consistant avec la science de "génie mécanique".

Eneffetcedomaineparaittrèsintéressantcarilprésentelavraierévolution dans la mécanique en terme général et définit une structure fondamentale de cette science.

Ce secteur touche toutes les bases de la mécanique commençant par procédés et méthodes de Production et la métallurgie passant par la construction et la conception mécanique et finissantepar la résistance des matériaux. La fabrication mécanique est un secteur qui regroupe des travailleurs polyvalents qui s'affairent à la conception, à la fabrication, au réglage, à la réparation ou à l'assemblage d'une multitude de pièces, d'outils, d'accessoires et de produits métalliques par suitel'explorationdecedomaineestnécessairesurtoutpouruningénieur mécanicienainsionpeut profiter d'un stage pour atteindre cet objectif.

Le présent rapport apporte une description du travail réalisé durant ce stage et permet surtout de réfléchir sur l'apport personnel que cette expérience a occasionné. J'ai effectué mon stage de perfectionnementdu06janvierau 01févrierauseindelasociété FGATdansl'atelier mécanique.

Après avoir présenté cette entreprise et détaillé d'avantage quelques notions en rapport étroit avec cestage, jedéfinielaméthodeutiliserpourbienréalisermes impressions personnelles surcestage.

Sommaire

ChapitreI: Présentationde l'entreprise	8
Introduction	
PrésentationdugroupeFGA	8
Principauxévénementshistoriques	9
LespartenairesetlesclientsdeFGA	5
PrésentationdeFIGEAC_AEROTunisie	10
L'organigrammedeFGAT	11
LesproduitsdeFGAT	13
LesdépartementsdeFGAT	14
Conclusion	15
ChapitreII:PrésentationdesunitésdeproductiondeFGAT	16
Introduction	16
Serviceproduction	16
Atelierd'usinagepetitesdimensions(UAP)	16
Machine NHX4000	16
Machine NVM5000	19
LestâchesréaliséespourNH4000etNMV	19
Atelierd'usinage profilé	20
Réceptiondematièrepremier	20
Machinefive cinétique	21
Atelierd'usinagemétauxdurs	22
Atelierd'usinagegrandesdimensions (UAP)	23
Machine MINUMAC	
MachineV2	24
UAP montage	25
SecteurPolyvalent	25
Préréglages	25
Posted'ajustage	26
Atelierdecontrôle	27
ContrôleFAI(FirstArticle Inspection)	28
Contrôledesérie	28
Contrôle final	28
Lesinstrumentsdecontrôle	29
ChapitreIII : ÉtudedeCas	31
Introduction	
Définitiondela ValueStreamMapping (VSM)	31
DescriptionduProcessusActuel	
Définitiond'activitésà valeur ajoutée	
Définitiondelead time	
DéfinitiondeTakT time	
Calculdepourcentage devaleur ajoutée	33

Problèmes I dentifiés	34
Déterminationdescauses racines du problème	34
Parla méthodede5M	
Analyseparlaméthodedes5 pourquoi	
Exempledepiècerebut	36
Recherchedansl'armoirededocumentsatelier(DA)	
Propositionde Solution	38
Introductiondel'outil	
Analysededimensionnement	
Conceptiondel'outil	40
Fonctionnement	
Descriptiondesétapes duprocessus	
Lesavantages	
Conclusion	
ConclusionGénérale	
Annexes	46

Listedesfigures

Figure1:LesSitesd'implantationsdesFilialesFGA	8
Figure2LespartenairesetlesclientsdeFGAdansle monde	10
Figure3:ParkAéronautiqueELMGIRA	11
Figure4 :OrganigrammeFGA Tunisie	12
Figure5:ExempledesProduitsdeFGAT	14
Figure6 :Machine NHX4000	17
Figure8 : VueavantNHX 4000	18
Figure9:DéfinitiondesaxesCN	19
Figure10 :PalpeurettMagasinoutil	20
Figure11 :Machinefivecinétique	22
Figure12 :MachineMCM	23
Figure13 :MachineMCM.	24
Figure14 :Machine V2	24
Figure15:Atelierdemontage	25
Figure16:Banc de frettage	26
Figure17:Zoller	26
Figure18:Organigrammedeprocessus	32
Figure19:Outild'alésage manuelle	34
Figure20 :Méthode 5M	35
Figure21:Gammedecontrol	36
Figure22:Pièce rebu	37
Figure23:Référencedesarticles dans la base de données	37
Figure24:Armoirededocuments atelier	38
Figure25:outilSpotbackfacing	38
Figure26:Vueencoupedelapositioninitiale	41
Figure27 : Vueencoupedeladeuxièmeposition.	41
Figure28:Descriptiondesétapesduprocessus	
Figure29:ScreenshotSolidWorksdel'outiletlapièce	43

Listedestableaux

Tableau1:L'historiquedeFIGEAC-AERO	9
Tableau2:LafamilledespiècesdeFigeacAero	
Tableau3:Nomenclaturede NHX400	
Tableau4:Instrumentsd'ajustage	
Tableau5::Instrumentdesmesures	
Tableau6:Applicationdeméthode5 pourquoi	

ChapitreI:Présentationdel'entreprise

1. Introduction:

Ce chapitre vise à introduire FIGEAC AÉRO et plus particulièrement sa filiale tunisienne, où j'ai réalisé monstagedeperfectionnement.Nousdécouvrironsl'historiquedugroupe,sesactivitésprincipalesainsique ses différentes unités de production.

2. PrésentationdugroupeFGA:

LasociétéFGAestungroupeindustrielopérantdansledomaineaéronautique. Elleestcréée en 1989 par Jean-Claude MAILLARD et spécialisée dans la fabrication des fournitures pour l'avion : des pièces de petites, moyennes et grandes dimensions. Aujourd'hui, le groupe compte 15 filiales dans le monde (FGAT, Maroc, Mexique, Dallas, Blagnac, Picardie, Saint-Nazaire, Auxerre, Amérique du Nord, Meca Brive Industries, SN Auvergne Aéronautique, Casablanca Aéronautique...). Certifié depuis 2006 par l'Assurance Française pour la Qualité (AFAQ), le groupe en forte croissance met en avant des nouveaux projets d'investissement et de management (nouvelles acquisitions de machines, agrandissement des locaux, mise en place de nouvelles technologies, le traitement de surface, le développement Supply Chain, etc.).



Figure 1: Les Sites d'implantations des Filiales FGA

3. Principauxévénementshistoriques:

LegroupeFIGEACAEROSPACEestenévolutionpermanenteetsonhistorique estrichedes événements importants faisant preuve d'une forte volonté de s'améliorer non seulement sur un plan national mais aussi sur le plan international.

Année	Activité
1989	CréationdelasociétéFGA
1994	L'entreprise FGA est transformée en un groupe, en devenant spécialisée dans le mécanosoudure,lachaudronnerie,l'usinagedespiècesdegrandesdimensions.Le groupe a été le premier sous-traitant aéronautique ayant la technologie usinage à grande vitesse (UGV).
2000	FGAfaitlechoixdedévelopperlaproductiondepiècesdestructurealuminiumde grandes dimensions en UGV.
2004	FGAintègreMecabrive IndustriesimplantéàBrive(à80kmdeFigeac)quiest spécialiséedansl'usinage,letraitementdesurfaceetlemontagedepetitssousensembles.
2006	FGAaétécertifiéparl'AFAQenorganisationinternationaledenormalisationou international organization for standardization (ISO) 9001 en anglais et en norme européenne ou European norm en anglais (EN) 9100.
2009	FGAdébutesamondialisationdeproductionen Tunisie.
2013	FGAentreenboursesurlemarchéd'AlternextParispouracquérirlesmoyens financiers de sa croissance.
2014	FGArachèteun siteindustrieldans leKansasauxEtats-Unis(FGA NorthAmerica).
2015	L'entrepriseàcréerdesfilialesau Maroc,auMexiqueetà Saint-Nazaire
2016	FGA poursuit sa volonté de financer sa croissance vertueuse en procédant à une troisièmeaugmentationdecapitalquitransfertl'entreprisesurlemarchéboursier d'Euronext compartiment B.
2018	LeGroupeTOFERimplantedanslabanlieuedeToulouseetenRoumaniequi intègre à son tour le groupe FGA


Tableau1:L'historiquedeFIGEAC-AERO.

4. LespartenairesetlesclientsdeFGA:

Pourledéveloppementdesonactivité,FGAdéveloppeunestratégiedediversificationaumaximumdeses programmes aéronautiques et de ses clients en adoptant un profil de généraliste qui propose une large gamme de produits. Par conséquence, l'entreprise a créé des partenariats avec plusieurs entreprises dans le

domaineaéronautique.ParmilespartenairesdeFGAdanslemondeentieronpeutnoterSTELIA,AIRBUS, SAAB, SAFRAN, EUROCOPTER....

Deplus, FGA fournit sesproduits àun grandnombredeclients dans le mondeentier



5. PrésentationdeFIGEAC_AEROTunisie:

L'aéroportdeFGATestunefilialetunisiennedeFGAimplantéeen2009àunevingtainedekilomètresde Tunis Carthage au sein du parc aéronautique EL MGHIRA sur un terrain de 2 hectares comportant un bâtiment de 9000 m².

Sacréationestfaitegrâceàl'obtentiond'unnouveaumarchéquiestliéàunenouvelleactivitédeFGA, et suite à la demande de STELIA TUNISIE, client de FGA, qui cherchait à implanter à ses côtés des partenaires fournisseurs

FIGEAC-AERO est un acteur leader en Tunisie pour la production des pièces aéronautiques en alliages légers(Aluminium)etmétauxdurs(Titane&Inox)aimplantéuneusineperformantespécialiséedansla réalisation de :

- Piècesmécaniquespetitesetdegrandesdimensions
- Profilésusinésetformés
- > Piècesde chaudronnerie

> Assemblagedesous-ensembles.



Figure3:ParkAéronautiqueELMGIRA

6. L'organigrammedeFGAT:

La structure organisationnelle de l'entreprise FGAT est supervisée par un conseil d'administrationcomposéd'undirecteurgénéral, assisté par différents responsables de départements, notamment ceux encharge de la performance industrielle, des méthodes, des finances, de la qualité, des opérations, des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement. À des niveaux hiérarchiques inférieurs, il y a des responsables de département pour l'amélioration continue, les moyens généraux, les outils coupants, ladivision usinage et la division montage et tôlerie, et qui sont soutenus par d'autres niveaux hiérarchiques uesselon la spécialisation, commeillus trédans la figure 4.




Figure4: Organigramme FGATunisie

7. LesproduitsdeFGAT:

L'entreprise internent dans la fabrication et l'assemblage des pièces de structure aéronautique. Elle possède une variabilité importante au niveau de sa gamme de produits qui est classé en 3 principales familles de produits : petites dimensions (PD), grandes dimensions (GD) et les profilés. Ces diverses familles de produitssontreprésentéesdansleTable 2avecleursemplacementsdansl'avionetunepetitedescriptiondu produit.

Tableau2:Lafamilledespiècesde FigeacAero.

Lafamilledu produit	Description	Emplacement
Petitesdimensions (PD)	Ce sont des pièces en alliages légers ou métaux durs qui vont servir de soutien ou qui seront complémentairesàdespièces de plus grande taille.	Plan fixe vertical ou dérive de direction Gouverne de profondeur Plan horizontal ou stabilisateur
		Dansl'empennagedel'avion
Grandesdimensions(GD)	Cesontdespiècesdetôlerie de grande dimension grâce à despressesetunsavoir-faire reconnu	
Profilés	Ellepermetderigidifierdes pièces tôlées de grande envergureavecdesjonctions entre plusieurs éléments.	Danslefuselagedel'avion



Figure5:ExempledesProduitsde FGAT

8. LesdépartementsdeFGAT:

L'organisation de FGAT se compose principalement de sept départements qui s'occupent du bon déroulement de toutes les activités de l'entreprise, permettant un fonctionnement performant et quasiment autonome. Ces départements sont dirigés par différents responsables.

Voiciuneprésentation de ces départements:

- Le département Ressources Humaines est chargé du recrutement, de l'intégration, des formations et du développement des compétences du personnel.
- Le département Production est responsable de la gestion des commandes clients etde l'optimisation des performances.
- LedépartementFinanceestchargédudéveloppementetdelamiseenplacedespratiques financières, ainsiqueducontrôledegestion qui affectent directement la santéfinancière de l'entreprise.
- Le département Qualité assure la conformité des produits fabriqués aux exigencesdes clients et maintient un système qualité fiable.
- LedépartementMaintenancegèrelesprocédures demaintenance, l'amélioration de l'état des équipements de production et leur adaptation aux évolutions technologiques vécues par l'entreprise. Il garantit également le bon fonctionnement des machines.
- Le département Amélioration Continue a pour objectif d'améliorer la performance industrielle de l'entreprise.

• Enfin, le département Logistique & Achat est chargé de l'approvisionnement en matières premières, de l'alimentation des ateliers de production, de la planification, dela création des ordresdefabricationetdelalivraisondesproduitsfinisauxclients danslesdélais impartis. Il gère également les stocks de matières premières.

Conclusion:

Danscechapitreonaprésentélegroupe FGAengénéralendétaillantlessitesd'implantation de ses filiales, son historique, ses clients et ses partenaires...

ChapitreII:PrésentationdesunitésdeproductiondeFGAT

1. Introduction:

Danscettepartie, on va présenter les différentes UAP dans l'entreprise d'accueil qui se propage sur un terrain de 2 hectares et comporte 6 bâtiment de 1000 m².

2. Serviceproduction:

FIGEACAEROcompteplusieursatelierspoureffectuerlafabrication despièces aéronautiques usinées formées et de sous-ensembles, L'usine se compose de 6 ateliers :

- Usinagedes pièces depetite dimension
- Usinagedespièces de grandedimension
- Usinagedespiècesdeprofilé
- Usinagedespièceschaudronnerie
- Tôlerieet ajustagedes piècesdetôlerie
- ➤ MontageUsinagedespiècesmatheuxdures

3. Atelierd'usinagepetitdimension(UAP):

Dansl'atelierdeP-Dim,onfabriquedespiècesdepetitesdimensions.Onutilisedeuxtypesdemachinesles NMV 5000(7 machines à 5 axes broches verticales) et les NHX 4000 (7 machines à 4 axes à broches horizontales). Par exemple, ces machines sont capables d'usiner des charnières ou des pièces de liaison en aluminium.

MachineNHX4000:

C'estunatelierdeproductionqui contientprincipalementune chaîned'usinageavec6machinesNHX4000

- ✓ Cettemachinetravaillesur4axes (X,Y, ZetB) :
 - Labrocheest mobilesurlesaxesXet Y
 - Lapalette setranslatersuivant Zet tournesuivant de B
- ✓ Lescoursesmaximalessont:
 - L'axeX:560 mm,

• L'axeY:560 mm,

• L'axeZ:660 mm,

Lapalette peuttourner 360° autourdeson axe.

✓ Vitessederotation est20000 tr/min

✓ Puissancedebroche: 1.5 KW

✓ Miseen positiondelamachine :

SurlamachineNHX4000 les deuxmises en positionutiles sont :

•Paréquerre: onpeut usinersurles2 faces

•Parcube: onpeut usinersurles4 faces



Figure6: MachineNHX4000




Figure 7: Vueavant NHX 4000.

Letableau suivantprésente lenomede chaqueélémentde machineindiquedansla figureprécédente:

	Voyantlumineux
1	
2	COA
3	Broche
4	Unitéhautepression
5	Table
6	Armoireélectrique
7	Groupehydraulique
8	Dispositifpneumatique
9	Unitédelubrification
10	Fenêtred'observationdelacelluled'usinage
11	Pupitredecommande
12	СРА
13	Traitlumineux
14	Pistoletd'arrosage

Tableau3:Nomenclaturede NHX400.

NMV-5000:

• Définitiondesaxes CN:

C'estunatelierdeproductionquicontientprincipalementunechaîned'usinageavec7 Machines NMV-5000



Figure7:NMV 5000

\checkmark Cettemachinetravaillentsur5axes(X,Y,Z,BetC):




Figure 8:Définition desaxesCN

- LabrocheestmobilesurlesaxesX, Yet C
- Lapalette setranslatersuivant Zet tournesuivant de B

✓ Lescoursesmaximalessont:

• L'axeX:730 mm,

- · L'axeY:510mm,
- L'axeZ:510 mm,
- Lapalettepeuttourner 360° autourdeson axe.
- ✓ Vitessederotation : 20000 tr/min
- ✓ Puissancedebroche:22 KW

Lestaches réalisées sur NHX et NMV:

- ✓ Réceptionde matières
- ✓ Réceptiondesdocuments(listedesoutils+DA)
- ✓ Envoyerdesprogrammesde l'ordinateurversla machine
- ✓ Changementdecubesou bienéquerreselonleDA
- ✓ Montaged'outillageselonleDaetleurposition
- ✓ Envoyerlesprogrammesauserveurdedonnerdela machine
- ✓ Palpageoutillage
- ✓ Palatisation
- ✓ Vérificationdesoutils(leur diamètre,longueurutile,longueur totaleetleurrayon)
- ✓ Vérificationdebrut (dimensionet matière)
- ✓ Montagedebrut
- ✓ Lancementdecycle
- ✓ Lestaches réaliséessurlescentresd'usinageNHXetNMVsontlesmêmeque celles

Réaliséespourlescentres d'usinages NHX sauf que pour les NMV après la vérification de soutils on assure le calage des outils (palpage des outils pour mesurer le diamètre et la longueur d'outils) et on n'utilise ni l'équerre ni le cube on place l'outillage directement sur la palette.





Figure9: PalpeurettMagasinoutil.

4. Atelierd'usinageprofilé:

Il y a 8 machines à commande numérique (CNC) à 4 axes dans cette UAP, spécialisées dans l'usinagedespiècesprofilées. Cetteinstallation per met de mettre en avant les compétences de FGAT et de démontrer son excellence, car elle est unique en Afrique et dans le monde arabe.

Réceptiondela matière première:

La Matière Première réceptionnée est sous forme de barres généralement de même longueur et de Différent es formes.

CettematièreesttransféréeparFigeacFranceetaccompagnéepardesfichessuiveusescontenantles ordres de fabrication correspondant à chaque matière, l'ordre de fabrication et la quantité des barres exigés en millimètres.

Machinefivecinétique:

C'estunatelierdeproductionquicontientprincipalementunechained'usinageavec6machines five cinétique

Cettemachineest utiliséedans l'usinage des profilés de longueurs généralement entre 4 et 5 m.

- \checkmark Cettemachine travaillentsur 4axes(X, Y, Zet A),
- ✓ Vitessederotation est24000 tr/min
- ✓ Puissancedebroche: 12 KW
- ✓ Lescoursesmaximalessont:
- L'axeX:600 mm.
- L'axeY:530mm.
- L'axeZ:200 mm,

Lecentred'usinagegrandevitesseForestlinéMGP150estdédiéeàl'usinagedespiècesaéronautique Courtes ou longues, il a été développé pour un usinage comportant les opérations suivantes :

OPerçage, lamage, chanfreinage O

Fraisage

O Détourage

OUsinageenbout


Cettemachinepermetl'usinagedebarresdontla sectionestinscritedansundiamètrede150mmetla

longueurest de 6m et plus selonles supports installésen bout de machine.

La conceptionetlaconfiguration de la machine est celle d'un efraise use/perceuse à bâtifixe. On représente ci-dessous la figure du MGP 150.



Figure 10: Machine five cinétique



5. Atelierd'usinagemétauxdurs:

Dansl'ateliermétauxdurs,onusinedespiècesenmétauxdurs.Onutilise6machinesde typeclockMCMà5axesàbrochesverticales,Unechaîneautomatiséecontenanttouslesoutils de coupe nécessaires et sont distribués à toutes les machines selon la demande. L'atelier comprend aussi 3 machines NH4/D à 4 axes. A titre exemple, ces machines usinent des pièces moteur formées en Titane.



Figure11:MachineMCM

6. Atelierd'usinagegranddimension(GDim):

Atelierd'usinagegrandesdimensions(UAP):

Dansl'atelierdeG-Dim,onfabriquedespiècesdegrandesdimensions.Onutilisedeux types de machine MINUMAC ET V2 .

MachineMINUMAC:

C'estuna telier de production qui contient principalement 2 machines MINUMAC

- ✓ Cettemachinetravaillesur5 axes
- ✓ Lescoursesmaximalessont:
- L'axeX:6000 mm,
- L'axeY:4500 mm,
- L'axeZ:1200 mm,
- ✓ Vitessederotation est24000 tr/min
- ✓ Puissancedebroche: 45 KW



Figure 12: Machine MCM.

Machine V2:

• Cettemachinetravaillesur 3axes(X,Y,Z),

• Vitessederotation: 15000tr/min

O Puissancedebroche: 26kw



Figure13:MachineV2

7. UAPmontage:

Cette UAP est consacrée à l'assemblage des pièces usinées ou qui ont subi un traitement de surface chez un prestataire externe. Elle est constituée de 6 sous unités:unmagasinKitting,unezonedecontrôle,unezonedemontageT11,une zone de montage caisson, une zone de montage PD et une zone de montage GD.



Figure 14: Atelier de montage.

8. SECTEURPOLYVALENT:

Se sont des secteurs complémentaires qui fournissent des actions nécessairespourcompléterl'usinage(préréglage,ajustage)etpour contrôler le produit fini.

Préréglages:

Lepréréglageaunrôletrèsimportantilfournitàtouteslesmachinedel'entrepriseet les outils nécessaire et convenable. Et les principales tâches au préréglage sont :

- ➤ Démonterlesplaquettesuséesdutourteau
- ➤ Monterlesnouvellesplaquettes(oumonterlesanciennesplaquettesengardant l'arrêt tranchante en bonne état en position d'usinage et celle usé masqué)
- > Changementsdesfraisesetdesforetsparfrettageouparpince(bancde frettage)
- ➤ Mesurerlesdimensionsdel'outil parunemachinedemesured'outil(zoller)
- > Nettoyage, dégraissage et protection de soutils par le dégrippant.




Figure15:Bancdefrettage



Figure16: Zoller.

Posted'ajustage:

Cette tache consiste à améliorer de surface par l'enlèvement des bavures et les opérations de finition. Les opérateurs doivent vérifier les différentes cotes des pièces avantdelesajuster. Cestechniques permettentains id'obtenir un beauétat de surface sur les pièces. Les principaux mate riels de l'ajustage sont :

Instruments d'ajustage	Image	Fonction
Ébavureuse		Enleverl'excèsdemétal,ou «bavure»d'unepièce(trous).
Vibreuse		Enleverlesrayures, les ressautset toutes traces sur la surface.
Rouleaux		Lisserles rayons
Cent mile (cassaged' angle)		Cassaged'angle

Tableau4:Instruments d'ajustage

Atelierdecontrôle:

Dansl'entrepriseFIGEACAERO,l'atelierdecontrôleapourrôlededéterminersilespièces aéronautiques fabriquées respectent les spécifications requises. Ce processus inclut la prise de

décisionsconcernantl'acceptation, le rejetoular et ouchedes produits. Trois types de contrôles sont effectués

:

A. ContrôleFAI(FirstArticleInspection):

Ce contrôle consiste à vérifier la première pièce produite afin de valider le processus de fabrication. Si des défauts sont détectés, cela peut entraîner des ajustements dans la programmation, les gammes d'usinage,lesdossiers d'approvisionnement ou l'outillage afin de corriger les problèmes et garantir la qualité de la production.

B. Contrôledesérie:

Lors de ce contrôle, un échantillon de pièces issues de l'ordre de fabrication (OF) est vérifié pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences du client, telles que définies dans le dossier atelier (DA)etlagammedecontrôle. Cette étape implique la mesure de dimensions avec divers instruments et le contrôle de l'état de surface des pièces.

C. Contrôlefinal:

Ils'agitd'uncontrôlevisuelportantprincipalementsurl'aspectesthétiquedespièces. Cecontrôle vérifie l'état de surface, la peinture et la forme des pièces, qui peuvent être altérés pendant le stockage ou le transfert d'un poste à un autre.

D. Lesinstrumentsdecontrôles:

Voiciquelquesinstrumentsdemesurequej'ai utiliséaucoursdel'opérationde contrôlé :

Instruments	Image	Fonction
desmesure		
Piedàcoulisse		C'estunoutilquimesuretrèsprécisément une longueur. Le pied à coulisse se compose d'une tête fixe et d'une autre coulissante. Cet instrumentesttrèsutiliséenmécanique, il permet de mesurer facilementlescotesextérieuresd'une pièce ou le diamètre d'un alésage.
Jauge de profondeur:	cypies of the same	C'estuninstrumentdemesuredepetites profondeurs. Cet outil sert à mesurer la distance qui séparelatêtedelajaugeetdelacale coulissante
Auditest (calibre d'épaisseur):	Krop plin	C'est un instrument de contrôle qui permet, en enserrantent redeux palpeurs l'objet à mesurer, devérifier soné pais seur.
Tampon:		Calibrecylindriquelisseoufileté,utilisé pour la vérification desdimensionsd'untrouàparoilisse (alésage) ou filetée (taraudage)
Rapporteur d'angles		Lerapporteurd'anglesestuninstrument demesureutilisépourtraceretvérifier des angles avec précision.

Pige



C'est un outil de mesure de diamètre.Lespigessontutilisées mesurer toutes les tailles de perçage,defiletageoud'alésage, les piges sont proposées en jeu dans des coffrets avec des diamètres allant de 0.20 millimètres à 14 millimètres.

Tableau 5: :Instrumentdesmesures.

ChapitreIII:Étudede cas

1. Introduction:

Lors de mon stage au sein de l'entreprise FIGEAG AERO TUNIS, spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques aéronautiques de petites dimensions, j'ai été chargéd'étudieretd'optimiserleprocessus de production d'une pièces pécifique. L'object if principal était de réduire le temps decycle de production, tout en améliorant laqualité du produit final. Pour ce faire, j'ai utilisé l'outil Value Stream Mapping (VSM), qui permet d'analyser les flux de production et d'information afin d'identifier et d'éliminer les gaspillages.

2. Définition de la Value Stream Mapping (VSM):

La Value Stream Mapping (VSM) est un outil méthodologique qui permet de cartographier les flux devaleurauseind'unprocessus de production. Elle aide àidentifier les étapes créatrices devaleuret celles générant des gaspillages, afin d'optimiser le processus global et de réduire les délais de fabrication.

${\bf Description du Processus Actuel:}$

Dans ce Value Stream Mapping (VSM), le système IFS gère l'approvisionnement et la planification afin d'assurer la disponibilité des matières premières, transportées par voie terrestre ou maritime. Une fois reçues, ces matières passent par une première étape de découpage, suivie d'un stockage temporaire avant l'usinage. Aprèscette phase, les pièces subissent un la mage, une opérationes sent ielle pour ajuster ou élargir les trous afin d'assurer leur compatibilité avec les fixations requises. Parallèlement, un second fournisseur livre d'autres composants qui transitent par ST PE et ST CP, avant d'être stockés en vue de leur intégration dans le processus d'assemblage. Avant cette étape, les pièces us inées passent par plusieur scontrôles qualité, notamment le contrôle T.S (technique spécifique), garantissant leur conformité. Ensuite, elles sont assemblées, collées, peintes, marquées et emballées avant leur expédition.




Figure 17: Organi grammede processus.

Définitiond'activités à valeura joutée:

La valeur ajoutée fait référence à la valeur qui est ajoutée à un produit à chaque étape de sa productionoutransformation. C'est la différence entre la valeur d'un produit finiet la valeur des matières premières ou des composants utilisés pour le produire.

Définition de le adtime:

Le LeadTimedésigneletempstotalqu'ilfautpourqu'unecommandepassedudébutàlafindu processus de production. Il inclut toutes les étapes, de la réception de la commande jusqu'à la livraison du produit au client. Le Lead Time comprend :

• Letempsde traitement

- O Letempsd'attente
- **O** Letempsde transport

2.4DéfinitiondeTakTtime:

LeTaktTimeestletempsnécessairepourproduireuneunitéafinderépondreàlademandedu client, en ajustant le rythme de production. Il est calculé en divisant le temps de production disponible par la demande du client, permettant ainsi d'optimiser la production et d'éviter les gaspillages.

2.5. Calculedepourcentagedevaleurajoutée:

Voicilaformulepour calculerlepourcentagedevaleursajoutée:

Pourcentage de VA =
$$\left(\frac{\text{Temps de VA}}{\text{Temps total du processus}}\right) \times 100$$

Aveclesvaleursfournies:

• TempsdeVA=1282,91

Tempstotalprocessus= 4679,6

$$VA = (\frac{1282, 91}{4679, 6}) \times 100$$

PourcentagedeVA=0.274x100=27,4%

Celasignifiequeseulement27.4% dutemps de production estréellement consacré à la création de valeur pour le client, tandis que les 72,6% restants sont gaspillés dans des activités non à valeur ajoutée. Après l'analyse présidente, j'ai constaté que la cause première de cette per te detemps est l'opération de la mage manuel.

3. ProblèmesIdentifiés:

Voicilesproblèmesobservés:

- ➤ **Tempsdecycleélevé:** Lelamagemanuelprenduntempsconsidérable,cequiretarde l'ensemble du processus.
- ➤ **Risquederebutélevé:**L'opérationmanuelle,malgrél'expertisedesopérateurs,peut entraîner des erreurs, augmentant ainsi le risque de rejet des pièces.
- ➤ Variabilitédes résultats: Laprécision du la mage dépend fortement de l'opérateur, ce qui entraîne des variations dans la qualité des pièces





Figure 18: Outild'alésage manuelle

4. Déterminerlescauses racines du problème :

Parlaméthodede5 M

A) Définition:

Les5Msontunoutild'analyseutilisépouridentifierlescausespotentiellesd'unproblèmedans un processus de production ou un système. Chaque "M" (Main-d'œuvre, Machine, Matières, Méthode Milieu.) représente un facteur clé qui peut influencer le résultat final.

B) Application:




Figure19:Méthode5M

• Unefoiscescausespotentiellesidentifiées,laméthodedes5Pourquoipermetde Creuser plus en profondeur, en posant la question (POURQUOI).

Analyseparlaméthodedes5pourquoi:

A) Définition:

La méthode des 5 pourquoi, est un outil utilise dans la résolution de problème. Elle permet d'identifierlescauses fondamentales d'un dysfonctionnement ou d'un est utilise dans la résolution de problème. Elle permet d'identifier les causes fondamentales d'un dysfonctionnement ou d'un est utilise dans la résolution de problème. Elle permet d'identifier les causes fondamentales d'un dysfonctionnement ou d'un est utilise dans la résolution de problème. Elle permet d'identifier les causes fondamentales d'un dysfonctionnement ou d'un est utilise dans la résolution de problème. Elle permet d'identifier les causes fondament ales d'un dysfonctionnement ou d'un est utilise dans la résolution de problème. Elle permet d'identifier les causes fondament ales d'un dysfonctionnement ou d'un est utilise dans la résolution de problème.

B) Application:

FIGEACIAERO TUNISIE	Qu'estceque généréleproblème ? Lamagemanuelleprovoquedesproblème(rebuerla pièce) et augmenter le temps de cycle
Pourquoi	Parcequeçaprendbeaucoupdetempsetilyasouvent des erreurs
Pourquoi	Parcequec'estuntravailtrèsprécisquidépend beaucoup des personness
Pourquoi	Parcequelamagefaitalamainetilfautêtretrèsattentif a chaque detail
Pourquoi	Parceque cettepièce estusinesurmachineNH4axes cequirendlelamagedifficilearéaliser automatismes
Pourquoi	Parcequelaconfiguration de la mage avec précision sur cette pièce

Tableau6: Application deméthode5 pourquoi.

5. Exempledepiècerebut:

Onprendcommeexempleunepiècerebutéeàcausedudommage,commel'indiquelafigure Suivante. Nous avons une cote hors minimum, ce qui rend la pièce non conforme




Figure 20: Gammede control

Lapièceestrebutéeàcausedel'emplacementdulamageetdesaréalisationmanuelle,cequi nécessitebeaucoupdetempset manquedeprécision,entraînantainsi untauxélevédepièces

rebutées. Cette figure représente le la mage d'une pièce réellement rebutée



Figure21 :Pièce rebu.

6. Recherchedansl'armoirededocumentsatelier(DA):

Jecherchedanslesdocuments d'atelier (DA) d'autres pièces similaires à celle étudiée, où l'opération de la mage est réalisée manuellement.

Ils'avèrequ'ilya plusieurspiècesdansce cas:

	A	В	C	D
1	Référence	Diamettre	Nombre	Perçage
2	D5311049220000_NMVTUN	15R2	3	4
3	D5313575520000_NH4XTUN	13R2	1	4
4	D5323194820000_NMVTUN	14R2	2	8
5	F531310022001_NH4ETUN	18R2	1	10
6	D5311965120001_NMVTUN_	14R2	2	6H7
7	E5323148620001_NH4ETUN	14R2	2	6H7
8	D5313573020000_NH4TUN	13R1	3	4

Figure 22: Référence des articles dans labase de données



Figure 23: Armoire dedocuments at elier.

7. PropositiondeSolution:

Après cette analyse, et considérant que j'étudie dans le domaine de la conception et de la fabricationmécaniquelasolutionquej'aiproposéeconsisteàautomatiserl'opérationdelamage en utilisant une machine CNC équipée d'un outil spécial de lamage en tirant (Spot back facing



Figure24:outilSpotback facing

7.1Introductiondel'outil:

L'outil de lamage en tirant est utilisé dans les machines CNC pour agrandir un trou existant tout encréantunrayonprécisaufonddutrou. Il permet d'obtenir un la mage de haute précision, avec un diamètre é largi et une finition lisse, idéale pour des pièces nécessitant une grande exactitude, commedans l'aéronautique ou l'automobile. L'outil assure une coupe stable et un contrôle précis de la profondeur et de la forme du trou.

7.2. Analysed edimension nement:

Le porte-outil HSK 63 de 60 mm de longueur est monté sur la machine NH4000. Ce porte-outil estconçupourgarantirunefixationstableetprécisesurlabrochedelamachine. Une foisinstallé, l'outil est positionné avec une précision maximale, ce qui est essentiel pour l'usinage de haute qualité. Latigedel'outil, d'undiamètre de 6 mm, est insérée dans le troude perçage 6 H7, créantainsiune correspondance parfaite entre le diamètre de l'outil et celui du trou àpercer. L'outil est positionné à une profondeur définie par la programmation, tout en restant stable grâce à son porte-outil.

D'Usinage du Lamage Intérieur:

Lorsque l'outil est mis en mouvement, la partie coupante de 4 mm de large entre en action pour élargir progressivement le diamètre du trou initial. Le mouvement de l'outil, contrôlé par la machineNH4000,permetderéaliserunlamagepropreetprécis,en ajustantlediamètreà14mm tout en respectant les tolérances de forme.

♣ CréationduRayonauFondduTrou(R2):

L'undesélémentsclésdufonctionnementdecetoutilestlacréationd'unrayonde2mm(R2)au fond du trou. Grâce à la géométrie de la partie coupante, l'outil ajuste l'angle et la trajectoire de coupe pour obtenir ce rayon au fond du trou. Une forme lisse et régulière.

Conceptiondel'outil:

Danscettepartieonvaprésenterlesétapes de la conception de l'outile nexpliquant leurs Fonctionnements

L'âme(plaquette) C'est la partie fonctionnelle en contactdirectaveclamatière.La distance de 7 mm est la plus importante pour obtenir un lamage de14mmdediamètre.Un bossage de2mmd'épaisseurest également réalisé La tige Iljouelerôledeporte-plaquette et conduit le lubrifiant. Sa côte critiqueestundiamètrede6mm Lepiston C'est un élément introduit dans cetteconceptionpourpermettre l'ouvertureet la fermeturedela plaquetteàl'aided'un ressortet du lubrifiant L'outilfinale Il est composé de la tige, de la plaquette,duressort,dupistonet duporte-outil, quiestunélément standard de la machine NH4000

Fonctionnement:

À l'état initiale, la plaquette est fermée par la force exercée par le ressort sur la tige, qui est en contactdirectaveclaplaquette. Ceteffort dures sort sur le piston permet son déplacement, par la suite la rotation de plaquette comme le montre la figure suivante




Figure 25: Vueen couped ela positioninitiale.

Dansledeuxièmeétat,laplaquetteestouverteenraisondulubrifiantquiestentrédanslaconduite et exerce une pression sur la surface supérieure du piston. Cela génère un effort sur le ressort, ce qui permet à la plaquette de se libérer. Ainsi, le lubrifiant pousse la plaquette pour obtenir la position de travail, comme l'indique la figure suivante.




Figure 26: Vueencoupedeladeuxièmeposition.

Descriptiondesétapesduprocessus




Figure27 : Description desétapes du processus

L'outil se déplace par avance rapide devant le trou. En activant le liquide de refroidissement interne, la pressionexercéesurlepiondeblocagepermetaucouteaudesereplier. Il estégalement possible d'activer le couteau à l'aide d'air ou en tournant la bague d'activation manuelle. L'outil traverse le trou dans cet état.

Ensuite, le couteau est basculévers l'extérieur par la désactivation du liquide de refroidissement interne et l'activation de la broche. En avance de travail, la face arrière du trou est alors pourvue d'un la mage. Une fois le couteau dans la coupe, le liquide de refroidissement interne est réactivé.

Lorsque l'outil a atteint la profondeur de lamage souhaitée, le liquide de refroidissement interne est arrêté. Il sort ensuite du lamage et la broche s'arrête. L'activation suivante par réfrigérant interne assure le repli du couteau, cequi permetdesortir dutrouen touterapidité etavecleréfrigérant interne activé (lecaséchéant).




Figure 28: Screenshot Solid Worksde l'outilet la pièce

Dans le cadre de l'étude de coupe pour l'outil concerné,on contacté le fournisseur afin d'obtenir les paramètres d'usinage optimaux. Celui-cim'a fourniunt ableauré capitulatif contenant les principales données : •

- ➤ Vitessedecoupe (VC)
- > Vitessed'avance (F)
- > Autresparamètres spécifiques




Figure 29: document defournisseur de l'outil

8. Lesavantages:

- Réductiondutempsdecycle:L'automatisationduprocessuspermettraitderéduireletempsde l'opération de lamage, rendant l'ensemble du processus de production plus rapide et plus efficace.
- Amélioration de la qualité : cet outil permettrait d'obtenir une précision constante, réduisant ainsileserreurshumainesetlerisquederejetdespièces. Lamachine effectuel opération avec une régularité que l'humain ne peut garantir à chaque cycle.
- Réductiondurebut:Enéliminantlavariabilitéliéeàl'opérationmanuelle,laproduction deviendrait plus fiable et moins sujette à des défauts, ce qui diminuerait le taux de rejet.
- Augmentation de la productivité : L'automatisation libère du temps pour d'autres tâches et permetàl'entreprised'augmentersacapacitédeproductions ans augmenter les coûts de main d'œuvre.

10. Conclusion

Cette étude a montré que le lamage manuel ralentissait la production. Après une analyse détailler en trouver que l'automatisation avec un outil spécial permettrait de résoudre ce problème. Cela réduirait le temps de travail, améliorerait la précision et diminuerait les erreurs. Cette solution AideraitFIGEAGAEROTUNISàêtrepluscompétitiveenaméliorantsaproductivitéetsaqualité

ConclusionGénérale

La période d'un mois de stage au sein de l'organisme FIGEAC AERO TUNISIE, qui intervient dans le domaine a éronautique, a été pour moi une expérience en richissante. Elle m'a permis d'acquérir une formation pratique tout en mettant en évidence mes connaissances théoriques, elle a enrichi mon expérience au niveau de la conception, les instruments de Mesure...

Eneffet, cestagem'aaidéàpratiqueràl'activitédel'entrepriseetm'aapprislafaçonde communiquer avec le personnel en général et la façon de travailler dans un groupe bien organisé. Sans oublier qu'il m'a permis d'avoir un œil critique qui me permet de bien analyser les problèmes.

Enfin, j'aidécouvert le milieuprofessionnel, qui est plus difficile que le milieud'étude car il contient plus de responsabilité qui aide à savoir comment traiter les problèmes.

