

Refonte du vérin du Varilair

Spirec — Sartrouville (78)

17 février — 25 avril 2025

CONTEXTE


Vérin électrique d'un système de climatisation par induction. À l'assemblage, la tige filetée se déformait, provoquant bruit et blocages. Objectif : un montage sans déformation, à faible coût.

MISSIONS

- Démontage & rétro-conception (relevés au pied à coulisse)
- Mise à jour des plans et assemblages SolidWorks
- Benchmark de 4 solutions, consultation de plus de 10 entreprises
- Essais mécaniques en traction et en couple

RÉSULTATS

- Solution coupleur + colle Loctite 648 validée
- Tenue 4-6 N·m, soit plus de 10× le couple moteur
- Déformation supprimée, assemblage redevenu démontable
- Jeu de plans à jour livré à l'entreprise



Principe d'induction du Varilair

COMPÉTENCES

SolidWorks

Recherche de solutions

Essais mécaniques

Sourcing

Communication