

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:51 PM

JP-501

Job Plan #: 64394 REV: 4 Description: JP MANTENIMIENTO SENSORES DE BACKUP DE STOP POSITION CONVEYOR HORNO ED

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1	Status: ACTIVE
Priority:		

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
10	VERIFICAR Y CONFIRMAR SEGURIDAD, JSRA Y CON EQUIPOS SIN PRODUCIR PARA DISMINUIR RIESGOS.	UBICAR Y APLICAR TAREAS EN PLACARD DE ACM Y REALIZAR JSRA, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES, PROCEDA CON LAS PRECAUCIONES ENLISTADAS EN PLACARS	0	
20	REVISION Y CONDICION DE LEVAS (EXTERIOR E INTERIOR)	REVISE CONDICION EN LAS LEVAS, CONFIRME DESGASTES EXCENDETES	QUE NO PRESENTE GRIETAS POR DESGASTE	0	
30	REVISION Y CONDICION DE LEVAS (EXTERIOR E INTERIOR)	REVISAR CORRECTO TORQUE EN OPRESORES	QUE NO PRESENTE MOVIMIENTO LA LEVA CON RESPECTO A LA FLECHA	0	
40	REVISION Y CONDICION DE GUARDA DE EXTERIOR	REVISAR MARCA DE TORQUE EN TAQUETES, CORRECTA FIJACION E INTEGRIDAD EN LA ESTRUCTURA GRAL	APRETAR SEGUN A PUNTOS DE TORQUE	0	

Nov 18, 2025 3:51 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:51 PM

JP-501

Job Plan #: 64394 REV: 4 Description: JP MANTENIMIENTO SENSORES DE BACKUP DE STOP POSITION CONVEYOR HORNO ED

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1	Status: ACTIVE
Priority:		

## Responsibility

Supervisor:		Lead:
Maint. Shift:		

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
50	REVISION DE TORNILLERIA EN GENERAL	LIMPIEZA, DESGASTES EN TORNILLERIA GENERAL	QUE TENGA BUEN APRIETE Y NO EXISTAN TORNILLOS FLOJOS, REVISION A MARCA DE TORQUE	0	
60	REVISION DE CHUMACERAS	VERIFIQUE POSIBLES DANOS FISICOS, CHUMACERA EXTERNA FIJA E INTERNA SIN APRIETE COMO JUNTA EXPANSIVA	QUE NO EXISTAN DEFORMACIONES NI AMARRE CON EL EJE DE LA FLECHA	0	<p>Tornillos de la chumacera exterior ligeramente flojos.</p> 

Nov 18, 2025 3:51 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:51 PM

JP-501

Job Plan #: 64394 REV: 4 Description: JP MANTENIMIENTO SENSORES DE BACKUP DE STOP POSITION CONVEYOR HORNO ED

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1	Status: ACTIVE
Priority:		

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
70	LUBRICACION DE CHUMACERAS	APLIQUE 4 BOMBAZOS Y REALIZE LIMPIEZA EN SU EXCENDENTE	CONFIRME QUE NO EXISTA ALGUN ATORAMIENTO MECANICO POR CHUMACERA	0	
80	REVISION DE PISTON	REVISE CONDICION DE PISTON EN FLECHA RT106-4, CONFIRME CORRECTO RETORNO DE LEVA	REEMPLACE DE PRESENTAR DESGASTE O PUNTOS PROPENSOS A FRACTURA	0	
90	REVISION DE FLECHA	REVISE QUE FLECHA NO PRESENTE DEFORMACIONES AL REALIZAR GIRO	REALIZE MANIPULACIONES EN MANUAL PARA REALIZAR GIRO Y CONFIRME DEFORMACIONES	0	
100	REVISION DE SELLO TERMICO	REVISE POSIBLES FUGAS DE CALOR EN PARED	REEMPLAZE O REFUERZE CON TAPE METALICO EN CASO DE SER NECESARIO	0	

Nov 18, 2025 3:51 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:51 PM

JP-501

Job Plan #: 64394 REV: 4 Description: JP MANTENIMIENTO SENSORES DE BACKUP DE STOP POSITION CONVEYOR HORNO ED

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1	Status: ACTIVE
Priority:		

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
110	REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES (EXTERIOR)	LIMPIE Y REVISE SENSORES INDUCTIVOS, REVISE CORRECTO SENSADO	REEMPLAZE DE PRESENTAR DESGASTE O DANOS (YNA0230555)	0	
120	REVISION DE CABLEADO DE SENSORES	REVISE CONDICION DE CABLES Y SENSORES SIN FRACTURAS Y SE ENCUENTRE CORRECTAMENTE RUTEADO	REEMPLAZE EN CASO DE PRESENTAR DANOS, CONFIRME TERMINALES CON CORRECTA CONEXION CAJAS DE REGISTRO	0	
130	REVISION DE ACTIVACION DE SENSORES	CONFIRME CORRECTA ACTIVACION EN EL TREND MONITOR ENTRE EL SENSOR PRIMARIO CON EL DEL BACKUP	REALIZE AJUSTE EN LEVA DE EXTERIOR EN CASO DE SER NECESARIO	0	
140	CONFIRMACION	REALIZE 5 CICLOS DE ACTIVACION	ASEGURE EL CORRECTO SENSADO CON RESPECTO AL GIRO DE LAS LEVAS	0	

Nov 18, 2025 3:51 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:51 PM

JP-501

Job Plan #: 64394 REV: 4 Description: JP MANTENIMIENTO SENSORES DE BACKUP DE STOP POSITION CONVEYOR HORNO ED

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1	Status: ACTIVE
Priority:		

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
150	LIMPIEZA DE AREA	5 S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER DE MATERIALES EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE	0	
160	ACTUALIZACION Y REVISION DE TABLERO DE CONSUMIBLES	REPORTE CANTIDAD DE REFACCIONES USADAS Y RETIRADAS DE TABLERO DE REFACCIONES PARA MANTENER ESTANDAR	ASEGURAR SISTEMA DE PARTES EN LINEA, REPORTAR EN MAXIMO CONSUMO Y REFACCIONES REQUERIDAS	0	
170	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/AML CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO	FIRMA GL / AML _____, ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DE ARRANQUE.	0	

Nov 18, 2025 3:51 PM