

BCT1

Work Order Type: TPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
 GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:21 AM

WOT-101

Work Order	BCT1629991	Responsibility						
Description	TPM LIMPIEZA DE STRAINGERS DE TANQUE DE TRASFERENCIA Y BOMBAS SLUDGE POOL T2 W4	Reported By	Supervisor	Lead	Owner	Crew Work Group	Maint. Shift	Vendor
		Maximo Admin	Abel Cano	Jose Luis Avila		BCTMT	4	

Work Order Details

Location:	T2-CAB-SPB	PAINT 2 CAB SLUDGE POOL BOOTH	Target Start	11/26/25 10:00 PM	Priority	1
Asset No:			Target Finish	11/27/25 12:00 AM	Calc. Priority	4
Asset Short Desc:			Schedule Start		Asset Loc. Pri.	2
Rank:			Schedule Finish		WO Type	TPM
Route No:	TM1216	RTA LIMPIEZA STRAINGERS SLUDGE POOL T2	EST(Hrs)	2.00	WO Status	WSCH
Job Plan No:	67642	REV: 3	Finish No Later Than	12/27/25 12:00 AM	Parent WO	
PM:	332876	FREQ: 1 MONTHS	Work Condition	WW	Column Loc	

Multi Asset/Location/CI

Asset ID	Asset Description	Location	Location Description
298013	T2 CAB SLUDGE POOL SYSTEM TRANSFER TANK	T2-CAB-SPB	PAINT 2 CAB SLUDGE POOL BOOTH
298011	T2 CAB SLUDGE POOL SYSTEM RECIRCULATION	T2-CAB-SPB	PAINT 2 CAB SLUDGE POOL BOOTH

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
10	SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DELIMITE AREA	UBICAR LAS FUENTES DE ENERGIA EN PLACARD Y JSRA, APLICAR LOTO, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENERGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: TPM

TOYOTA - Planned Work Order Details

GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:21 AM

WOT-101

Tasks						
Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
20	LOTO EN TABLERO PRINCIPAL, FOSA DE LODOS Y TANQUE DE TRASFERENCIA	VERIFIQUE QUE DE ACUERDO A PLACARD,APOYECE CON MANTENIMIENTO PARA BAJAR PALANCA	DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES		0	
Observations						
30	RETIRE COMPUEERTAS DE TANQUE DE TRASFERENCIA	UNA VEZ APAGADO EL EQUIPO RETIRE LAS COMPUEERTAS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA	SE OCUPAN DOS PERSONAS PARA RETIRAR CONPUERTAS CON ARNES Y CUERDA DE VIDA PARA REALIZAR ACTIVIDAD		0	
Observations						
40	LIMPIEZA DE STRAINER	USE LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA REALIZAR LIMPIEZA	VERIFIQUE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA EVITAR GOLPES O LECIONES POR ESTAR EN MAL ESTADO		0	
Observations						
50	LIMPIEZA DE STRAINER	LIMPIE Y SAQUE EL MATERIAL EXCEDENTE DE AMBOS STRAINER	VERIFIQUE QUE NO QUEDA MATERIAL PARA EVITAR DERRAMES		0	
Observations						
60	5'S LIMPIEZA DE AREA	5'S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER DE MATERIALES EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE		0	
Observations						
70	DESPLAZARSE A FOSA DE LODOS Y DELIMITE AREA	CIERRE VALVULAS A LA ENTRADA Y SALIDA DE FILTRO Y AFLOJE TAPA	VERIFIQUE QUE NO HAYA FLUJO Y HABRA COMPLETAMENTE		0	
Observations						
80	RETIRE TAPA Y SAQUE CANASTA DE STRAINGER	RETIRE Y REVISE QUE NO EXISTA FLUJO, LIMPIE FONDO DE TANQUE	VERIFIQUE TORNILLERIA Y EMPAQUE, INFORME A MANTTO EN CASO DE DAno		0	
Observations						
90	LIMPIEZA DE STRAINER	USE LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA REALIZAR LIMPIEZA	VERIFIQUE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA EVITAR GOLPES O LECIONES POR ESTAR EN MAL ESTADO		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: TPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:21 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
100	LIMPIEZA DE STRAINER	LIMPIE Y RETIRE MATERIAL EXCEDENTE DE STRAINER	VERIFIQUE QUE NO QUEDA MATERIAL PARA EVITAR DERRAMES		0	
Observations						
110	4's LIMPIEZA DE AREA	4's HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER DE MATERIALES EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE		0	
Observations						
120	RETIRAR LOTO Y CONFIRMACION	RETIRE LOTO Y AVISE A MANTENIMIENTO	VERIFIQUE CON MANTENIMIENTO LA CONFIRMACION DEL EQUIPO Y LIMPIEZA		0	
Observations						
130	EVALUACION Y AUDITORIA	GL /AML / TL CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO	FIRMA GL/STL MANTTO _____ FIRMA GL PRODUCCION / LEADEC _____ ASEGUAR EQUIPO ANTES ARRANQUE		0	
Observations						

Technician Sign Off

Print

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

Time: _____

Actual Hours (hh:mm): 0

Asset No

Work Order No

BCT1629991

TPM LIMPIEZA DE STRANGERS DE TANQUE DE TRASFERENCIA Y BOMBAS SLUDGE POOL T2 W4