

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:44 PM

JP-501

Job Plan #: 58361 REV: 0 Description: JP SEMANAL POWER ROLLER BED ED OVEN T2

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
-------	-------------	--	--

Duration:	0	Status:	REVISED
-----------	---	---------	---------

Priority:			NOT CURRENT VERSION
-----------	--	--	---------------------

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
-------------	--	-------	--

Maint. Shift:			
---------------	--	--	--

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
10	VERIFICAR Y CONFIRMAR SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DESENERIZAR EQUIPO PARA DISMINUI	UBICAR TODAS LAS FUENTES DE ENERGIA, REALIZAR JSRA Y APlicar LOCK OUT AL EQUIPO (REVISAR PLACARD)	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENEGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES	0	
20	REALIZAR LIMPIEZA DE SENSORES DE POSICION	LIMPIAR SENSORES CON TOALLITA CON ALCOHOL	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENEGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES	0	
30	LUBRICACION Y VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRASMISION	REVIZAR QUE NO TENGA DESGASTES, CADENA, SPROKET Y CHUMACERAS, LUBRIQUE Y VERIFIQUE TENSION	EVITAR ATORAMIENTO O SOBRETORQUES, CAMBIE DE SER NECESARIO, LUBRICAR CON ACEITE TRIBOL, YN8000LTPH	0	

Nov 18, 2025 3:44 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:44 PM

JP-501

Job Plan #: 58361 REV: 0 Description: JP SEMANAL POWER ROLLER BED ED OVEN T2

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
-------	-------------	--	--

Duration:	0	Status:	REVISED
-----------	---	---------	---------

Priority:			NOT CURRENT VERSION
-----------	--	--	---------------------

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
-------------	--	-------	--

Maint. Shift:			
---------------	--	--	--

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
40	REALIZAR Y VERIFICAR LAS CONDICIONES DE TRASMISION	QUE NO TENGA DESGASTES BALEROS DE RODILLOS DE PRB, Y TENSORES, VERIFIQUE TENSION.	EVITAR ATORAMIENTO O SOBRETORQUES, CAMBIE DE SER NECESARIO, LUBRICAR CON ACEITE TRIBOL, YN8000LTPH	0	
50	INSPECCION, VERIFICACION Y TORQUEO DE TORNILLOS DE MOTOR ESTRUCTURA	REVISAR TORQUEO DE TORNILLERIA	EVITAR DA O O ATORAMIENTO POR PIEZAS SUELTAS, REPARA Y REPORTE	0	
60	INSPECCIONAR Y VERIFICAR RUTEO Y DESGASTE DE CABLES DE ALIMENTACION A MOTOR Y SENSORES.	INSTALACION ELECTRICA (CABLEADO DE ALIMENTACION DE MOTOR Y SENSORES)	VERIFIQUE RUTEO Y DESGASTE DE CABLES DE ALIMENTACION A MOTOR Y SENSORES	0	

Nov 18, 2025 3:44 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:44 PM

JP-501

Job Plan #: 58361 REV: 0 Description: JP SEMANAL POWER ROLLER BED ED OVEN T2

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
-------	-------------	--	--

Duration:	0	Status:	REVISED
-----------	---	---------	---------

Priority:			NOT CURRENT VERSION
-----------	--	--	---------------------

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
-------------	--	-------	--

Maint. Shift:			
---------------	--	--	--

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
70	INSPECCION DE SISTEMA DE LUBRICACION	VERIFICAR NIVEL DE ACEITE DE LUBRICADORA, Y CORRECTA DIRECCION DE LOS PUERTOS	EVITAR ATORAMIENTOS Y DESGASTE PREMATURO, RECUPERAR NIVEL DE ACEITE CON ACEITE TRIBOL YN8000LTPH	0	
80	CONFIRME EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO	VERIFICAR QUE NO EXISTA RUIDO O MOVIMIENTO ANORMAL	CONFIABILIDAD DEL EQUIPO	0	
90	REVISI N Y LIMPIEZA DE REA	REALISE 5S EN EQUIPO, CONFIRME QUE HERRAMIENTA ESTE COMPLETA Y NO QUEDA NADA EN REA.	MANTENER ESTNDAR DE 5S	0	
100	REVISI N Y LIMPIEZA DE REA	RECOJA MATERIAL SOBRANTE Y USADO, DISPONGA MATERIAL EN LOS LUGARES ADECUADOS	MANTENER ESTNDAR DE 5S Y NORMAS DE DISPOSICI N DE MATERIALES	0	
110	No Description			0	

Nov 18, 2025 3:44 PM