

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:56 PM

JP-501

Job Plan #: TM24584 REV: 0 Description: **JP PANEL DE CONTROL ANTENAS TROLLEYS T2**

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1.5	Status: ACTIVE
Priority:		

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
10	SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DELIMITE AREA	UBICAR LAS FUENTES DE ENERGIA DE PLACARD Y JSRA, APlicar LOTO, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENERGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES	0	
20	REVISION INTERNA DE PANEL DE CONTROL	VERIFICAR CON TESTER O MULTIMETRO O ENERGIA RESIDUAL	DISMINUIR RIESGOS DURANTE LA INSPECCION	0	
30	REVISION INTERNA DE PANEL DE CONTROL	ABRIR PANEL DE CONTROL CONFIRME QUE LA CERRADURA FUNCIONE CORRECTAMENTE	ANOTE COMENTARIO DE SER NECESARIO	0	
40	REVISION FISICA DE PANEL DE CONTROL	VERIFICAR HERMETICIDAD DE TABLERO SIN DA OS O PERFORACIONES	ANOTE COMENTARIO DE SER NECESARIO PARA UNA REPARACION MAYOR	0	
50	REVISION DE FILTROS DE A/C	REALICE LIMPIEZA DE FILTROS O REEMPLACE DE SER NECESARIO	ASEGURAR CORRECTA TEMPERATURA AL INTERIOR DEL TABLERO	0	

Nov 18, 2025 3:56 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:56 PM

JP-501

Job Plan #: TM24584 REV: 0 Description: **JP PANEL DE CONTROL ANTENAS TROLLEYS T2**

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	1.5	Status:	ACTIVE
Priority:			

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
60	LIMPIEZA INTERIOR DEL PANEL	LIMPIAR POLVO ACUMULADO CON AYUDA DE UNA BROCHA O UTILICE LA ASPIRADORA	DEBE DE ESTAR LIBRE DE POLVOS Y SUCIEDAD	0	
70	LIMPIEZA EXTERIOR DEL PANEL	LIMPIAR POLVO ACUMULADO CON AYUDA DE UNA BROCHA	PUEDE UTILIZAR TOALLAS CON ALCOHOL DEBE DE ESTAR LIBRE DE SUCIEDAD	0	
80	REVISION DE TUBERIA Y CABLEADO	REVISAR TUBERIA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONECTADOS (PLUGS)	VERIFICAR QUE LOS CONECTORES ESTEN DEBIDAMENTE INSTALADOS COLOCAR MARCA DE REFERENCIA	0	

Nov 18, 2025 3:56 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:56 PM

JP-501

Job Plan #: TM24584 REV: 0 Description: **JP PANEL DE CONTROL ANTENAS TROLLEYS T2**

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1.5	Status: ACTIVE
Priority:		

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
90	REVISION DE CABLEADO	REVISAR CORRECTO RUTEO DE CABLE, POR CANALETAS Y TUBERIA	QUE TENGA TAPAS COMPLETAS , QU ESTE ORDENADO Y ETIQUETADO	0	
100	REVISION DE TERMINALES	JALAR SUAVEMENTE LAS TERMINALES Y VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN INSERTADAS CORRECTAMENTE	CONFIRME SUAVEMENTE CON UN JALON REAJUSTE DE SER NECESARIO	0	

Nov 18, 2025 3:56 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:56 PM

JP-501

Job Plan #: TM24584 REV: 0 Description: **JP PANEL DE CONTROL ANTENAS TROLLEYS T2**

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE	
Duration:	1.5	Status: ACTIVE
Priority:		

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
110	REVISION DE CABLES DE RED	CONFIRMAR INTEGRIDAD DE CABLE DE RED UTILICE TESTER PARA VERIFICAR	QUE LOS CABLES SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONAL	0	
120	REVISIONDE TORNILLERIA	VERIFICAR QUE LOS CABLES SE ENCUENTREN APRETADOS CORRECTAMENTE (RELEY , CLEMAS ,CONEXIONES, ETC)	REVISE TORQUE CORRECTAMENTE	0	
130	CONFIRMACION	5 S HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CASO DE DISPONER MATERIAL COLOCARLO EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE	VERIFIQUE QUE NO EXISTA OBSTRUCCION CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	0	
140	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/AML CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO.	FIRMA GL/ AML ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DE ARRANCAR	0	

Nov 18, 2025 3:56 PM