

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:22 AM

WOT-101

Work Order	BCT1643377	Responsibility						
Description	PM BOMBAS E-COAT MENSUAL - T2 1M	Reported By	Supervisor	Lead	Owner	Crew Work Group	Maint. Shift	Vendor
		Maximo Admin	Abel Cano	Jose Luis Avila		BCTMT	4	

Work Order Details

Location:	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED	Target Start	11/29/25 10:00 PM	Priority	3
Asset No:			Target Finish	11/30/25 1:00 AM	Calc. Priority	8
Asset Short Desc:			Schedule Start		Asset Loc. Pri.	2
Rank:			Schedule Finish		WO Type	MPM
Route No:	18508	RTA SISTEMA DE BOMBAS ED SYSTEM T2	EST(Hrs)	3.00	WO Status	WSCH
Job Plan No:	59330	REV: 5	Finish No Later Than	12/30/25 1:00 AM	Parent WO	
PM:	236547	FREQ: 1 MONTHS	Work Condition	WW	Column Loc	

Multi Asset/Location/CI

Asset ID	Asset Description	Location	Location Description
276669	T2 CAB ED STAGE 1A	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
276670	T2 CAB ED STAGE 1B	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
276671	T2 CAB ED STAGE 11	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
297918	T2 CAB ED GLAND SEAL SYSTEM	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
276673	T2 CAB ED STAGE 13	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
277189	T2 CAB ED UF SYSTEM	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
281939	T2 CAB ED ANOLYTE SYSTEM	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED
276672	T2 CAB ED STAGE 12	T2-CAB-ED	PAINT 2 CAB ED

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
10	PUNTO DE SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DELIMITE AREA	UBICAR LAS FUENTES DE ENERGIA EN PLACARD Y JSRA, APLICAR LOTO, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENERGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES		0	

Observations

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:22 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
20	CAMBIO DE MANOMETROS DANADOS Y/ O AJUSTE	CONFIABILIDAD EN INSTRUMENTACION DE CONTROL DE PARAMETROS	EVITAR DESVIACIONES AL ESTANDAR DE CONTROL		0	
Observations						
30	REVISION DE TUBERIAS	QUE NO PRESENTE FUGAS, REVISAR INTEGRIDAD DE CONEXIONES A TIERRA EN COPLES, BOMBAS Y VALVULAS	QUE EQUIPO TRABAJE CON LA PROTECCION Y CONDICIONES SEGURAS		0	
Observations						
40	REVISAR QUE NO PRESENTE FUGAS EN SELLO MECANICO	REEMPLACE DE SER NECESARIO	EVITAR DERRAMES, YNA0337782 STG 9, 10 &12, YNA0337778 STG 11, YNA0323855 STG 13 & YN7000LLQX STG 11		0	
Observations						
50	REVISAR EL ESTADO DE BALEROS	RECUPERAR GRASA, BASARSE EN WIS PARA DEFINIR CANTIDAD	CONFIABILIDAD DE EQUIPO Y EVITAR DAnO PREMATURO		0	
Observations						
60	REVISION INSTALACION ELECTRICA	REALIZAR PRUEBA A MOTOR CON EQUIPO ALL TEST PRO, REVIZAR CONDICION DE CONEXIONES Y APRIETE	EVITAR QUE PRESENTE FALLA POR CAUSAS DE MALA CONEXION DE POWER E INTEGRIDAD DE CABLEADO		0	
Observations						
70	LIMPIEZA DE VENTILADOR Y GUARDA DE MOTOR 5's	LIMPIEZA A GUARDA Y MOTOR	QUE MOTOR TENGA LA VENTILACION ADECUADA		0	
Observations						
80	FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO SIN ALARMAS Y/O FORZAMIENTOS EN PLC	QUE NO TENGA ELEMENTOS DE CONTROL O ALARMAS CON FORZAMIENTOS	QUE EQUIPO TRABAJE CON LA PROTECCION Y CONDICIONES SEGURAS		0	
Observations						
90	REVISION DE VALVULAS	QUE PRESENTE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SIN FUGAS POSICION CONFORME A ESTANDAR	CONFIABILIDAD DE EQUIPO Y EVITAR DAnO PREMATURO		0	
Observations						
91	REVISION DE TORNILLERIA EN BASE Y GUARDAS	QUE NO SE ENCUENTRE TORNILLERIA FLOJA O BARRIDA	COLOQUE MARCAS DE TORQUE		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:22 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
100	REVISION DE COPLE FLEXIBLE	VERIFIQUE QUE NO SE ENCUENTRE DAnADO Y TORNILLERIA APRETADA	ASEGURAR QUE TENGA SUS RESPECTIVAS MARCAS DE TORQUE		0	
Observations						
110	CONFIRMACION	VERIFIQUE QUE NO EXISTE RUIDO ANORMAL	ASEGURAR QUE EL EQUIPO TRABAJE LIBREMENTE SIN FORZAMIENTOS		0	
Observations						
130	LIMPIEZA DE AREA	4'S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER RESIDUOS EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE		0	
Observations						
140	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/STL CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO	FIRMA GL / STL ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DEL ARRANQUE		0	
Observations						

Technician Sign Off

Print

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

Time: _____

Actual Hours (hh:mm): 0 _____

Asset No

Work Order No

BCT1643377

PM BOMBAS E-COAT MENSUAL - T2 1M