

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Work Order	BCT1628513	Responsibility						
		Reported By	Supervisor	Lead	Owner	Crew Work Group	Maint. Shift	Vendor
		Maximo Admin	Abel Cano	Jose Luis Avila		BCTMT	4	

Work Order Details

Location:	T2-CAB-DLYSCHNG	PAINT 2 CAB DOLLY CHANGE	Target Start	11/26/25 10:00 PM	Priority	4
Asset No:	314463	T2 CAB DOLLY CHANGE ORANGE POSTLIFT & CL138	Target Finish	11/27/25 12:00 AM	Calc. Priority	11
Asset Short Desc:	T2-CAB-DLYSCHNG-LIFT1		Schedule Start		Asset Loc. Pri.	3
Rank:	B		Schedule Finish		WO Type	MPM
Route No:			EST(Hrs)	2.00	WO Status	WSCH
Job Plan No:	TM32503 REV: 0	JP-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD AUTOMATIZACION CAMBIO DE DOLLY T2 - 6M	Finish No Later Than	12/27/25 12:00 AM	Parent WO	
PM:	TM3847 FREQ: 1 MONTHS	PM-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD AUTOMATIZACION CAMBIO DE DOLLY T2 - 1M	Work Condition	WW	Column Loc	H-23

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
10	SEGURIDAD, JSRA, LOCK OUT Y DELIMITE AREA	UBICAR Y APLICAR TAREAS EN PLACARD DE ACM Y REALIZAR JSRA, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES, PROCEDA CON LAS PRECAUCIONES ENLISTADAS EN PLACARDS		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
20	REVISION DE SENSORES DE MUTTING (RETORNO DE SKIDS)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE ALINEACION Y CONFIRME CONMUTACION.			0	
Observations						
30	REVISION DE SENSORES DE MUTTING (RETORNO DE SKIDS)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR CON CUIDADO DE NO MOVER ALINEACION.	ASEGURAR POSICION Y ALINEACION , MANTENER LIMPIO SISTEMA PARA EVITAR FALLAS FUNCIONALES		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM


TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
40	REVISION DE SENSORES DE MUTTING (INGRESO DOLLY CHANGE)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE ALINEACION Y CONFIRME CONMUTACION.			0	
Observations						
50	REVISION DE SENSORES DE MUTTING (INGRESO DOLLY CHANGE)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR CON CUIDADO DE NO MOVER ALINEACION.	ASEGURAR POSICION Y ALINEACION , MANTENER LIMPIO SISTEMA PARA EVITAR FALLAS FUNCIONALES		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
60	REVISION DE SENSORES DE MUTTING (SALIDA DE DOLLY CHANGE)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE ALINEACION Y CONFIRME CONMUTACION.			0	
Observations						
70	REVISION DE SENSORES DE MUTTING (SALIDA DE DOLLY CHANGE)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR CON CUIDADO DE NO MOVER ALINEACION.	ASEGURAR POSICION Y ALINEACION , MANTENER LIMPIO SISTEMA PARA EVITAR FALLAS FUNCIONALES		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM


TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
80	REVISION DE CORTINAS DE SEGURIDAD (RETORNO DE SKIDS)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE ALINEACION Y CONFIRME CONMUTACION.			0	
Observations						
90	REVISION DE CORTINAS DE SEGURIDAD (RETORNO DE SKIDS)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR CON CUIDADO DE NO MOVER ALINEACION.	ASEGURAR POSICION Y ALINEACION , MANTENER LIMPIO SISTEMA PARA EVITAR FALLAS FUNCIONALES		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details

GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
100	REVISION DE CORTINAS DE SEGURIDAD (INGRESO DOLLY CHANGE)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE ALINEACION Y CONFIRME CONMUTACION.			0	

Observations

110	REVISION DE CORTINAS DE SEGURIDAD (INGRESO DOLLY CHANGE)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR CON CUIDADO DE NO MOVER ALINEACION.			0	
-----	--	--	--	--	---	--

Observations

120	REVISION DE CORTINAS DE SEGURIDAD (SALIDA DE DOLLY CHANGE)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE ALINEACION Y CONFIRME CONMUTACION.			0	
-----	--	--	--	--	---	--

Observations

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
130	REVISION DE CORTINAS DE SEGURIDAD (SALIDA DE DOLLY CHANGE)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR CON CUIDADO DE NO MOVER ALINEACION.			0	
Observations						
140	REVISION DE SCANNER DE SEGURIDAD (PASILLO DE RETORNO DE SKIDS)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE VISTAS TRABAJANDO CORRECTAMENTE			0	
Observations						
150	REVISION DE SCANNER DE SEGURIDAD (PASILLO DE RETORNO DE SKIDS)	REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR Y LENTE CON TOALLA CON ALCOHOL.			0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
160	REVISION DE SCANNER DE SEGURIDAD (CAMBIO DE DOLLY)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE VISTAS TRABAJANDO CORRECTAMENTE			0	
Observations						
170	REVISION DE SCANNER DE SEGURIDAD (CAMBIO DE DOLLY)	REALICE INSPECCION DE CABLEADO EN BUEN ESTADO, DE VISTAS TRABAJANDO CORRECTAMENTE			0	
Observations						
180	RESTABLEZCA SISTEMA PARA CONFIRMACION	RESTABLEZCA SISTEMA DESDE TABLERO DE CONTROL, QUE NO TENGA ALARMAS Y VERIFIQUE FUNCIONAMIENTO	INTERRUMPA CORTINAS, SCANNERS Y VERIFIQUE QUE ACCIONEN ASEGURANDO FUNCIONALIDAD		0	
Observations						
190	CONFIRMACION	4'S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE QUE NO EXISTA OBSTRUCCION CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO		0	
Observations						
200	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/STL CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO	FIRMA GL / STL, ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DE ARRANQUE.		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

TOYOTA - Planned Work Order Details
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:24 AM

WOT-101

Technician Sign Off

Print

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

Time: _____

Actual Hours (hh:mm): 0 _____

Asset No 314463 T2 CAB DOLLY CHANGE ORANGE POSTLIFT & CL138

Work Order No BCT1628513 PM-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD AUTOMATIZACION CAMBIO DE DOLLY T2 - 1M