

BCT1

Work Order Type: MPM

## TOYOTA - Planned Work Order Details

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:18 AM

WOT-101

Work Order	BCT1643392	Responsibility						
Description	PM TREN DE GAS, QUEMADORES E INSPECION DE DETECTOR DE FLAMA DE RTO - T2 3M	Reported By	Supervisor	Lead	Owner	Crew Work Group	Maint. Shift	Vendor
		Maximo Admin	Abel Cano	Jose Luis Avila		BCTMT	4	

## Work Order Details

Location:	T2-RTO	PAINT 2 RTO	Target Start	11/22/25 10:00 PM	Priority	4
Asset No:	276675	T2 CAB RTO	Target Finish	11/23/25 2:00 AM	Calc. Priority	10
Asset Short Desc:	T2-CAB-RTO		Schedule Start		Asset Loc. Pri.	2
Rank:	A		Schedule Finish		WO Type	MPM
Route No:			EST(Hrs)	4.00	WO Status	WSCH
Job Plan No:	64334	REV: 2	Finish No Later Than	12/23/25 2:00 AM	Parent WO	
PM:	256793	FREQ: 3 MONTHS	Work Condition	WW	Column Loc	F-27

## Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
10	VERIFICAR Y CONFIRMAR SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DESENERIZAR EQUIPO PARA DISMINUIR RIESGOS.	UBICAR TODAS LAS FUENTES DE ENERGIA, REALIZAR JSRA Y APLICAR LOCK OUT AL EQUIPO (REVISAR PLACARD)	EQUIPO DESENEGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES		0	
<b>Observations</b>						
20	REVISION DE TUBERIA DE TREN DE GAS	REVISAR REVIZAR SI PM ON LINE REGISTRO SEGUIMIENTO DE FUGA EN TUBERIA DE GAS	SEGUIMIENTO A ORDEN DE REPARACION EN MAXIMO		0	
<b>Observations</b>						
30	REVISION DE REGULADOR DEL QUEMADOR	VERIFIQUE QUE NO TENGA FUGA O DAnO APARENTE	EVITAR MALA CARBURACION, DE EXISTIR DAnO REMPLACE (YNA0323626)		0	
<b>Observations</b>						

BCT1

Work Order Type: MPM

**TOYOTA - Planned Work Order Details**  
**GL Account: 21AG+5130120006+M9150M**

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:18 AM

WOT-101

**Tasks**

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
40	LIMPIEZA Y REVISIoN DE FILTRO DE BLOWER	INSPECCIONE FILTROS DE ESTAR DESGASTADOS O CON EXCESO DE SUCIEDAD, REEMPLACE	FILTROS DE QUEMADOR PFANNENBERG: YNA0148454, NEW YORK BLOWER: YNA0373648		0	
<b>Observations</b>						
50	REVISE QUE NO HAYA OBSTRUCCION EN EL TUBO DE FLAMA	RETIRAR MIRILLA Y CON BOROSCOPIO INSPECCIONAR INTERIOR	POSIBLE DAnO EN CAnON INFORME PARA PROGRAMAR REEMPLAZO		0	
<b>Observations</b>						
60	REALICE LIMPIEZA A DAMPER DE ENTRADA DE AIRE	DEBE TENER LIBRES LOS ORIFICIOS EN COMPUERTA Y MARGEN DE DAMPER	EVITAR OBSTRUCCION EN EL PASO DE AIRE DURANTE ETAPA DE ARRANQUE		0	
<b>Observations</b>						
70	INSPECION Y LIMPIEZA DE MIRILLA DE QUEMADOR	QUE NO ESTe ROTA U OPACA. RETIRE Y LIMPIE CRISTAL	TENER VISION DE FLAMA DURANTE OPERACION DE QUEMADOR		0	
<b>Observations</b>						
80	INSPECCION Y LIMPIEZA DE DETECTOR DE FLAMA	REMUEVA DETECTOR Y LIMPIE MIRILLA, REEMPLACE EN CASO DE ESTAR ROTA U OPACA	EVITAR FALLAS POR FALLA DE DETECTOR, CRISTAL DE MIRILLA (YN700087BT) GASKET (YN7000LHWP)		0	
<b>Observations</b>						
90	INSPECCION Y LIMPIEZA DE DETECTOR DE FLAMA	LIMPIE INTERIOR, REVISE SHUTTLE Y SU MUEYE QUE NO ESTE ROTO O VENCIDO REMPLAZAR EN ESE CASO	EVITAR FALLAS POR SHUTTLE, YN70007XL1		0	
<b>Observations</b>						
100	CONFIRMACION	RETIRE LOTO, ENCIENDA Y CALIENTE HASTA QUE SE CONTROLE DE FORMA AUTOMATICA	VERIFICAR QUE CONTROLE SISTEMA DE ALIMENTACION AIRE/GAS		0	
<b>Observations</b>						
110	VERIFIQUE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR DaMPER DE QUEMADOR	QUE VIAJE DE 0 A 90°, REALICE LIMPIEZA INTERNA DE COMPUERTA DE AIRE	EVITAR TAPONAMIENTO DE AIRE EN ARRANQUE, AJUSTE O REEMPLACE DE SER NECESARIO, MOTOR (YN700072NS)		0	
<b>Observations</b>						
120	CONFIRMA TEMPERATURA	COMPARE TERMOPARES CON PANEL VIEW, REVIZAR SI PM ON LINE REGISTRO ALGUN SEGUIMIENTO	AJUSTE O REEMPLACE DE SER NECESARIO		0	
<b>Observations</b>						

BCT1

Work Order Type: MPM

**TOYOTA - Planned Work Order Details**  
**GL Account: 21AG+5130120006+M9150M**

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:18 AM

WOT-101

**Tasks**

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
130	VERIFIQUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MANOMETROS	REVIZAR SI PM ON LINE REGISTRO ALGUN SEGUIMIENTO Y CORRIJA (REQUERIMIENTO DE TSMS & STPS)	ASEGURAR LA CORRECTA LECTURA DE MANOMETROS		0	
<b>Observations</b>						
140	APAGUE EQUIPO DE FORMA AUTOMATICA	QUE REALICE SU SECUENCIA DE PARO DE FORMA AUTOMATICA	QUE CIERREN CORRECTAMENTE DAMPERS Y SWICH DIFERENCIALES NO PRESENTEN ALARMAS CON EQUIPO APAGADO		0	
<b>Observations</b>						
150	LIMPIEZA DE AREA	5'S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER DE MATERIALES EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE		0	
<b>Observations</b>						
160	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/ AML CONFIRMAR REALIZACION	FIRMA GL / AML _____ AS		0	
<b>Observations</b>						

**Technician Sign Off**

Print

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Time: \_\_\_\_\_

Actual Hours (hh:mm): 0 \_\_\_\_\_

Asset No 276675 T2 CAB RTO  
 Work Order No BCT1643392 PM TREN DE GAS, QUEMADORES E INSPECION DE DETECTOR DE FLAMA DE RTO - T2 3M