क्रेन के नीचे कर्मचारी

Near miss / unsafe condition report · ब्लास्ट फर्नेस-2, कास्ट हाउस

RISK LEVEL
HIGH

INCIDENT DETAILS

PLANT / UNIT	DEPARTMENT	LOCATION	DATE & TIME
Bokaro Steel Plant	Operations	ब्लास्ट फर्नेस-2, कास्ट हाउस	30 Oct 2026, 10:15
REPORTED BY	**PERSONNEL NO.**	**OBSERVATION TYPE**	**STATUS**
रवि शंकर	P12345	Near Miss	OPEN
REPORT TYPE	**WSA CATEGORY**	**REFERENCE NO.**	**PEOPLE INVOLVED**
Near Miss	Unsafe Act	17933300	0

INCIDENT SUMMARY

EOT crane से लटके भार के नीचे एक कर्मचारी चल रहा था। स्लिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था और हुक का सेफ्टी लैच टूटा हुआ था। श्रमिक ने हेलमेट पहना था, परन्तु सुरक्षा जूते नहीं थे। शिफ्ट इंचार्ज को तुरंत सूचित किया गया।

IMMEDIATE CORRECTIVE ACTION TAKEN

1. क्रेन का संचालन रोका गया
2. क्षेत्र को बैरिकेड किया गया
3. स्लिंग बदली गई और PPE सुनिश्चित किए गए

REPORTED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
रवि शंकर	Safety Officer / HOD	Plant Head / GM (Safety)
P.No. P12345	Name:	Name:
Signature & date	Signature & date	Signature & date

Generated by SAIL Safety Lens. AI observations are advisory and subject to verification by the Safety Department before any finding is recorded.