
تحلیل سرعت اهرم بندی (به روش ترسیمی)

مثال: حرکت اهرم بندی لنگ - لغزنده مطابق شکل می باشد. اندازه ها مشخص است.

بازوی شماره ۲ با سرعت زاویه ای معلوم ω 2 در راستای پادساعتگرد دوران می کند. سرعت لغزنده شماره ۴ را به دست آورید.


قرارداد: گردش در راستای پادساعتگرد مثبت لحاظ می شود.



سرعت مطلق نقطه A در اهرم شماره ۲ به دست می آید.

 $V A = R A * \omega_2$

بردار سرعت مطلق در نقطه A عمود بر بازوی شماره ۲ می باشد.



سرعت مطلق نقطه A در اهرم شماره ۳ به دست می آید.

چون اتصال اهرم ۲ و ۳ در نقطه A یک لولا است. بنابراین

$$V A2 = V A3$$

سرعت نقطه B3 با استفاده از سرعت نقطه A3 به دست می آید.

هر دو نقطه بر روی اهرم۳ قرار دارند. بنابراین

V B = V A + V BA

این معادله برداری شامل دو معادله مستقل خطی در راستای X و Y است.

در حل این معادله برداری، حرف $\, {\sf D} \,$ در زیر هر بردار نشانگر مشخص بودن جهت بردار است. حرف M در زیر هر بردار، نشانگر مشخص بودن اندازه بردار است. بنابراین در معادله دو کمیت مجهول وجود دارد که با روش ترسیمی به دست می آیند.


> نکته با توجه به عمودی بودن حرکت در نقطه ${\sf B}$ جهت آن مشخص است. همچنین جهت VBA مشخص و عمود بر اهرم ۳ است.











در نهایت سرعت در نقطه B لغزنده با مشخص بودن B اهرم ۳ بدست می آید. چون سرعت نقطه B در اهرم ۳ و بر روی لغزنده برابر می باشد. اگر در مثال ۱ سرعت دورانی لنگ برابر ۱۰۰۰ دور بر دقیقه و پادساعتگرد باشد. طول شعاع لنگ ۲۰ سانتی متر طول دسته شاتون ۳۰ سانتی متر

در لحظه ای که $heta_3$ برابر ۶۰ درجه است ، سرعت خطی پیستون را بدست آورید.

اگر اهرم شماره ۲ با سرعت 0 در راستای پادساعتگرد گردش کند، سرعت دورانی اهرم 0 را به دست آورید.

