

LADO DE COMPONENTES (serigrafia) SIN ESPEJO - ESCALA 1:1

Opcional: planchar sobre el lado sin cobre para marcar la posicion y polaridad de los componentes, alineando con los barrenos ya perforados.

