


LADO DE COMPONENTES (serigrafia) SIN ESPEJO - ESCALA 1:1

Opcional: planchar sobre el lado sin cobre para marcar la posición y polaridad de los componentes, alineando con los barrenos ya perforados.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Regla de calibración: 100 mm exactos (medir con regla o vernier)