



Fuente capacitiva 5 salidas · PISTAS PARA PLANCHAR (escala 1:1)


Imprime en impresora LÁSER al 100 % ("tamaño real", sin "ajustar a página") en papel couché o de revista. **NO lo inviertas**: ya está listo. Si el letrero sale al revés en el papel es correcto: al planchar queda derecho sobre el cobre.
Comprobación: la barra mide exactamente 50 mm y la placa 95 × 72 mm. Si no mide eso, revisa la escala de la impresora.



Dos copias por si la primera no se transfiere bien. Los puntos blancos marcan dónde perforar (broca de 0.8 a 1 mm; 1.2 mm para las borneras).

Acomodo de componentes (vista desde arriba, 1:1)

Los componentes van del lado SIN cobre y se sueldan del lado del cobre. El color café es la pista vista a través de la placa.



C1 tiene 3 agujeros: usa el de 15 mm o el de 22.5 mm según el tamaño de tu capacitor. **Fusible:** va en el cable de entrada (portafusible de cable, 500 mA lento).

Acomodo ampliado 2x (para ver mejor, no es para planchar)

