

COBRE VISTO DESDE EL LADO DE SOLDADURA (solo para revision) - ESCALA 1:1

Asi se vera la placa ya atacada, mirando el cobre. NO usar para planchar.

