

AVVIK - 4130

Initiert av: Montør Etterlevering: Nei

Registert av: **Arild Neset** Egen funksjon: Reklamasjon og service

Behandlingsansvarlig: Jan Erik Gitlestad Avviksfunksjon: **Transport**

Ordrenr: 86798 Kategori: For sen levering

Kundenr: 741247 Status: Påbegynt Kundenavn: William Strømme Avsluttet:

Produktområde: Villa Element Korrigerende tiltak:

Ordre komplett: CS-ID:

Transportdato:

Kommentarer

admin 6/19/17 6:39 PM erewr

admin 6/19/17 6:36 PM tullball

admin 6/19/17 6:35 PM test

1/29/14 4:10 PM Ikke levert nokk takstein, samt brekkasje. an

Ettersendes 130 stk pluss 3 mønepanner. Kunde besørger legging av disse selv.