

|             |           |      |                                           |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------|
| Zug Nr.:    | 4705-101  | T101 | Testdatum: 5. Feb. 2026                   |
|             | DOSTO NEU |      | Tester: Johannes Matzner                  |
| Ort / Werk: | Remote    |      | Nomad Ref. No.: ND-DEL-0BB-021-COM-101-2a |

|                     |       |                                                                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoll verteilen | Firma | Email                                                                                      |
| Kontakt Personen    | ÖBB   | <a href="mailto:nenad.milutinovic@pv.oebb.at">nenad.milutinovic@pv.oebb.at</a>             |
|                     | Nomad | <a href="mailto:nd-vienna@nomadrail.com">nd-vienna@nomadrail.com</a>                       |
|                     | Nomad | <a href="mailto:davud.zejnelovic@nomadrail.com">davud.zejnelovic@nomadrail.com</a>         |
|                     | Nomad | <a href="mailto:ext.johannes.matzner@nomadrail.com">ext.johannes.matzner@nomadrail.com</a> |
|                     |       |                                                                                            |

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

| 1.   | SIM-Karten |                  |                    | Anbieter  | Identifikationsnummer | Datum        |
|------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 1.1  | OBS (CCU)  | Modul (Slot 3-4) | SIM-Karte (Slot 1) | TAG       | 89430103122049054019  | 5. Feb. 2026 |
| 1.2  |            |                  | SIM-Karte (Slot 2) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.3  |            |                  | SIM-Karte (Slot 3) | H-3G      | 8943052003696009087   | 5. Feb. 2026 |
| 1.4  |            |                  | SIM-Karte (Slot 4) | ET-Orange | 89320272200218065330  | 5. Feb. 2026 |
| 1.5  |            |                  | SIM-Karte (Slot 5) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.6  |            |                  | SIM-Karte (Slot 6) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.7  |            |                  | SIM-Karte (Slot 7) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.8  |            |                  | SIM-Karte (Slot 8) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.9  |            | Modul (Slot 5-6) | SIM-Karte (Slot 1) | TAG       | 89430103122049054134  | 5. Feb. 2026 |
| 1.10 |            |                  | SIM-Karte (Slot 2) | Magenta   | 2351097692            | 5. Feb. 2026 |
| 1.11 |            |                  | SIM-Karte (Slot 3) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.12 |            |                  | SIM-Karte (Slot 4) | ET-Orange | 89320272200218063840  | 5. Feb. 2026 |
| 1.13 |            |                  | SIM-Karte (Slot 5) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.14 |            |                  | SIM-Karte (Slot 6) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.15 |            |                  | SIM-Karte (Slot 7) | N/A       | N/A                   |              |
| 1.16 |            |                  | SIM-Karte (Slot 8) | N/A       | N/A                   |              |

| 2.  | OBS (CCU) Konfiguration |                                                    | Status             |            | Datum         |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 2.1 | OBS (CCU)               | OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand |                    | Zugnummer: | IPv4-Adresse: |
|     |                         |                                                    |                    | T101       | 10.179.42.1   |
| 2.2 |                         | Ce0p0                                              | Failed             |            | 5. Feb. 2026  |
| 2.3 |                         | Ce1p0                                              | Connected          |            | 5. Feb. 2026  |
| 2.4 |                         | Ce2p0                                              | Failed             |            | 5. Feb. 2026  |
| 2.5 |                         | Ce3p0                                              | Connected          |            | 5. Feb. 2026  |
| 2.6 |                         | MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut             |                    | ☑          |               |
| 2.7 |                         | GPS                                                | GPS empfängt daten | ☑          |               |

| 5.   | Firmware- und Konfiguration-Version |                 | Firmware | Konfig.       | Datum        |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| 5.1  | A - 100                             | Switch A1       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.2  |                                     | Switch A2       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.3  |                                     | Switch A3       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.4  |                                     | Access Point A1 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.5  |                                     | Access Point A2 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.6  |                                     | Access Point A3 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.7  |                                     | Access Point A4 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.8  | C - 200                             | OBS (CCU)       | 2025.2.1 | b93447f1ea1b7 | 5. Feb. 2026 |
| 5.9  |                                     | Switch C1       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.10 |                                     | Switch C2       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.11 |                                     | Switch C3       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.12 |                                     | Access Point C1 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.13 |                                     | Access Point C2 | -        | -             | -            |
| 5.14 |                                     | Access Point C3 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.15 |                                     | Access Point C4 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.16 | E - 400                             | Switch E1       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.17 |                                     | Switch E2       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.18 |                                     | Switch E3       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.19 |                                     | Access Point E1 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.20 |                                     | Access Point E2 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.21 |                                     | Access Point E3 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.22 |                                     | Access Point E4 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.23 | F - 500                             | Switch F1       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.24 |                                     | Switch F2       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.25 |                                     | Switch F3       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.26 |                                     | Access Point F1 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.27 |                                     | Access Point F2 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.28 |                                     | Access Point F3 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.29 |                                     | Access Point F4 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.30 | B - 600                             | Switch B1       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.31 |                                     | Switch B2       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.32 |                                     | Switch B3       | 7.4.2    | v6            | 5. Feb. 2026 |
| 5.33 |                                     | Access Point B1 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.34 |                                     | Access Point B2 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.35 |                                     | Access Point B3 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |
| 5.36 |                                     | Access Point B4 | 6.10.0   | v1            | 5. Feb. 2026 |

| 6.  | Übergabe an STADLER |          | Ja                       | Nein                                | Datum        |
|-----|---------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 6.1 | Forfahren mit       | Phase 2b | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5. Feb. 2026 |
| 6.2 |                     | Phase 4  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5. Feb. 2026 |

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kommentare: | Switch C2 PoE nicht funktionstüchtig, Accespoint C2 nicht erreichbar |
|             |                                                                      |
|             |                                                                      |

|        |              |               |  |
|--------|--------------|---------------|--|
| Datum: | 5. Feb. 2026 | Unterschrift: |  |
|--------|--------------|---------------|--|