

Zug Nr.:	4734-107	T107	Testdatum: 21/10/2025, 22/10/2025, 23/10/2025, 27/10/2025
	DOSTO NEU		Tester: Clemens Hodulik
Ort / Werk:	Remote		Nomad Ref. No.: ND-DEL-ÖBB-021-COM-007-2a

Protokoll verteilen	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Nomad	derek.abdinor@nomadrail.com
	Nomad	davud.zejnelovic@nomadrail.com
	Nomad	ext.clemens.hodulik@nomadrail.com
	Nomad	ext.ditmar.harenceac@nomadrail.com
	Nomad	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich

1.	SIM-Karten			Anbieter	Identifikationsnummer	Datum
1.1	OBS (CCU)	Modul (Slot 3-4)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049054886	21. Okt. 2025
1.2			SIM-Karte (Slot 2)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.3			SIM-Karte (Slot 3)	H-3G	8943052003600031359	21. Okt. 2025
1.4			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211780240	21. Okt. 2025
1.5			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.6			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.7			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.8			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.9	OBS (CCU)	Modul (Slot 5-6)	SIM-Karte (Slot 1)	A1	89430103122049054985	21. Okt. 2025
1.10			SIM-Karte (Slot 2)	Magenta	2230140580	21. Okt. 2025
1.11			SIM-Karte (Slot 3)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.12			SIM-Karte (Slot 4)	ET	89320272200211778020	21. Okt. 2025
1.13			SIM-Karte (Slot 5)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.14			SIM-Karte (Slot 6)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.15			SIM-Karte (Slot 7)	N/A	N/A	21. Okt. 2025
1.16			SIM-Karte (Slot 8)	N/A	N/A	21. Okt. 2025

2.	OBS (CCU) Konfiguration			Status		Datum
2.1	OBS (CCU)	OBS Nomad Connect konfiguration am aktuellen Stand		Zugnummer:	IPv4-Adresse:	21. Okt. 2025
				T035	10.178.35.1	
2.2		Ce0p0		FAILED		21. Okt. 2025
2.3		Ce1p0		CONNECTED		21. Okt. 2025
2.4		Ce2p0		FAILED		21. Okt. 2025
2.5		Ce3p0		CONNECTED		21. Okt. 2025
2.6		MAR3 Tunnel - VPN verbindung aufgebaut		☒		21. Okt. 2025
2.7		GPS	GPS (Primär) empfängt daten	☒		21. Okt. 2025
	GPS (Sekundär) empfängt daten		☒		21. Okt. 2025	

5.	Firmware- und Konfiguration-Version		Firmware	Konfig.	Datum
5.1	A - 100	Switch A1	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.2		Switch A2	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.3		Switch A3	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.4		Access Point A1	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.5		Access Point A2	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.6		Access Point A3	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.7		Access Point A4	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.8	G - 300	OBS (CCU)	2024.1	b6c41a3bfe	21. Okt. 2025
5.9		Switch G1	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.10		Switch G2	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.11		Switch G3	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.12		Access Point G1	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.13		Access Point G2	6.10.0	v1	27. Okt. 2025
5.14		Access Point G3	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.15		Access Point G4	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.16	E - 400	Switch E1	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.17		Switch E2	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.18		Switch E3	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.19		Access Point E1	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.20		Access Point E2	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.21		Access Point E3	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.22		Access Point E4	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.23	B - 600	Switch B1	7.4.2	v4	21. Okt. 2025
5.24		Switch B2	7.4.2	v4	22. Okt. 2025
5.25		Switch B3	7.4.2	v4	22. Okt. 2025
5.26		Access Point B1	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.27		Access Point B2	6.10.0	v1	22. Okt. 2025
5.28		Access Point B3	6.10.0	v1	23. Okt. 2025
5.29		Access Point B4	6.10.0	v1	23. Okt. 2025

6.	Übergabe an STADLER		Ja	Nein	Datum
6.1	Forfahren mit	Phase 2b	☒	☐	27. Okt. 2025
6.2		Phase 4	☒	☐	27. Okt. 2025

Kommentare:	Probleme bei Konfiguration der APs: 13/16 AP ohne vorkonfiguration. - 12/13 konnten konfiguriert werden.
	(AP2 von Switch G2) durch Stadler getauscht.

Datum:	27. Okt. 2025	Unterschrift:	 Project Engineer
--------	---------------	---------------	---