

Zug Nr.:	4736101	Testdatum: 14. Jun. 2024
	DOSTO NEU	Tester: Jonas Schnurr (Stadler)
Ort / Werk:	Erlen	Nomad Ref. No.:

Protokoll verteilt	Firma	Email
Kontakt Personen	Nomad Digitals	nd-vienna@nomadrail.com
	Nomad Digitals	dmytro.herbeda@nomadrail.com
	Nomad Digitals	davud.zeinelovic@nomadrail.com
	ÖBB	peter.hoffman@pv.oebb.at
	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

1.	Konfigurationsbestätigung	Status
1.1	DHCP im VLAN 5 (Videoüberwachung)	OK
1.2	DHCP im VLAN 3 (FIS-Monitore)	OK
1.3	DHCP im VLAN 9 (Sprechstellen)	OK
1.4	DHCP im VLAN 2 (ZFR)	OK
1.5	DHCP im VLAN 8 (AFZ)	OK
1.6	RDS Landseitig erreichbar	Fehlgeschlagen
1.7	NTP verfügbar	Fehlgeschlagen
1.8	IP Port allocation plan für Fahrzeug übermittelt	OK
Phase 1 IBS Ergebnis	Status	OK mit Einschränkung
	Einschränkung	Switche müssen nacheinander in Betrieb genommen werden. Auswirkungen auf die Typtest keine
	Nachfrist	Fehlerbehebung seitens VDS im Laufen. Neu Firmware mit SW-Fix wird in Kürze erwartet (termin noch offen)

Datum:	18. Jun. 2024	Unterschrift:
--------	---------------	---------------