

Zug Nr.:	4750-011	Testdatum: 20.03.2025
	DOSTO NEU	Tester: Pavel Khamenka

Verteilen an	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerail.com
	Nomad Digitals	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

1.	Konfigurationsbestätigung	OK	NOK
1.1	IP Port allocation plan für Fahrzeug übermittelt	X	
1.2	DHCP im VLAN 5 (Videoüberwachung)	X	
1.3	DHCP im VLAN 3 (FIS-Monitore)	X	
1.4	DHCP im VLAN 9 (Sprechstellen)	X	
1.5	DHCP im VLAN 2 (ZFR)		
1.6	DHCP im VLAN 8 (AFZ)	X	
1.7	RDS Landseitig erreichbar	X	
1.8	NTP verfügbar	X	

Kommentar	
	Audio Ampl A1 172.20.197.149 ist nicht verfügbar, zwar LED blinkt
	Alle 4 Ports von Schprechstellen C1,C1R,C2.C2R sind nicht verfügbar, zwar LED blinken

Datum: 20. Mrz. 2025	Unterschrift: <u>Pavel Khamenka</u>
----------------------	-------------------------------------