

Zug Nr.:	4736-113	Testdatum: 1. Mai. 2025
	DOSTO NEU	Tester: Anton Samoshyn

Verteilen an	Firma	Email
Kontakt Personen	ÖBB	nenad.milutinovic@pv.oebb.at
	Stadler	jonas.schnurr@stadlerrail.com
	Nomad Digitals	nd-vienna@nomadrail.com

Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!

1.	Konfigurationsbestätigung	OK	NOK
1.1	IP Port allocation plan für Fahrzeug übermittelt	OK	
1.2	DHCP im VLAN 5 (Videoüberwachung)	OK	
1.3	DHCP im VLAN 3 (FIS-Monitore)	OK	
1.4	DHCP im VLAN 9 (Sprechstellen)		NOK
1.5	DHCP im VLAN 2 (ZFR)	OK	
1.6	DHCP im VLAN 8 (AFZ)		NOK
1.7	RDS Landseitig erreichbar	OK	
1.8	NTP verfügbar	OK	

Kommentar	Kein Verbindung mit Sprechstellen C1 un C2 (SW Switche Fehler?)
	Kein Verbindung mit AFZ (SW Fehler Firewall)

Datum:	Unterschrift: _____
--------	---------------------