

Rapport Technique Véhicule — Dacia Duster

Dossier d'expertise compilé selon une méthodologie d'ingénierie véhicule (constructeur) : vérification documentaire, décodage VIN, revue des rappels de sécurité, et évaluation de fiabilité/valeur résiduelle. VIN : UU1HSDAWE54209393 — Rapport source Carlytics ID fdbbf464



Rapport en ligne (interactif) :

<https://www.carlytics.eu/vehicle/fdbbf464-f18b-46ce-8517-6859ae8d565d?lang=fr>

PDF officiel téléchargeable :

<https://www.carlytics.eu/api/report/pdf?id=fdbbf464-f18b-46ce-8517-6859ae8d565d>

Scanner le QR code pour ouvrir le rapport interactif complet (accès à vie, sans expiration). Liens en police monospace pour une lisibilité optimale (OCR / recopie manuelle).

Évaluation technique — synthèse d'ingénieur

En tant qu'évaluation d'ingénierie véhicule (méthodologie constructeur), ce Dacia Duster Phase 2 (1.5 dCi 90, 4x2, châssis HSDAWE) présente un profil **sain sur le plan structurel et documentaire** : VIN cohérent avec la carte grise, code WMI validé (UU1 = Dacia), aucun antécédent de vol, d'accident déclaré, ou d'exposition à une catastrophe naturelle sur les bases consultées. La disponibilité des pièces est excellente (plateforme haut volume, motorisation K9K largement répandue).

Point d'attention principal : **25 rappels constructeur enregistrés** sur la durée de vie du modèle (2012–2026), dont trois relèvent d'une sévérité fonctionnelle notable et méritent une vérification physique prioritaire — voir classification détaillée section 5. Aucun de ces rappels ne peut être confirmé comme non-traité sans consultation du carnet d'entretien ou du réseau Dacia Maroc, les bases sources étant orientées marché France/Allemagne.

Recommandation d'ingénierie : programmer une inspection technique ciblée (freins, ABS, connectique moteur/habitacle) lors du prochain passage en concession, en apportant ce rapport et le VIN. Le reste du dossier (émissions, châssis, valeur marchande) ne présente pas d'anomalie appelant une action immédiate.

1. Carte grise marocaine (document officiel)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Make	DACIA	Marque / الماركة
Type	HSDAWE	Type / النوع
Category	STATION WAGON	Genre / الصنف
Model	—	Modèle / النموذج
Fuel type	Diesel	Type de carburant / نوع الوقود
Chassis / VIN number	UU1HSDAWE54209393	N° du châssis / رقم الهيكل
Number of cylinders	4	Nombre de cylindres / الأسطوانات عدد
Fiscal power	6 CV	Puissance fiscale / القوة الجبائية
Seats	—	Nombre de places / عدد المقاعد
Gross vehicle weight (P.T.A.C.)	1755 kg	Poids total autorisé / الوزن الإجمالي
Curb weight	1280 kg	Poids à vide / الوزن الفارغ

Payload (calculated)	475 kg	Charge utile / الحمولة المفيدة
P.T.R.A.	—	P.T.R.A. / الوزن مع المجرور
Restrictions	—	Restrictions / التقييدات
Tire size (sidewall)	215/65 R16 98H	Pneu / مقاس الإطار

Source : carte grise marocaine (document officiel fourni par l'utilisateur).

2. Spécifications du véhicule (Carlytics)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Make	DACIA	Marque / الماركة
Model	Duster	Modèle / الطراز
Body type	SUV	Carrosserie / الهيكل
Fuel	Diesel	Carburant / الوقود
Engine	1.5L 1461cc	Moteur / المحرك
Power	67 kW / 91 HP	Puissance / القوة
Cylinders	4	Cylindres / الأسطوانات
Aspiration	Turbocharged	Suralimentation / التوربو
Transmission	Manual	Boîte de vitesses / ناقل الحركة
Doors	5	Portes / الأبواب
Seats	5	Places / المقاعد
Curb weight	1,264 kg *	Poids à vide / الوزن الفارغ
Country of origin	Romania	Pays d'origine / بلد المنشأ
Market trade name	DUSTER	Nom commercial / الاسم التجاري
Cross-country registration trail	Single country only	Historique d'immatriculation / سجل التسجيل عبر الدول

* Écart mineur avec la carte grise (1280 kg) — donnée générique Carlytics pour ce modèle/motorisation, non spécifique à ce VIN exact. La carte grise reste la référence officielle.

3. Émissions et consommation

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Combined fuel consumption	4.0 L/100km	Consommation combinée / المشترك استهلاك الوقود
Official CO2 (WLTP)	135.2 g/km	CO2 officiel / أكسيد الكربون الرسمي ثاني
Real-world CO2 (OBFCM)	157.6 g/km	CO2 réel / ثاني أكسيد الكربون الفعلي
CO2 gap vs official	+16.6%	Écart CO2 / فارق ثاني أكسيد الكربون
Official fuel consumption	5.02 L/100km	Consommation officielle / الرسمي الاستهلاك
Real-world fuel consumption	5.97 L/100km	Consommation réelle / الفعلي الاستهلاك
Fuel consumption gap	+18.9%	Écart de consommation / الاستهلاك فارق

Basé sur des données de suivi embarqué (OBFCM) de 40 307 véhicules similaires en UE — moyennes de flotte, pas une mesure directe de ce véhicule.

4. Vérification d'authenticité du VIN

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Overall confidence	92%	Confiance globale / الثقة الإجمالي مستوى
Character validity	All valid (no I, O, Q)	Validité des caractères / الأحرف صحة
Check digit (position 9)	Mismatch — see note below	Chiffre de contrôle / رقم التحقق
Manufacturer code (WMI)	UU1 — consistent with DACIA	Code fabricant / رمز الشركة المصنعة
Model year plausibility	Not decoded	Année du modèle / سنة الطراز
Serial number pattern	No suspicious pattern	Numéro de série / الرقم التسلسلي
Fabrication pattern check	No anomaly detected	Vérification de fabrication / التصنيع فحص

Important : le rapport signale une non-concordance du chiffre de contrôle (position 9), mais précise lui-même que « les VIN de fabrication européenne utilisent parfois un chiffre de contrôle non-standard ». Combiné à un code WMI cohérent (UU1 = Dacia), une correspondance exacte avec la carte grise, et l'absence de tout autre schéma suspect, ceci correspond très probablement à une particularité connue des anciens VIN Dacia — pas à une falsification. Vérification recommandée : comparer le VIN gravé sur le châssis/pare-feu du véhicule avec celui de la carte grise.

5. Rappels de sécurité — classification par sévérité (25 rappels)

Date / Country	Description complète	Rappel / استدعاء	Source
2026-07-03 France	[CRITIQUE] Rear suspension springs may not have been manufactured with required dimensions, which could cause the left or right rear spring to break. The vehicle may sag and the broken spring could fall onto the road, increasing accident risk for occupants and other road users.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2025-11-14 Germany	[MODÉRÉ] TPMS is calibrated for AWD only. On 2WD vehicles, a pressure loss is only signaled once it exceeds 25%.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2025-10-10 France	[CRITIQUE] Parking brake actuator position sensor at wrong angle, causing stopping pin misplacement in 'P lock' — parking brake may not properly engage when P is selected, engine off, seatbelt released, or door opened. APB remains functional as backup.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2025-09-05 France	[CRITIQUE] Parking brake actuator position sensor at wrong angle, causing stopping pin misplacement in 'P lock' — parking brake may not properly engage when P is selected, engine off, seatbelt released, or door opened. APB remains functional as backup.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2025-06-05 Germany	[MODÉRÉ] Rear ABS wiring harness may rub against the tire sidewall, which can cause ABS/ESP assist system failure. Remède : inspect the rear ABS harness retaining clip at the shock absorber mount; replace harness(es) if needed.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2025-04-18 France	[CRITIQUE] Due to an inappropriate manufacturing process, the gasket seal between the solenoid valve block and the LPG container may be missing, causing an LPG leak — fire risk.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...

2024-11-22 France	[CRITIQUE] R107 connector decoupling (not properly secured at factory) can cause loss of electrical connection between engine and cabin wiring — loss of traction, reduced steering assist, malfunctioning airbags, parking sensors, and brakes.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2024-11-15 Germany	[CRITIQUE] Faulty cable connection between engine and driver cabin causes failure of multiple systems, including airbags and drivetrain. Remède : inspect and, if necessary, repair the connector.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2024-05-10 France	[MODÉRÉ] Left curtain airbags may be faulty — in an accident they may cause excessive internal pressure and a more powerful detonation than intended, risking occupant injury.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2024-02-08 Germany	[MODÉRÉ] Non-compliant left window (curtain) airbag may not deploy as designed in an accident. Remède : inspect and, if necessary, replace the window airbag.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2023-11-10 France	[CRITIQUE] Incorrect welding of the LPG tank may lead to gas release into the passenger compartment — fire risk.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2021-03-24 Germany	[CRITIQUE] Starter overheating can cause a vehicle fire. Remède : replace the steering column lock.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2021-01-29 France	[MODÉRÉ] The key may become blocked in the starting position, which could damage the starter — vehicle may fail to start or the starter material could burn.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2020-07-20 Germany	[INFO] Missing gross train weight on the registration document can lead to vehicle overload. Remède : inform owners and registration authorities; documents corrected at next filing.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2020-03-27 Germany	[MODÉRÉ] Rear seat frame may not be sufficiently strong to hold boot luggage in place during an accident, increasing injury risk.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2020-02-04 Germany	[MODÉRÉ] Rear seat retention force regarding boot luggage is insufficient, increasing injury risk in an accident. Remède : replace the seat frame.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2019-01-18 Portugal	[MODÉRÉ] The 12V battery positive terminal is incorrectly welded.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2019-01-11 Germany	[INFO] Faulty battery can cause starting difficulties. Remède : check and, if necessary, replace the battery.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2018-04-20 Portugal	[MODÉRÉ] Incorrect contact may occur between the towing harness and the trailer coupling.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2018-04-06 France	[MODÉRÉ] A software problem could affect the stop-start system.	Rappel / استدعاء	ec.europa.eu/safety-gate-alerts...
2018-03-23 Germany	[INFO] Possible trailer signal system failure due to faulty wiring harness.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2018-02-16 Germany	[INFO] Faulty engine control unit software may cause the stop/start function and energy management system to fail.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2017-10-04 Germany	[INFO] Activating the two-tone horn may trigger the airbag. Remède : repair the horn wiring harness.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2017-09-21 Germany	[INFO] Activating the single-tone horn may trigger the airbag. Remède : restore conformity of the horn wiring harness.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...
2012-03-26 Germany	[CRITIQUE] Rear brake hoses may be damaged when driving in deep snow or mud, which can cause brake failure. Remède : replace the rear brake line.	Rappel / استدعاء	www.kba-online.de/rddb/buerger/...

Synthèse officielle Carlytics : 25 rappels recensés — 12 issus de la base de sécurité de l'Union européenne (EU Safety Gate), 13 de la base allemande KBA (Kraftfahrt-Bundesamt). Chaque lien source ci-dessus renvoie directement vers le rapport officiel (Commission européenne ou KBA allemand).

Légende de sévérité (évaluation d'ingénierie) : [CRITIQUE] défaillance pouvant affecter le freinage, la direction, ou provoquer un incendie — vérification prioritaire recommandée. [MODÉRÉ] défaut fonctionnel avec risque de blessure en cas de sinistre, sans défaillance immédiate du véhicule. [INFO] non-conformité administrative ou fonction de confort — impact sécurité limité.

Le véhicule étant immatriculé au Maroc, Dacia Maroc peut avoir mené une campagne distincte de celles recensées en France/Allemagne/Portugal — vérification directe recommandée auprès du concessionnaire avec ce VIN, notamment pour les rappels CRITIQUES concernant le circuit ABS (05/06/2025), le connecteur R107 (22/11/2024 et 15/11/2024), l'étanchéité GPL (18/04/2025 et 10/11/2023), le capteur de frein de stationnement (10/10/2025 et 05/09/2025), les ressorts de suspension arrière (03/07/2026), le démarreur (24/03/2021), et les durites de frein arrière (26/03/2012).

6. Note de sécurité aux tests de collision (Euro NCAP 2024)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Overall rating	3 out of 5 stars — Average safety	Note globale / التقييم العام
Adult occupant protection	69%	Protection adulte / حماية الراكب البالغ
Child occupant protection	57%	Protection enfant / حماية الطفل
Vulnerable road users	57%	Usagers vulnérables / للخطر مستخدمو الطريق المعرضون
Safety assist	59%	Assistance sécurité / مساعدة السلامة

7. Vérifications de sécurité (vol, accident, catastrophe)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Stolen vehicle check	Not reported stolen (16 countries checked)	Vérification vol / التحقق من السرقة
Accident / damage check	No records found (85%+ EU coverage)	Vérification accident / من الحوادث التحقق
Natural disaster exposure	No records found (3 sources checked)	Exposition catastrophes naturelles / التعرض للكوارث الطبيعية
Mileage history & plausibility	No records found for this VIN	Historique kilométrage / الكيلومترات تاريخ عداد

Absence de dossier ne garantit pas l'absence d'incident — ces bases couvrent principalement le marché européen et peuvent ne pas inclure les registres marocains.

8. Fiabilité et disponibilité des pièces

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
First-time inspection pass rate	84.4% (based on 72,219 tests)	Taux de réussite au contrôle / معدل النجاح في الفحص
Typical mileage at age 5	50,101 km	Kilométrage typique à 5 ans / المسافة المقطوعة النموذجية
Known issues	None reported for this model	Problèmes connus / المعروفة المشاكل
Owner complaints	None on file	Plaintes des propriétaires / الملاك شكاوى
Technical service bulletins	None found	Bulletins techniques / النشرات الفنية
Parts availability	Excellent — wide aftermarket, short delivery	Disponibilité des pièces / قطع الغيار توفر

Theft risk index	Low / below average	Index de risque de vol / خطر السرقة / مؤشر
-------------------------	---------------------	--

9. Valeur marchande et dépréciation

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Market value — low	€3,800	Valeur marché — basse / منخفضة - القيمة السوقية
Market value — median (fair value)	€4,800	Valeur médiane / القيمة الوسطية
Market value — high	€5,800	Valeur marché — haute / مرتفعة - القيمة السوقية
Estimate confidence	65% (based on 215 similar listings)	Confiance de l'estimation / التقدير / مستوى الثقة في
Current estimated value	€18,100 *	Valeur actuelle estimée / المقدرة / القيمة الحالية
Annual depreciation rate	9.7%/year	Taux de dépréciation annuel / معدل الإهلاك السنوي
Value in 1 year	€16,300	Valeur dans 1 an / القيمة بعد سنة
Value in 3 years	€13,300	Valeur dans 3 ans / بعد 3 سنوات / القيمة
Value in 5 years	€10,900	Valeur dans 5 ans / بعد 5 سنوات / القيمة

* Incohérence notable : le tableau de dépréciation Carlytics part d'une valeur actuelle de 18 100 € — bien supérieure à l'estimation de marché de 4 800 € indiquée juste au-dessus, pour le même véhicule. Il s'agit probablement d'un modèle de dépréciation générique déconnecté de l'estimation de marché spécifique à ce VIN. À ne pas utiliser tel quel pour une revente — se fier plutôt à la fourchette 3 800 – 5 800 € basée sur les annonces comparables.

10. Fabricant (adresse corrigée)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Founded	1966	Fondée en / تأسست
Headquarters	Mioveni	Siège social / المقر الرئيسي
Country	Romania	Pays / البلد
Parent company	Renault	Société mère / الشركة الأم
Historical factory name	Întreprinderea de Autoturisme Pitești (IAP)	Nom historique de l'usine / للمصنع / الاسم التاريخي
Factory location	Colibași (district of Mioveni), județul Argeș, Romania	Localisation de l'usine / موقع المصنع

Correction : le rapport Vincario précédent affichait « Întreprinderea De Autoturisme » et « R-0401 Colibasi-Pitesti » — diacritiques roumains perdus lors de l'encodage. Nom et localisation exacts confirmés ci-dessus.

11. Coût annuel d'utilisation estimé (référence Allemagne)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Fuel	€1,050/year	Carburant / الوقود
Vehicle tax (DE reference)	€143/year	Taxe véhicule (réf. Allemagne) / ضريبة السيارة

Insurance (estimated)	€500/year	Assurance (estimée) / التأمين
Depreciation	€720/year	Dépréciation / الإهلاك
Total estimated annual cost	€2,413/year	Coût annuel total estimé / الإجمالية التكلفة السنوية

Ces coûts sont calculés sur des références allemandes (taxe, assurance) — à titre indicatif seulement. Non applicable tel quel au contexte marocain (fiscalité, assurance, prix carburant différents).

12. Indicateurs complémentaires

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
German annual vehicle tax (KFZ-Steuer)	Not enough data to compute	Taxe annuelle allemande / الألمانية الضريبة السنوية
Low-emission zone eligibility	Unknown — check Euro class on registration doc	Éligibilité zones à faibles émissions / أهلية مناطق الانبعاثات المنخفضة
Manufacturer warranty status	Unknown — make/year insufficient to estimate	Statut de garantie constructeur / حالة ضمان الشركة المصنعة
Region	Europe	Région / المنطقة
Transmission style	Manual	Type de transmission / ناقل الحركة نوع
Vehicle type	Passenger	Type de véhicule / نوع المركبة

La taxe allemande, la zone à faibles émissions et le statut de garantie sont des indicateurs génériques du rapport Carlytics (orienté marché européen/allemand) — sans pertinence directe pour un véhicule immatriculé et utilisé au Maroc.

13. Modèle exact pour recherche de fiche technique

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Generation	Dacia Duster I (Mk1), Phase 2 facelift (2013-2017)	Génération / الجيل
Engine / trim	1.5 dCi 90 4x2 (K9K engine family)	Motorisation / المحرك
Confirmed power	67 kW / 91 HP, Manual, 4 cylinders, Turbocharged	Puissance confirmée / القوة المؤكدة
Type code (for exact match)	HSDAWE	Code type / رمز النوع
Suggested search terms	"Dacia Duster 1.5 dCi 90 4x2 fiche technique" or "Dacia Duster phase 2 HSDAWE fiche technique"	Termes de recherche / البحث مصطلحات
Best sources	largus.fr, caradisiac.com, auto-data.net (index by exact engine code / type)	أفضل المصادر / Meilleures sources

Le site Dacia officiel actuel n'affiche que le Duster II (génération actuelle) — utiliser les sites spécialisés ci-dessus pour la fiche technique de ce modèle plus ancien, en recherchant par code moteur K9K ou code type HSDAWE pour une correspondance exacte.

13b. Sélection pneu Michelin — comparatif des 3 modèles

Liens de recherche principaux

Recherche par dimension (215/65/16, 98T) :

<https://www.michelinman.com/auto/browse-tires/by-dimension/215/65/16/98/T>

Recherche par véhicule (Dacia Duster 2016, 1.5 dCi 90) :

<https://www.michelin.co.uk/auto/browse-tyres/by-vehicle/dacia/duster/duster/2016/1.5-dci-90/215---65-R-16-98T>

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Model 1 — CrossClimate 2	All-season, 3PMSF certified — recommended primary choice	Modèle 1 — CrossClimate 2 / 2 الطراز 1 — كروس كلايمات
Model 2 — Defender2	Comfort/longevity, summer-oriented — recommended alternative	Modèle 2 — Defender2 / 2 ديفندر — الطراز 2
Model 3 — Primacy 5	Comfort/wet-grip focused, newest generation — recommended alternative	Modèle 3 — Primacy 5 / 5 بريماسي — الطراز 3

1. MICHELIN CrossClimate 2

<https://www.michelin.co.uk/auto/tyres/michelin-crossclimate-2?maker=DACIA&model=Duster&segment=Duster>

Distinctions : « Highly Recommended » — TyreReviews 2024, test toutes-saisons 19 pouces. « Best All Season Tyres » — DriverReviews 2024/2025, Customer Choice Award. Seul des trois modèles à porter la certification 3PMSF (neige sévère).

2. MICHELIN Defender2

<https://www.michelinman.com/auto/tires/michelin-defender2>

Garantie : garantie limitée constructeur de 80 000 miles sur l'usure, applicable aux indices de vitesse H et V (le 98T envisagé ici n'entre donc pas dans cette garantie étendue — seule la garantie standard s'applique dans ce cas, voir ci-dessous). Cas particuliers : monte mixte (tailles différentes avant/arrière) → garantie réduite de moitié à l'arrière ; pneus ZP (pression zéro) → garantie plafonnée à 30 000 miles. **Garantie standard :** couvre les défauts de fabrication et matériaux pour la durée de vie utile de la sculpture, ou 6 ans à compter de l'achat, selon la première échéance atteinte.

3. MICHELIN Primacy 5

<https://www.michelin.co.uk/auto/tyres/michelin-primacy-5?maker=DACIA&model=Duster&segment=Duster>

Distinctions : « Recommended » — Tyre Reviews (YouTube), 6^e place performance globale sec/mouillé (225/45 R17). « Environmental Recommendation » — Auto Zeitung, n°05/2026 (235/45 R18 98Y TL). « Good », 3^e place — Auto Motor und Sport, n°7/2026 (195/55 R16). « Very Good », 4^e place — AvD, test pneus été 03/2026 (215/55 R17). « Highly Recommended », catégorie meilleurs pneus familiaux — DriverReviews 2026/27. « **Test Winner** », Prix du choix des clients, catégorie meilleurs pneus grandes familiales — DriverReviews 2026/27.

Fiche technique — dimension 215/65 R16 98T

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Display size	215/65R16 98T	Taille affichée / الحجم المعروض
Load index	98 (750 kg per tire)	Indice de charge / مؤشر الحمولة
Speed rating	T (up to 190 km/h)	Indice de vitesse / مؤشر السرعة
Overall diameter	~27 in (same family as 98H)	Diamètre global / القطر الإجمالي
Recommended rim width range	6-7.5 in	Plage de jante recommandée / نطاق عرض الجنط
Applicable to this vehicle	Yes — official Michelin by-vehicle default for Duster 2016 1.5 dCi 90	Applicable à ce véhicule / المركبة قابل للتطبيق على هذه
Mileage warranty (Defender2)	Standard warranty only — 80,000mi extended warranty requires H or V rating, not T *	Garantie kilométrique (Defender2) / ضمان المسافة (ديفندر 2)

* **Point d'attention garantie :** si le choix final se porte sur le Defender2 en 98T, la garantie étendue de 80 000 miles ne s'applique pas (réservée aux indices H/V) — seule la garantie standard (6 ans ou durée de vie de la sculpture) s'applique. Le CrossClimate 2 et le Primacy 5 ne sont pas concernés par cette restriction de garantie liée à l'indice de vitesse (vérifier les conditions exactes sur la fiche produit de chaque modèle avant achat).

Synthèse comparative : les trois modèles sont dimensionnellement compatibles (215/65 R16, 98T recommandé — voir révision H→T ci-dessous). **CrossClimate 2** reste le choix d'ingénierie recommandé en premier pour cet usage (ville + route, climat marocain avec pluies occasionnelles et trajets d'altitude possibles), grâce à sa polyvalence toutes-saisons certifiée 3PMSF — aucun des deux autres modèles ne porte cette certification. **Defender2** et **Primacy 5** sont deux alternatives valables orientées confort/longévité pour un usage purement estival/urbain sans exposition à la pluie forte ou l'altitude ; Primacy 5 est la génération la plus récente avec de meilleurs retours indépendants sur l'adhérence mouillée.

Révision de l'indice de vitesse (H → T) : l'outil de configuration officiel Michelin « par véhicule », qui identifie précisément le Dacia Duster 2016 1.5 dCi 90, propose par défaut la monte **215/65 R16 98T** — et non 98H comme

indiqué sur la carte grise/étiquette d'origine. Cette source est plus fiable que la recherche générique par dimension, car elle intègre les performances réelles du véhicule (le 1.5 dCi 90 plafonne autour de 160–165 km/h, largement sous la limite T de 190 km/h). **Recommandation révisée : le T est un choix techniquement valide et suffisant pour ce véhicule** — le H d'origine incluait une marge de sécurité que le constructeur lui-même ne juge plus nécessaire sur cette motorisation. Les deux restent compatibles ; le T peut offrir un très léger avantage de confort/prix, le H conserve la correspondance exacte avec la carte grise existante. Choix laissé à l'utilisateur selon disponibilité et prix — aucune des deux options n'est incorrecte.

Contre-argument en faveur du H — cadran du compteur de vitesse : le compteur de vitesse de ce véhicule affiche une graduation allant jusqu'à **210 km/h**. Un pneu indice **H** (rated 210 km/h) fait correspondre exactement la capacité du pneu à l'échelle affichée au conducteur, sans zone où le compteur indiquerait une vitesse que le pneu n'est plus certifié à supporter. Avec un indice **T** (190 km/h), il existe en théorie une plage entre 190 et 210 km/h affichée sur le cadran mais hors certification du pneu — un écart qui n'a pas d'incidence pratique ici (le véhicule ne peut physiquement pas atteindre cette plage), mais qui reste une incohérence entre l'instrumentation et l'équipement pneumatique. **Sur ce critère de cohérence instrument/pneu, le H reste l'option la plus rigoureuse**, et constitue l'option par défaut recommandée si aucune contrainte de prix ou de disponibilité ne pousse vers le T.

14c. Roulements de roue — référence NTN-SNR (guide constructeur)

Note de classification : ce document NTN-SNR référence des **kits de roulement de roue (moyeu avant/arrière)** — un système différent du kit de suspension (ressorts/amortisseurs) de la section 14b. Les deux sont pertinents pour un entretien complet du train roulant, mais ne se substituent pas l'un à l'autre.

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Vehicle configuration confirmed	Dacia Duster Phase 2, 2016, 4x2 (2WD) — NOT 4x4	Configuration confirmée / المؤكد التكوين
Applicable catalog rows	"Duster" rows only (2013/10–2017/12) — exclude "Duster 4x4" rows	Lignes applicables / الصفوف المطبقة
Front wheel bearing kit (NTN-SNR ref.)	R155.87, with ABS ring ASB155.13	Roulement avant (réf. NTN-SNR) / محمل العجلة الأمامي
Front wheel bearing kit (OEM equiv.)	XGB41793R02	Équivalent OEM avant / الأمامي المكافئ الأصلي
Rear wheel bearing kit (NTN-SNR ref.)	R155.113, with ABS ring ASB155.36 / ASB155.37 / ASB155.48 (confirm exact ring with dealer/parts desk)	Roulement arrière (réf. NTN-SNR) / محمل العجلة الخلفي
Rear wheel bearing kit (OEM equiv.)	FC40696S12	Équivalent OEM arrière / الخلفي المكافئ الأصلي
Excluded — 4x4-only reference	R155.114 / GB41930 — do not order (applies to Duster 4x4 only)	Référence exclue (4x4 uniquement) / (رباعي الدفع فقط) مرجع مستبعد

Catalogue source : https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/2019-11/doc.ra_catrou6.xa_web.pdf — pages 85, 272 et 739 (référencement croisé confirmé sur ces trois pages).

Évaluation d'ingénierie : les roulements de roue sont un poste d'entretien préventif standard (généralement 100 000–150 000 km, plus tôt en usage piste/nid-de-poule fréquent). Aucun signe de défaillance n'a été rapporté dans le dossier (section 8, § fiabilité) — ceci est une référence à conserver pour un futur remplacement, pas une action requise dans l'immédiat. Vérifier le kilométrage actuel et l'historique d'entretien avant de commander.

14. Accessoires recommandés — évaluation d'ingénierie

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Tires (full set of 4)	Michelin CrossClimate 2, 215/65 R16 98H (98T also valid — see §13b)	Pneus (jeu de 4) / الإطارات
All-weather floor mats	Rubber, full-cabin coverage	Tapis tout-temps / الأحوال الجوية سجاد لجميع
Roof top case	40–50L, OEM-compatible roof bars, max combined roof load 80 kg *	Coffre de toit / صندوق السقف

Suspension upgrade	Optional — see tuning kit detail below (§14b)	Amélioration suspension / التعليق ترقية نظام
Dashcam	Action-camera style (e.g. GoPro) or dedicated front/rear dashcam	Caméra embarquée / لوحة القيادة كاميرا
Phone mount	Magnetic vent-clip mount, see §15 for Jumia link/pricing	Support téléphone / حامل الهاتف
TPMS check / retrofit	Confirm factory-fitted status with Dacia dealer	Vérification TPMS / ضغط الإطارات التحقق من نظام مراقبة
Emergency kit	Jumper cables, tow strap, tire inflator/sealant, basic tools	Kit d'urgence / عدة الطوارئ
Underbody protective armor	ASFIR front skid plate — fits both 4x4 and 4x2 Duster 2014–2024, 6mm aluminum, see §14d	Protection sous caisse / أسفل الهيكل درع حماية

* **Contrainte structurelle impérative** : la charge maximale sur le toit de ce véhicule est de 80 kg (confirmée section 2, données constructeur Vincario). Ce total inclut le poids des barres de toit ET du coffre chargé — ne pas dépasser sous peine de sollicitation excessive du toit et de dégradation de la tenue de route en virage/vent latéral. Peser le coffre plein avant installation.

** **Évaluation suspension (base)** : aucune anomalie de tenue de route, d'usure prématurée, ou de défaut structurel n'a été identifiée dans ce dossier (aucun rappel suspension actif, aucun signalement propriétaire). La suspension d'origine Duster Phase 2 est dimensionnée pour usage route/piste légère avec charge normale — **aucun remplacement n'est requis pour l'usage décrit** (trajets routiers/autoroutiers, ville + intercity occasionnel). Le kit ci-dessous (§14b) est une option de confort/capacité de charge, pas une nécessité technique.

14b. Kit de suspension — option de tuning (catalogue fournisseur)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Source catalog	Dutton's Retail Catalogue Vol. 22, page 44	Catalogue source / كتالوج المصدر
Application	Dacia Duster 2010+ (matches this vehicle's generation)	Application / التطبيق
Front shock absorber	Nitro Gas Strut — Performance, part 12747GR, qty 2, \$291.00 ea	Amortisseur avant / مخمد أمامي
Front coil springs	Medium rate, part REN001B, qty 1, ~40mm lift, load capacity +0–50 kg, \$262.00	Ressorts avant / نوابض أمامية
Front camber correction	Camber Bolt Kit, part ICAMBER12, qty 1, \$30.00	Correction de carrossage avant / تصحيح الكامبر الأمامي
Rear shock absorber	Nitro Gas Strut — Performance, part 12748GR, qty 2, \$291.00 ea	Amortisseur arrière / مخمد خلفي
Rear coil springs	Medium rate, part REN002B, qty 1, ~40mm lift, load capacity +0–200 kg, \$262.00	Ressorts arrière / نوابض خلفية
Rear camber correction	Camber Bolt Kit, part ICAMBER12, qty 1, \$30.00	Correction de carrossage arrière / تصحيح الكامبر الخلفي
Complete kit (front + rear)	Medium — Nitro Gas, part REN001BKG, \$1,738.00 total	Kit complet / الطقم الكامل

<https://media.adtorqueedge.com/duttons/Retail%20Catalogue%20Vol%2022.pdf> (page 44)

Évaluation d'ingénierie du kit : il s'agit d'un kit à ressorts de taux moyen (« Medium ») avec amortisseurs à gaz nitrogène — un choix raisonnable pour un usage mixte ville/route, offrant un léger rehaussement (~40mm) et surtout une **capacité de charge additionnelle utile** : jusqu'à 50 kg à l'avant et 200 kg à l'arrière. Cette capacité arrière renforcée est particulièrement pertinente si le coffre de toit (§14) est fréquemment chargé — elle compense l'affaissement et préserve la garde au sol et le comportement routier à pleine charge. **Non nécessaire pour un usage à vide ou légèrement chargé** (voir §14, note **); à envisager uniquement si la charge arrière (coffre de toit +

passagers + bagages) est régulièrement proche du maximum. Les kits de correction de carrossage inclus sont une bonne pratique d'installation, recommandés pour compenser le changement de géométrie induit par le rehaussement.

14d. Protection sous caisse — références compatibles 4x2

Note de filtrage : les références suivantes ont été **exclues** de ce rapport car incompatibles avec la configuration confirmée de ce véhicule (Duster I Phase 2, 2016, 4x2) : kit amortisseurs Bilstein Offroad Advance-7017 (vendu exclusivement pour Duster 4x4 HS), kit Eibach B12 Pro-Lift-Kit E93-26-003-01-22 (également 4x4 uniquement), et la préparation tout-terrain Best Ride (conçue pour un Duster II 2018+, génération de véhicule différente). Seules les références compatibles avec ce 4x2 sont listées ci-dessous.

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Underbody armor — front skid plate	ASFIR 4x4, 6mm laser-cut aluminum, fits Duster 2014–2024 4x4 AND 4x2, 1.5L diesel / 1.2L petrol	Protection sous caisse — avant / درع الحماية السفلي — أمامي
Underbody armor — fuel tank skid plate	ASFIR 4x4, aluminum, explicitly listed for Duster 4x2	Protection réservoir carburant / درع خزان الوقود

Protection sous caisse (ASFIR 4x4) : <https://www.asfir.com/products/dacia-duster-front-skid-plate>
<https://www.asfir.com/products/dacia-duster-fuel-tank-skid-plate-4x2>

Évaluation d'ingénierie : ces deux plaques de protection sont confirmées compatibles avec la configuration 4x2 de ce véhicule (le fabricant ASFIR liste explicitement le 4x2 pour la version réservoir carburant, et le 4x4/4x2 conjointement pour la plaque avant). Pertinentes même en usage purement routier — protection contre projections, nids-de-poule profonds, ralentisseurs mal négociés fréquents sur route marocaine. Pour un renforcement de suspension compatible 4x2, se référer au kit générique de la section 14b (Dutton's, sans restriction de motricité mentionnée) — aucune autre référence tout-terrain communiquée à ce jour n'a été confirmée compatible avec ce 4x2.

15. Sourcing local Maroc — tapis de coffre, catalogue officiel, réseau

Source : recherche communiquée par contact local (WhatsApp, 10/08/2026) — références spécifiquement filtrées pour Duster **4x2, 2010–2017** (compatible avec ce véhicule).

Tapis de coffre sur mesure — Duster 4x2 2010–2017 (prix confirmés)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
SAHLER — Tapis de coffre 4D	300.00 Dhs — vendeur Fast Tuning Car Officiel (80%, 19 abonnés) — boutique officielle	Sahler 4D (coffre) / 4D (صندوق) ساهلر
Générique — Tapis de coffre TPE Premium	299.00 Dhs (au lieu de 400.00, -25%) — vendeur ACCESSOIRES TAF (nouveau vendeur)	Générique TPE / عام TPE
Tapis de coffre 4D (option la moins chère)	289.00 Dhs (au lieu de 499.00, -42%)	Option économique / الأقل تكلفة الخيار
SAHLER — Tapis de sol complet 4.5D	430.00 Dhs — vendeur Fast Tuning Car Officiel, matière TPE SEBS sans odeur, -50°C à +80°C	Sahler 4.5D (sol complet) / كاملة (أرضية) ساهلر 4.5D
Tapis de voiture 4.5D (TPE qualité médicale)	419.00 Dhs (au lieu de 599.00, -30%) — 100% inodore, sans PVC	Tapis qualité médicale / بجودة طبية سجادة
Marjane Mall — SAHLER tapis coffre 4D	299.00 Dhs (au lieu de 369.00, -19%) — vendu par CARUDIS.ma, livraison à domicile 18 Dhs, fabriqué en Turquie *	Marjane Mall / مرجان مول

* **Incohérence relevée sur la fiche produit :** le champ "Modèle de voiture" indique "Dacia Duster 2" tandis que le champ "Modèle" juste en dessous indique "Dacia Duster 2010–2017" — ces deux mentions se contredisent ("Duster 2" désignerait normalement la génération 2018+, alors que la plage d'années correspond à ce véhicule, Duster I). Vérifier directement avec le vendeur (CARUDIS.ma) avant achat pour confirmer qu'il s'agit bien du gabarit Duster I 2016.

Livraison (référence Jumia) : point relais CASABLANCA-Anfa 10.00 Dhs, ou livraison à domicile 21.00 Dhs — délai type 1 jour ouvré. Commande par téléphone : 05 22 04 18 18. Retour gratuit sous 7 jours.

Filtrage génération : le catalogue Jumia propose aussi des tapis pour "Dacia Duster 4x2 2018-2024" et "Dacia Duster II 2017+" — ce sont des références pour la **génération suivante (Duster II)**, non compatibles avec ce véhicule (Duster I Phase 2, 2016). Seules les références "2010-2017" listées ci-dessus s'appliquent.

- <https://www.jumia.ma/slp/tapis-de-coffre-dacia-duster-4x2>
- <https://www.jumia.ma/sahler-tapis-de-coffre-4d-dacia-duster-4x2-2010-2017-67249300.html>
- <https://www.jumia.ma/sahler-tapis-sur-mesure-4d-dacia-duster-4x2-2010-2017-67150017.html>
- <https://www.jumia.ma/generic-tapis-de-coffre-sur-mesure-pour-dacia-duster-4x2-2010-a-2017-protection-complete-100-etanche-tpe-premium-68171823.html>
- <https://www.jumia.ma/sahler-tapis-de-coffre-4d-sur-mesure-pour-dacia-duster-2010-2017-68072218.html>
- <https://www.marjanemall.ma/p/tapis-coffre-4d-dacia-duster-sur-mesure-sans-odeur-impermeable-antiderapant-aaabe59532>

Support téléphone — Jumia (générique, compatible tout véhicule)

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Support magnétique grille d'aération	Gamme générique, ~50-150 Dhs typique — fixation grille d'aération, stable, installation rapide	Support grille d'aération / التهوية حامل فتحة
Support magnétique 360° rotatif	Gamme générique — rotation complète, compatible MagSafe	Support rotatif 360° / 360 حامل دوار

Catégorie complète (comparer prix/avis) : <https://www.jumia.ma/mlp-support-telephone-voiture-magnetique/>

Exemple produit (fixation grille d'aération) :

<https://www.jumia.ma/support-telephone-voiture-magnetiqueporte-telephone-generic-mpg1628503.html>

Ce produit n'est pas spécifique au véhicule (support universel) — aucune vérification de compatibilité VIN nécessaire. Privilégier une fixation sur grille d'aération (plus stable en conduite urbaine/nid-de-poule) plutôt qu'à ventouse sur pare-brise (peut se décoller par forte chaleur, fréquente au Maroc en été).

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Coffre de toit souple (réf. 7711419549)	2,873.00 MAD TTC — capacité 280L/50kg, jusqu'à 4 paires de skis, fixation Easy-snap, verrouillable, homologué TÜV/City Crash. Compatible confirmé DUSTER PHAS1.	Coffre de toit souple / سقف مرن صندوق
Tapis de sol textile Aventure (réf. 8201472520)	570.00 MAD TTC — protection totale du sol de l'habitacle, sur-mesure. Compatible confirmé DUSTER PHAS1.	Tapis textile Aventure / أرضية أفتنور سجادة
Filet de rangement horizontal (réf. 8201452833)	287.00 MAD TTC — maintien des objets dans le coffre pendant le transport. Compatible confirmé DUSTER PHAS1 (référence exclusive).	Filet de coffre horizontal / أفقية شبكة تخزين

Vérification de compatibilité : les trois produits confirment explicitement "**DUSTER PHAS1**" dans leur liste de véhicules compatibles — correspondance directe avec ce véhicule (Duster I Phase 2). Garantie 1 an pièces et main d'œuvre, retrait en concession uniquement (pas de livraison à domicile pour les accessoires Dacia officiels).

Cross-référence coffre de toit (\$14) : la capacité de 50 kg de ce coffre souple officiel Dacia reste largement sous la limite de charge maximale sur le toit de **80 kg** établie en section 2 — marge confortable même avec les barres de toit ajoutées. Alternative structurée (coque rigide, 40-50L) à l'accessoire officiel souple si une capacité de verrouillage plus robuste est souhaitée.

- https://www.dacia.ma/accessoires/cax-accessories/cax-details.html?productId=PA_7711419549&vin=UU1HSDAWE54209393
- https://www.dacia.ma/accessoires/cax-accessories/cax-details.html?productId=PA_8201472520&vin=UU1HSDAWE54209393
- https://www.dacia.ma/accessoires/cax-accessories/cax-details.html?productId=PA_8201452833&vin=UU1HSDAWE54209393

Catalogue officiel Dacia Maroc

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
-----------------	-------	----------------------------

Accessoires Dacia Maroc — recherche par VIN	dacia.ma, VIN UU1HSDAWE54209393 pré-rempli	Accessoires Dacia (par VIN) / إكسسوارات داسيا (حسب رقم الهيكل)
Accessoires Dacia Duster — catalogue général	dacia.ma, bodyCode=HJD, projectCode=XJD	Catalogue Duster / كاتالوج داستر
Localisateur concessionnaire Dacia Maroc	dacia.ma, recherche "Autour de moi"	Localisateur de concessionnaire / محدد موقع الوكيل

<https://www.dacia.ma/accessoires/cax-accessories.html?vin=UU1HSDAWE54209393>

<https://www.dacia.ma/accessoires.html>

<https://www.dacia.ma/accessoires/cax-accessories.html?bodyCode=HJD&projectCode=XJD>

<https://www.dacia.ma/trouvez-un-concessionnaire.html>

Note : le catalogue en ligne actuel ne montre pas nécessairement chaque accessoire disponible pour un Duster 2016 — le contact local recommande de fournir le VIN directement au concessionnaire pour vérification de compatibilité complète.

Réseau Renault/Dacia — Marrakech et Safi

Field (English)	Value	Champ (Français / العربية)
Renault NCRA Marrakech	N9 Koudiate Laabid, Route de Casablanca, Marrakech 40000 — Tél. 0524 30 10 08	Concessionnaire Marrakech / وكيل مراكش
Renault Safi Auto Abda	Quartier Plateau, 4 Av. Moulay Idriss 1er, Safi 20160 — Tél. 0524 62 66 77	Concessionnaire Safi / وكيل آسفي

<https://concessionnaire.renault.ma/ncra-marrakech.html>

<https://concessionnaire.renault.ma/auto-abda-safi.html>

Accessoires prioritaires suggérés (contact local)

1. Bac/tapis de coffre · 2. Tapis de sol caoutchouc · 3. Protection seuil de coffre · 4. Filet de coffre · 5. Protection sièges/coffre · 6. Barres de toit · 7. Déфлекteurs de vitres · 8. Pare-boue / protections extérieures · 9. Caméra ou aide au stationnement · 10. Organisateur de coffre

Liste non vérifiée indépendamment par ce rapport — reprise telle que communiquée par le contact local. Recommandé de confirmer prix et disponibilité en DH directement sur les liens ci-dessus ou en concession avant achat.

16. Classement final des accessoires — meilleur ROI pour cet usage

Critère de classement : rapport bénéfice/coût pour un usage **ville + intercity occasionnel, véhicule familial, pas d'off-road** — pas uniquement le prix le plus bas. Un accessoire à 300 Dhs qui protège contre un dommage à 3000 Dhs a un meilleur ROI qu'un accessoire à 50 Dhs sans usage réel.

Rang / Accessoire	Prix (DH) / Bénéfice	ROI / العائد على الاستثمار
1. Tapis de coffre sur mesure	289-430 DH — protection quotidienne contre boue/liquides/rayures, réduit la dévalorisation du coffre	ROI TRÈS ÉLEVÉ — usage quotidien garanti, coût faible / استخدام يومي مضمون — عائد مرتفع جدا
2. Protection sous caisse ASFIR (avant)	Prix à confirmer — protège contre nids-de-poule/ralentisseurs fréquents sur route marocaine	ROI ÉLEVÉ — protège un poste de réparation coûteux (carter, échappement) / عائد مرتفع — يحمي من إصلاحات مكلفة
3. Support téléphone (grille d'aération)	~50-150 DH — sécurité + praticité navigation quotidienne	ROI ÉLEVÉ — usage quotidien, coût minime / استخدام يومي — عائد مرتفع
4. Kit d'urgence (câbles, gonfleur, outils)	Coût modéré — évite un dépannage coûteux/immobilisation en trajet intercity	ROI ÉLEVÉ — utile spécifiquement pour trajets intercity décrits / للرحلات بين المدن — مفيد

5. Pneus Michelin CrossClimate 2 (jeu de 4)	Investissement le plus important du rapport — sécurité directe, toutes-saisons	ROI ÉLEVÉ MAIS COÛT ÉLEVÉ — nécessaire (remplacement pneus un jour ou l'autre), pas optionnel / ضروري — عائد مرتفع لكن التكلفة مرتفعة
6. Vérification TPMS (dealer)	Faible coût (vérification), remplacement si absent	ROI ÉLEVÉ — sécurité route/autoroute, quasi gratuit si déjà équipé / كان مزودا به / عائد مرتفع — شبه مجاني إذا
7. Filet de coffre horizontal (Dacia off.)	287 MAD — maintien des charges, référence exclusive DUSTER PHAS1	ROI MOYEN-ÉLEVÉ — utile si coffre chargé régulièrement / عائد متوسط إلى مرتفع
8. Tapis de sol textile/caoutchouc	300-570 DH — protection habitacle, revente facilitée	ROI MOYEN — confort/esthétique plus que protection critique / عائد متوسط
9. Coffre de toit (souple ou rigide)	2,873 MAD (Dacia officiel) ou équivalent générique — utile seulement si voyages avec bagages volumineux	ROI MOYEN — dépend fortement de la fréquence réelle d'utilisation / الاستخدام — عائد متوسط — يعتمد على وتيرة
10. Dashcam	Coût variable — utile en cas de litige assurance/accident	ROI MOYEN — bénéfice réel mais probabilité d'usage incertaine / متوسط عائد
11. Roulements de roue (préventif)	R155.87 / R155.113 — pas nécessaire avant signe d'usure	ROI FAIBLE POUR L'INSTANT — à ne remplacer qu'à l'apparition de bruit/jeu, pas préventivement / فقط عند ظهور أعراض — عائد منخفض حاليا
12. Kit suspension Dutton's (§14b)	1,738 MAD — utile seulement si coffre de toit chargé régulièrement proche de 200 kg à l'arrière	ROI FAIBLE pour usage décrit — surdimensionné pour charge normale / عائد منخفض للاستخدام الموصوف
13. Protection réservoir carburant ASFIR	Prix à confirmer — redondant avec plaque avant pour usage routier standard	ROI FAIBLE — pertinent seulement si pistes non goudronnées fréquentes / عائد منخفض — إلا في حالة الطرق الوعرة

Synthèse : pour le profil d'usage de ce véhicule (famille, ville, trajets intercity occasionnels, pas d'off-road), les **5 premiers rangs** constituent l'ensemble d'accessoires au meilleur rapport bénéfice/coût — tapis de coffre, protection sous caisse avant, support téléphone, kit d'urgence, et le remplacement de pneus (poste obligatoire à moyen terme). Les rangs 11 à 13 (roulements préventifs, kit suspension, protection réservoir) sont à reporter sauf signe d'usure constaté ou changement réel de profil d'usage vers plus de pistes/charge lourde régulière.

Document compilé à partir de la carte grise marocaine (photo fournie par l'utilisateur) et du rapport Carlytics complet (payant, EUR 8.90, Report ID fdbbf464-f18b-46ce-8517-6859ae8d565d, généré le 10 août 2026, VIN UU1HSDAWE54209393) — y compris le PDF officiel téléchargé depuis carlytics.eu. Rapport basé sur des sources publiques et des bases de données européennes — ne remplace pas une inspection professionnelle. À usage personnel — informations non contractuelles.