Les instruments de mesure peuvent prendre les deux formes suivantes :

a) **Instruments à dimensions variables** énoncés par degré de précision : les mètres ou les « 50 » pliants, flexibles ou flexibles

OUTILS DE VÉRIFICATION ET DE MESURE




Fig. 80

- 1. Réglet d'outilleur.
- 2. Compas d'épaisseur.
- 3. Compas d'intérieur.
- 4. Equerre simple.
- 5. Equerre à chapeau.
- **6.** Equerre à té.
- 7. Equerre d'angle (120°).
- 8. Equerre à lame réglable.
- 9. Règle divisée.
- **10.** Pied à coulisse à anneau et vis de rappel.
- 11. Pied de profondeur à semelle coulissante.
- 12. Palmer au 1/100.
- 13. Jauge micrométrique extensible.
- 14. Comparateur.
- 15. Jeu de cales Johannson.