# Az ember-gép interfész eszközei

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek

> KOVÁCS Gábor gkovacs@iit.bme.hu

# Ember-gép interfész

HMI – Human Machine Interface

- Lehetőség biztosítása
  - a folyamat paramétereinek nyomon követésére
  - a folyamatba való beavatkozásra

## HMI eszközök

- Kezdetben
  - Jelzőlámpák
  - Mutatós műszerek
  - Nyomógombok és tárcsák
- Napjainkban
  - PLC-be integrált
  - Operátori panel
  - Ipari PC
  - Webes interfész

# PLC-be integrált HMI

- Általában nano/kompakt PLC-kbe integrált
- Kis felbontású, általában szöveges monokróm kijelző
- Néhány nyomógomb



## Operátori panelek

- 4-21 collos színes vagy monokróm kijelző
- Érintőkijelző vagy nyomógombos bevitel





# Ipari PC-k


- Hagyományos PC-architektúra és operációs rendszer
- Nagy teljesítmény
- Házba épített vagy különálló monitor
- Érintőkijelző és/vagy hagyományos perifériák (billentyűzet, trackball/trackpad)
- Ipari kivitel






#### Webes HMI-k

- Irányítórendszerbe integrált webszerver
- Megjelenítés böngészőben
- Előnyök
  - Nincs szükség drága célhardverre
  - Távolról is elérhető
- Hátrányok
  - Kiszolgálása terheli az irányítórendszert
  - Folyamatközelben nem (vagy csak drága célhardverek) segítségével használható
  - Korlátozott funkciókészlet
  - Biztonsági problémák





# Különleges kivitelű eszközök

- Robbanásbiztos térben is használható operátori panelek
- Mobil panelek





## HMI eszközök szoftverei

- Futtató rendszer (runtime system)
  - HMI eszközön fut
  - Operátori panelnél gyártói firmware vagy Windows CE felett
  - Feladata az eszköz kiszolgálása és a kommunikáció az irányítórendszerrel
- Fejlesztő rendszer (engineering system)
  - PC-s környezetben fut
  - Feladata a futtató rendszer által futtatott alkalmazás fejlesztése

## HMI eszközök szoftverei

- Nem létezik a PLC-k esetén megszokott szabvány
- Gyártófüggő, de hasonló megoldások
- Jelentősebb eszközök
  - WinCC (Siemens)
  - RSView (Rockwell)
  - Vijeo (Schneider)


# HMI-eszközök szolgáltatásai

- Folyamatvizualizáció és paraméterbeállítás
- Riasztások kezelése
- Receptkezelés
- Felhasználókezelés
- Adatgyűjtés, naplózás, trendek megjelenítése

# HMI eszköz kapcsolata az irányítórendszerrel

- A HMI eszköz nincs közvetlen kapcsolatban a folyamattal (érzékelőkkel, beavatkozókkal)
- Hálózati kommunikáció a HMI egység és az irányítóberendezés(ek) között
- Kommunikáció a PLC-k memóriaváltozóin keresztül
- Szinkronizálás a két rendszer között

# HMI eszköz kapcsolata az irányítórendszerrel



# Képernyők

- A HMI-alkalmazások képernyőkre osztottak
- A felhasználó válthat a képernyők között
- Képernyőváltás automatikusan is történhet
- A menüt a képernyők struktúrája helyettesíti
- Sablonok definiálhatók az egyes képernyőtípusok számára (pl. minden képernyő alján azonos státuszsor)

## Vizualizáció

 HMI fő feladata: folyamatparaméterek megjelenítése és lehetőség biztosítása a módosításukra





## Vizualizáció

- Megjelenítő eszközök
  - Logikai értékeket jelző fények
  - Numerikus értékkijelzők
  - Mutatós műszerek numerikus értékeknek
  - Szöveges megjelenítők
- Beviteli eszközök
  - Nyomógombok, kapcsolók
  - Numerikus beviteli mezők, csúszkák
  - Szöveges beviteli mezők

## Séma

- A folyamat sematikus ábrája
- Elemei sémakönyvtárból választhatók
  - Szabványos szimbólumok
  - Egységek (többé-kevésbé) valósághű rajzai
  - Gyakran használt ikonok és piktogramok
  - Egyéni ábrák hozzáadhatók
- A séma elemei mellett az egységek állapota és a mért értékek kerülnek megjelenítésre







## Dinamizálás

- Az elemek megjelenése egyes folyamatváltozók értékétől függ
- Elrejtés/megjelenítés
- Felirat/kép változtatása
- Szín változtatása
- Villogás
- Pozíció változtatása

# HMI-felületek ergonómiája

- Cél: a folyamat működése egyetlen pillantással áttekinthető legyen
- Törekedni kell az egységes, konzisztens megjelenésre
- Érintőképernyős eszközök esetén használjunk nagy méretű gombokat
- NE
  - akarjunk mindent egy képernyőre összezsúfolni
  - használjunk túl sok színt
  - használjunk sok animációt

## Riasztások

- A riasztások a folyamat vagy az irányítórendszer valamilyen nem üzemszerű, esetlegesen veszélyes állapotáról értesítenek
- Riasztás forrása
  - Rendszer (kommunikációs hiba, alkalmazás indítása stb.)
  - Logikai változó
  - Numerikus változó (határérték-túllépés)

# Riasztások paraméterei

- Azonosító
- Időbélyeg
- Szöveges üzenet (változóértékeket is tartalmazhat)
- Státusz
- Riasztás osztálya
- Riasztás csoportja

# Riasztások paraméterei

- Riasztás osztálya
  - Figyelmeztetés (warning) megjelenítés és naplózás
  - Hiba (error) a fentieken kívül a felhasználónak nyugtáznia kell (acknowledge)
- Státusz
  - Fennálló (aktív) riasztás
  - Már nem aktív riasztás
  - Nyugtázott

# Riasztások megjelenítése

- Riasztás képernyő
  - Akár az összes aktuális és múltbéli riasztás megjelenítése
  - Megjelenített paraméterek és hibaosztályok beállíthatók
  - Hibák nyugtázhatók (akár csoportonként)
- Képernyő státuszsorában
- Riasztásjelző ikon

## Receptkezelés


- A recept tetszőleges típusú adatok kombinációja
- A recept rekordjainak formátuma megegyezik, csak értékeik különböznek

Név	Húspogácsa típus	Húspogácsa db	Sajt db	Majonéz	Uborka	Bacon	ldő
"Sajtburger"	3	1	1	TRUE	TRUE	FALSE	t#41s
"Dupla hamburger"	3	2	0	TRUE	TRUE	FALSE	t#67s
"Sajtos negyedfontos"	1	1	3	FALSE	TRUE	FALSE	t#2m2 1s


## Receptkezelés

Kiválaszt és letölt

 A kiválasztott rekord értékei egyszerre a meghatározott PLC-változókba tölthetők



#### Előre definiált receptszerkesztő



- Új rekord hozzáadása
- Rekordok módosítása
- Rekordok törlése
- Paraméterek letöltése a PLC-re

## Felhasználókezelés

- Azonosítási és biztonsági célból
  - Belépés és műveletek végzése csak azonosítás után
  - Műveletek kezdeményezőjének naplózása
- Felhasználói osztályok
  - Egyes képernyők csak egyes osztályokba tartozó felhasználók számára elérhetők
  - Egyes műveletek (pl. hiba nyugtázása) csak egyes osztályokba tartozó felhasználók számára elérhetők

# Naplózás

- Folyamatparaméterek időbélyegekkel ellátott tárolása
- Riasztások naplózása
- Napló helye szerint
  - Helyi naplózás
  - Naplózás távoli adatbázisszerverre
- Jelentéskészítés az adatok alapján

# Trendek megjelenítése

- Numerikus adatok görbéinek megjelenítése
- Aktuális trend: a legutóbbi adatok
- Historikus trend: adatok a kiválasztott múltbeli időszakból

