
FREZARKA CNC Z RUCHOMĄ BRAMĄ

HMM-GT

Do dużych formatów i ciężkich detali — detal stoi, pracuje brama. Pole pracy do 1400 × 1200 mm, wrzeciona do 16 kW, pełna zabudowa z chłodzeniem.




POLE PRACY X × Y (MAX)	WYSOKOŚĆ NAD STOŁEM	WRZECIONO	NAPĘD OSI Y
1400 × 1200 mm	**270–600 mm**	**do 16 kW**	**2 śruby kulowe**
od 400 × 400 mm	zależnie od wersji	do 50 000 obr/min	tandem, brama napędzana obustronnie

Zastosowanie

- Modele i formy: odlewnicze, termoformujące, laminaty
- Matryce, wykrojniki i przyrządy
- Panele, płyty i profile długie
- Prototypy i serie krótkie

Konstrukcja

Stół stały, brama przejezdna — detal nie porusza się, więc jego masa nie obciąża napędów osi, a załadunek z palety lub żurawia jest prosty.




Kinematyka

Prowadnice liniowe HIWIN rozmiar 30, śruby kulowe 32/10 (X, Y) i 32/5 (Z), pasek HTD. Oś Y z napędem tandemowym — brama napędzana dwiema śrubami kulowymi.




Brama i zabudowa

Brama przejezdna nad stołem stałym, zamknięta komora robocza z odciągiem wiórów i pyłu oraz układem chłodzenia (zbiornik, odstojnik, pompa).



Wrzeciono i narzędzia

Wrzeciona 24 000 obr/min (2,2–16 kW), 40 000 i 50 000 obr/min lub wolnoobrotowe z gwintowaniem. Automatyczna wymiana narzędzi — opcja.



Stół

Stół segmentowy T-rowkowy (opcjonalnie stalowa nakładka) lub podciśnieniowy. Opcja przelotu dla elementów dłuższych niż pole pracy.

Dane techniczne

Obszar roboczy X × Y	400×400 · 600×400 · 700×600 · 1000×700 · 1000×800 · 1200×1000 · 1200×1200 · 1400×800 · 1400×1000 · 1400×1200 mm
Wysokość nad stołem	270 · 300 · 350 · 400 · 500 · 600 mm
Wrzeciona	24 000 obr/min: 2,2 · 4 · 6 · 9 · 12 · 16 kW; 40 000 obr/min: 5 kW; 50 000 obr/min: 3 kW; wolnoobrotowe 5 / 7,5 kW z gwintowaniem
Mocowanie narzędzia	zależnie od wrzeciona — określane w ofercie
Wymiana narzędzi	ręczna · magazyn rewolwerowy ATC OPCJA
Prowadzenie i napęd osi	prowadnice HIWIN rozm. 30; śruby kulowe 32/10 (X, Y), 32/5 (Z), oś Y tandemowo (dwie śruby); pasek HTD; serwonapędy hybrydowe lub AC
Stół roboczy	stały, segmentowy: T-rowkowy (opcjonalnie stalowa nakładka) · podciśnieniowy
Przelot dla długich elementów	w stole OPCJA
Zabudowa	pełna, z odciągiem wiórów i pyłu, układem chłodzenia i osłonami prowadnic
Sterowanie	PikoCNC · PikoCAM · konsola · LAN
Oświetlenie komory	w standardzie
Chłodzenie	ciecz lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar	czujnik długości narzędzia · sonda 3D z makrami OPCJA
Pozostałe opcje	chiller do wrzeciona chłodzonego wodą · centralne smarowanie · kamera wizyjna · 4. i 5. oś obrotowa OPCJA



HMM-ST (z lewej) i HMM-GT (z prawej) — porównanie gabarytów.

Uruchomienie
Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.
Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja
DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta
Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Napisz, jakie formaty i masy detali obrabiasz — dobierzemy pole pracy, wrzeciono i stół HMM-GT i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/maszyny

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.