### Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Automatyka i Robotyka Wizualizacja danych sensorycznych - projekt

# WIZUALIZACJA DANYCH Z CZUJNIKÓW LINE FOLLOWERA

Autorzy: Beata Berajter 218629 Ada Weiss 218641

Prowadzącyc: dr inż. Bogdan Kreczmer

# Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Założenie projektowe	2
3	Harmonogram  3.1 Dekompozycja projektu na zadania	2 2 2
4	Komunikacja z urządzeniem4.1 Odczyt danych pomiarowych	3 4
5	Opis działania programu5.1 Rozmieszczenie obiektów5.2 Diagram klas5.3 Diagram czynności	4 4 4
6	Opis poszczególnych elementów interfejsu graficznego6.1 Dane z czujników optycznych6.2 Dane z enkoderów6.3 Rysowanie trasy6.4 Informacja o danych sensorycznych w wybranym punkcie	7 7 8 8
7	Opis urządzenia         7.1 Schematy elektroniczne robota	8 9 9 9 9
8	Integracja, testowanie i poprawki projektu	13
9	Dokumentacja	13
10	) Podsumowanie	13

### 1 Cel projektu

Celem projektu jest zapoznanie się z metodami wizualizacji danych pochodzących z sensorów robota.

### 2 Założenie projektowe

Założeniem projektu jest zebranie danych pobranych z czujników line followera. Czujniki, z których należy pobrać informacje to czujniki optyczne oraz enkodery. Dane zbierane są w celu ich wizualizacji. W projekcie zostanie umieszczona animacja, która pokaże rozmieszczenie czujników, oraz w przypadku transoptorów odbiciowych pokaże, który z nich aktualnie wykrył linię. Dane z czujników będą przetwarzane na wykresy oraz ilustracje "słupkowe". Narysowana zostala również droga/ścieżka, którą podąża robot.

### 3 Harmonogram

### 3.1 Dekompozycja projektu na zadania


Wydzielono następujące zadania do wykonania w czasie realizacji projektu:

- Z1 Określenie harmonogramu i podziału zadań
- Z2 Zapoznanie ze środowiskiem QT
- Z3 Projekt okienek programu
- Z4 Opracowanie metody wczytywania danych w celu zastosowania jej do momentu przygotowania hardware'u
- Z5 Opracowanie przedstawienia danych z czujników optycznych
- Z6 Opracowanie przedstawiania danych słupkowych z enkoderów
- Z7 Projekt wykresów do przestawiania danych historycznych
- Z8 Stworzenie metody obliczającej na podstawie danych z enkoderów położenie aktualne robota
- Z9 Zaprojektowanie wizualizacji trasy robota
- Z10 Zaprojektowanie dodatkowego okna do przedstawiania danych historycznych w wybranym punkcie
- Z11 Integracja z działającym robotem
- Z12 Testowanie programu
- Z13 Tworzenie dokumentacji projektu.

#### 3.2 Kamienie milowe

Kolejne kamienie milowe zostały oznaczone na rys. 1. czerwonymi gwiazdkami.

Wybór tematu projektu : Data 19.03.2017 r.
 Do niedzieli 19 marca należało wybrać temat projektu oraz zrobić wstępny opis, w którym ogólnie trzeba było określić cel zadania.



Rysunek 1: Diagram Gantta wraz z przydzieleniem osób do zadań

- Opis zadania i harmonogram : Data 26.03.2017 r.
   W tym terminie należało szczegółowo opisać założenia projektu, podział zadań oraz terminy, w których poszczególne elementy powinny być wykonane.
- Wstępne rezultaty: Data 23.04.2017 r.
   W raporcie przestawiono wyniki dotychczasowych prac nad projektem wraz z opisem co zostało zrobione bądź nie i dlaczego.
- Rezultaty prawie końcowe: Data 14.05.2017 r.
   Sprawozdanie należało uzupełnić o wykonane zadania oraz przedstawić efekty prac.
- Oddanie projektu : 19.06.2017 r.


  Jest to końcowy termin oddania projektu do oceny.

### 4 Komunikacja z urządzeniem

Line follower jest realizowany w ramach projektu z robotów mobilnych w tym semestrze. Do momentu gdy robot będzie nieukończony posługujemy się zastępczym urządzeniem symulującym, które będzie wysyłało dane do komputera. Ponieważ komunikacja przez bluetooth jest podobna jak w przypadku interfejsu szeregowego do symulacji wykorzystamy płytkę STM32L476G Discovvery podłączoną do portu USB komputera. Wizualizowane dane pochodzą z 7 czujników optycznych i 2 enkoderów. Czujniki optyczne informują o wykryciu zmiany koloru - linii. Na ten sygnał robot reaguje zmianą kierunku jazdy. Sygnał z czujników jest przekazywany wprost do pinów ADC mikrokontrolera. W mikrokontrolerze informacje zostają przetworzone na formę 0-1. W takiej postaci zostaną przesyłane przez moduł bluetooth do komputera (docelowo, w tym momecie przez USB)

### 4.1 Odczyt danych pomiarowych

Odczyt informacji z przesłanych z mikrokontrolera do programu realizowany jest poprzez czytanie danych z portu szeregowego komputera. W tym celu należało dodać



Rysunek 2: Rozmieszczenie widgetów na oknie głównym

użytkownika do grupy dialout. Pojawiające się urządzenie jest widoczne w /dev jako ttyACMx, gdzie x jest liczbą większą równą 0.

### 4.2 Ramka danych

Dane wysyłane będą poprzez moduł bluetooth HC-05 jako string w postaci:

Dane z enkoderów będą reprezentowane przez dwie wartości w systemie szesnastkowym. Suma kontrolna będzie obliczana jako suma odczytów czujników modulo  $2^8$ .

# 5 Opis działania programu

#### 5.1 Rozmieszczenie obiektów


Obiekty zostały rozmieszczone w sposób przedstawiony na rys. 2, by można było łatwo odczytywać dane. Wizualizacje dotyczące enkoderów pogrupowano w jednym miejscu. Dzięki temu nie trzeba szukać powiązanych ze sobą informacji po całym ekranie.

### 5.2 Diagram klas


Diagram klas w obecnej fazie projektu prezentuje się jak pokazano na rys. 3

### 5.3 Diagram czynności


Uproszczony model działania programu realizujący założenia projektowe przedstawia 4. Ma on jedynie w sposób przybliżony opisać funkcjonowanie aplikacji.



Rysunek 3: Diagram klas



Rysunek 4: Schemat działania programu



Rysunek 5: Okno główne programu

# 6 Opis poszczególnych elementów interfejsu graficznego

Interfejs graficzny programu (okno główne) został wykonany przy użyciu bibliotek Qt oraz QtDesignera i jest przedstawiony na rys. 5. Dalszy opis poszczególnych elementów odnosić się będzie do tego rys.

### 6.1 Dane z czujników optycznych

Czujniki optyczne zostaną przedstawione w postaci kółek zielonych (1 - aktywne) lub czerwonych (0 - nieaktywne) znajdujących się w odpowiednich miejscach na rys. płytki PCB.

#### 6.2 Dane z enkoderów


Dane z enkoderów przedstawiane są w postaci słupków (aktualne) oraz wykresów (historyczne) znajdujących się w prawej części okna. Dane historyczne są gromadzone od wciśnięcia przycisku START do wciśnięcia przycisku Clear data, który je usuwa.

#### 6.3 Rysowanie trasy

Dane z enkoderów zostały także użyte w funkcji obliczające położenie robota (x, y oraz jego orientację), dzięki czemu będzie można narysować ścieżkę, którą robot podąża. Możliwe jest również skalowane ścieżki. Dane o położeniu są gromadzone, aby możliwe było wyświetlenie danych sensorycznych w wybranym punkcie trasy.

### 6.4 Informacja o danych sensorycznych w wybranym punkcie

Kliknięcie na wybrany punkt trasy robota na polu ROBOT's ROUTE umożliwia wyświetlenie informacji o danych sensorycznych w danym momencie na trasie co przedstawia rys. 6



Rysunek 6: Okno główne programu z wyświetlonym dodatkowym okienkiem o informacji na temat danych w konkretnym punkcie

## 7 Opis urządzenia

Robot jest wyposażony w:

- 7 transoptorów odbiciowych, z których sygnał będzie przetwarzany przez przetwornik analogowo-cyfrowy mikrokontrolera,
- 2 miniaturowe enkodery dla silników Pololu 3.3V

- łącze bluetooth, które umożliwi wysyłanie danych z powyższych czujników do komputera,
- pozostałe elementy iterfejsu sprzętowego: mikroprocesor ATmega32, układ zasilający, stabilizator, mostek h, programator.

### 7.1 Schematy elektroniczne robota

#### 7.1.1 Czujniki

Jak zostało pokazane na schemacie (rys. 7.) czujniki optyczne zostały bezpośrednio dołączone do pinów ADC mikrokontrolera.

#### 7.1.2 Stabilizator

W trakcie projektowania płytki wynikła konieczność użycia dwóch stabilizatorów na 5V i 3V3. Stało się tak, ponieważ silniki zasilane będą nie bezpośrednio z akumulatora, jak zakładano, ale poprzez enkodery. Zostaną one podłączone jak na rys. 8.

#### 7.1.3 Mostek H


Na schemacie (rys. 9.) zostało pokazane podłączenie obu silników poprzez mostek H i enkodery.

#### 7.1.4 Mikrokontroler


Jeden z najważniejszych elementów - Atmega32. Do niej dochodzą sygnały odebrane z czujników (CBL1-7) oraz enkoderów (E1-4). Połączona jest także z modułem bluetooth (J5), z niej wychodzą sygnały PWM sterujące silnikiem. Schemat został przedstawiony na rys. 10.

#### 7.1.5 Płytka PCB


Zaprojektowana została płytka PCB (rys. 11.). Ma ona wymiary 10cm x 16cm. Przy jej rysowaniu nieocenioną pomocą okazał się tutorial na youtube.com.




Rysunek 7: Schemat połączenia czujników




Rysunek 8: Schemat podłączenia stabilizatorów.



Rysunek 9: Schemat mostka H



Rysunek 10: Schemat podłączenia mikroprocesora



Rysunek 11: Projekt płytki wykonany w programie KiCad.

### 8 Integracja, testowanie i poprawki projektu

Ze względu na opóźnienie w budowie robota nie udało się jeszcze zintegrować robota z oprogramowaniem. Wymagałoby to drobnych modyfikacji, np. w rysowaniu trasy (modyfikacja skali). Do celów testowania mikrokontroler został zaprogramowany tak, że generuje losowe dane z czujników optycznych oraz po naciśnięciu przycisku zmieniana jest prędkość na inną losowo wygenerowaną dla każdego z kół.

### 9 Dokumentacja

Dokumentację projektu stanowi dokument html wygenerowany za pomocą Doxygena, który został dostarczony wraz ze sprawozdaniem oraz kodem źródłowym programu.

#### 10 Podsumowanie

Udało się wykonać wszystkie zaplanowane zadania z wyjątkiem integracji z robotem. Wybrana metoda symulacji robota powinna jednak być na tyle skuteczna, że integracja robota z oprogramowaniem powinna przebiec pomyślnie.