IBM			падет		The state of the s
	08086		Painel / Carenagem	400	Matrícula:
RAT - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO 1053228	Caixa/Estação/SGPI: Nº do Equipamento (TOS) <mark>504,91,109</mark> 56 HORA DE SAÍDA:		Multiserial Impressora Matricial Impressora laser Placa amplifone Cabos Painel do operador Smart power	1 D Tack	Matr
	Caixa/E N° do Equipa	P23W9CW HOR	Placa de rede  Memória Cooler Processador Placa mãe Dispensador de cheque Sensoriamento	Otde.: Old Characters.	
	RG: V 700A-F		Teclado com leitora Teclado PIN Autenticadora HD Floppy CD-ROM Mouse	P/N (FRUS) Trocados: P/N: A.A. 5394	OPERACIONAL Assinatura Técnico: Assinatura Cliente:
	Loja/Agência/UNIORG: L	нока ре снедара:	Gabinete Teclado micro Tesoureiro Cofre Módulo Depositário Leitora de cheque	PENDÊNCIA:    Peça   Software   Impossibilidade de acesso   Orçamento   Infra / Elétrica / Link   Carro forte	ACIMAÉ O EQUIPAMENTO ESTÁ O
46103	Cliente: LENOVO CHAMADO IBM: PATWY	DATA DA VISITA	DEFEITO:  Teclado ATM Impressora Térmica/Fiscal Leitora de código de barras Leitora de cartão Módulo Pagador Fonte CPU	solução: Troca Limpeza Ajuste Eliminado mau contato Software Interação com usuário	CONCORDO COM AS INFORMAÇÕES ACIMA/É O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL Técnico:  SIMO (MAC) Usuário/Cliente: Assinatur