


SYMBOLES PID (liste non exhaustive !)


SYMBOLES GENERAUX

-  Appareil monté localement
-  Appareil monté sur pupitre en salle de contrôle
-  Appareil monté sur tableau en salle de contrôle ou salle de relaying
-  Signal arrivant du ou allant vers le relaying du tableau
-  Signalisation lumineuse en salle de contrôle sur pupitre

Exemple 1



Exemple 2



HS: Le choix du mode de fonctionnement (y compris la marche -arrêt manuel) est effectué en salle de contrôle via une commande sur le pupitre opérateur.

WS: un équipement monté localement (sur l'arbre d'entraînement moteur) délivre un contact de sur-couple.


IS21: le contact d'information de couple est relayé dans le tableau électrique (TGBT)

WL: Une signalisation lumineuse de l'état de sur-couple est reprise sur le pupitre opérateur de la salle de contrôle.

Types de contacts

- | | |
|--|---------------------------|
| ... ZSO position ouverte | ... LSHH Niveau haut haut |
| ... ZSC position fermée | ... LSH Niveau haut |
| ... PS Manostat (Pressure Switch) | ... LSL Niveau bas |
| ... TS Thermostat (Temperature Switch) | ... LSLL Niveau bas bas |
| ... FS Débit (Flow Switch) | |
| ... WS Poids ou couple | |

Exemple 3



LE7, LSL71, LSH72, LSHH73:

La sonde de niveau ultrasonique (LE pour level equipment) délivre 3 contacts correspondant à 3 niveaux préprogrammés (LSL71; LSH72; LSHH73).

IS71, IS72, IS73:

Les contacts de niveaux sont relayés dans le tableau électrique (TGBT).

LL (Level Light):

Une signalisation lumineuse de chaque niveau atteint est reprise sur le pupitre opérateur en salle de contrôle.