基于 kei14的 stm32工程创建步骤

WWM 2017.07

写在前面: 鉴于很多人学习 stm32 的时候,一开始工程不会建,所以在此编写这个 PDF 教程。本工程使用的是官方 stm32 固件库的 V3.5 版本,编译环境是 Keil for ram,如下图(图一)所示


htmresc Libraries Project Utilities	2016/9/26 16:16 2016/9/26 16:16 2016/9/26 16:16 2016/9/26 16:16	文件夹 文件夹 文件夹 文件夹	
Release_Notes.html stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm	2015/12/4 15:57	搜狗高速浏览器H	111 KB
	2015/12/4 15:57	编译的 HTML 帮	19,189 KB

图一

其中在建立工程的时候我们只需要 Libraries 和 Project 两个文件夹里的内容即可。Libraries 里面包含的有底层外设驱动函数以及内核函数。Project 里面有一些例子,后续只需复制 Project 里面的几个文件即可。


第一步:

准备工作①:新建一个文件夹,随意命名即可(图二)。接着在工程文件夹下新建一个 user 文件夹放置用户的主函数文件以及其他文件,再新建一个 output 文件夹放置工程编译过程 的一些中间文件,再新建一个 app 文件夹放置用户所编写的具体模块功能实现函数。本例子 这样设置文件夹,用户也可以根据自己的习惯去创建命名文件夹等。



准备工作②:将 Libraries整个文件夹复制粘贴到我们建的文件工程夹 project_stm32_demo 里,然后打开固件库 V3.5 里/project/STM32F10x_StdPeriph_Template,在此目录下复制 main.c 文件,stm32f10x_it 的 C 文件和 H 文件,以及 stm32f10x_conf.h 文件、system_stm32f10x.h 文件,再讲这些文件粘贴到 project_stm32_demo 工程文件夹下的 user 文件夹内。复制完这些文件后,我们的工程下的文件如图三(a,b,c,d)所示







第二步:

打开 keil4.6 软件(确定是 keil for ram, 初学者有的把 keil for 51 当做是 keil for ram)。然后点击 Project->New UVision Project 新建一个工程,工程保存在工程文件夹下即可,命名随意,如图四(a,b)。






点击保存即可。找到 STMicroelectronics,在里面选择自己所要用到目标单片机的型号,根据实际板子型号进行选择,选择好之后点击 OK 即可,如图五(a,b,c)。



图五 a

在弹出的对话框里我们选择否即可。



图五 b


这样就建立了一个基本的工程框架。



图五 c


第三步:

点击图六中的按钮选项。




可将对话框内这个工程带的这个组删除


图六 a




然后点击这个选项按钮新建四个组,分别为 user, drive, app, startup, 如下图七所示




其中 user 选项里将工程下的 user 文件夹里的 C 文件添加进来。




App 里面因为暂时没有文件可不添加, drive 里面添加驱动文件, 文件目录是




Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src,将里面的 C 文件添加进来,可以根据需要添加。 动 Startup 项 里 面 添 加 启 文 件 文 件 路 径 Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm, 启动文件根据具体 stm32 芯片进行选择。




然后点击 OK 即可。



此时文件目录如下图所示




打开 main 文件,将里面内容删除,然后写一个 main 函数即可。至此工程就建立好了,接下来就是对工程进行简单配置了。




第四步:


单击图中箭头所指选项,进行工程配置。



首先设置文件输出文件夹,选择 Output 选项





设置 Listing 选项,其实就是将编译过程中的文件都放在 output 文件夹里。




其中 C/C++选项里配置最为重要,首先在 Define 后面添加 STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER 宏,如果不加编译会有错误发生。








本工程中头文件包含路径主要如下:



工程编译结束,没有警告和错误。



常见的问题:

- ① 工程创建时启动文件选择不正确,启动文件选择是根据你的目标板子来确定的,取决于芯片
- ② 在配置工程的时候没有加 STM32F10X_HD, USE_STDPERIPH_DRIVER 宏,关于这个宏也可以不加,如果不加的时候需要改动固件库代码也可以避免报错。
- ③ 头文件包含不正确,在添加的时候需要将.h 存在的目录添加进来,否则工程定位不到头文件位置。