

INSTRUKSI KERJA



PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV NOMOR: 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018



PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT KOMISI PDKB 2018 **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia Nya

sehingga Instruksi Kerja Pekerjaaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Tinggi dan

Ekstra Tinggi (IK PDKB TT/TET) berhasil disusun.

IK ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan pada Jaringan

Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi (TT/TET) yang dilaksanakan dalam keadaan

bertegangan (PDKB), adapun isinya mengatur urutan atau tahapan pekerjaan, jenis

peralatan serta alat pelindung diri (APD) yang harus digunakan, sedangkan untuk langkah

persiapan pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Dalam

Keadaan Bertegangan TT/TET.

Proses penyusunan buku ini dilaksanakan melalui tahapan percobaan tanpa tegangan (off

line) dan bertegangan (live line) oleh Tim PDKB TT/TET.

Kepada seluruh jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang telah menerapkan

pemeliharaan jaringan tegangan tinggi dan ekstra tinggi agar selalu menggunakan buku ini

sebagai pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan PDKB guna mendukung terciptanya

budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero),

sehingga tujuan Zero Accident dan Operational Excellence dapat tercapai.

Jakarta, Maret 2018

KETUA KOMISI PDKB

BIMA PUTRAJAYA



No. Dokumen: 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

DAFTAR ISI

KA	ATA PENGANTAR1
DA	FTAR ISI
LE	MBAR PENGESAHAN3
DA	FTAR DISTRIBUSI5
CA	TATAN PERUBAHAN 6
INS	STRUKSI KERJA
1.	PELAKSANAAN 8
2.	TUJUAN 8
3.	RUANG LINGKUP6
4.	REFERENSI9
5.	DEFINISI DAN ISTILAH
7.	SARANA DAN PRASARANA
8.	LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN
9.	LAMPIRAN

13
DIMER

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 2 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, Maret 2018

TIM PENYUSUN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Arter Rykh Tawaang	JT PDKB TT RING AP2B SISTEM MINAHASA	Trust
Sandy Seply Kuron	JE PDKB TT RING UPT SULSELRABAR	Soh
Alfisyahrian	Supervisor PDKB TT RING AP2B SISTEM KALTIM	July
Akhmad Junaedi	JE. PDKB TT/TET RING APP Probolinggo	a final state of the state of t
Nofa Biantoro	JE. PDKB TT/TET RING APP Madiun	Y BOMARI
Peter Parada M.	JE. LAB UDIKLAT Semarang	2 10
Windu Adi Prasetya	Supervisor PDKB RING APP Bandung	mind pm
Fani Supriyanto	JE. PDKB SUTT/SUTET RING APP Bandung	117
Ferri Padli	Supervisor PDKB RING UPT Tanjung Karang	HAM
Raymond Ranthe	Supervisor PDKB RING UPT Padang	THE
Ali Jaenudin	Supervisor PDKB RING APP Cawang	AS
	TIM PENGUJI	V
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Heri Yulianto	ASMAN PDKB APP Bandung	Hhrp
Aryo Tiger Wibowo	ASMAN PDKB UPT Tanjung Karang	- Amo
Nopi Riansyah	Supervisor DAL PDKB RING TJBB	Jan-
Dendy Dwi W.	Supervisor DAL GI TJBT	CD- Harm

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 3 dari 35
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen
9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018

Berlaku Efektif Maret 2018

Diberikan ke Tim PDKB TT/TET

PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV

DIPERIKSA		
Nama	Jabatan	TandaTangan
R. Subiyono	Komisi PDKB	Jun
Agus Sutopo	Sekretaris Komisi PDKB	
Dispriansyah	Koordinator Sub Komisi PDKB TT/TET	- The state of the
	DISETUJUI	
Nama	Jabatan	TandaTangan
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB	Inte
	DISAHKAN	
Nama	Jabatan	TandaTangan
Purnomo	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBT	WA
lda Bagus Ari Wardana	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBTBN	A Citium
Supriyadi	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sumatera	I M
	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Kalimantan	
Yohanes Sukrislismono	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sulawesi	
Indradi Setiawan	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional MP	V
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBB	Inna

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 4 dari 35
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Unit Induk / Wilayah	Penerima
1	Transmisi Jawa Bagian Barat	General Manajer
2	Transmisi Jawa Bagian Tengah	General Manajer
3	Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali	General Manajer
4	Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	General Manajer
5	Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan	General Manajer
6	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	General Manajer
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	General Manajer

~	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 5 dari 35
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB _N (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

CATATAN PERUBAHAN

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
		IK.040.112.9.012 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 KV MASS –
		BOOM - STRAIN POLE STRAIN JACK DAN CRADLE
		IK.040.112.9.025 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR TENSION FASA TENGAH
0.0	Julii 2015	SINGLE CIRCUIT 500 kV MAST BOOM, STRAIN POLE,
		JACK SCREW DAN CRADDLE
0.0	luni 2015	IK.040.112.9.026 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015 PENGGANTIAN INSULATOR PIRING KE 1-3 SISI CO	PENGGANTIAN INSULATOR PIRING KE 1-3 SISI COLDHOT
0.0	Juni 2015	IK.040.112.9.033 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Julii 2015	PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV
	Juni 2015	IK.040.112.9.079 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0		PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV STRAIN
0.0		POLE STRAIN JACK TANPA BOOM ASSEMBLY DAN
		CRADLE SET
		IK.040.112.9.083 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015 PENGGANTIAN INSULATOR TENSION MENGGUNAKA	PENGGANTIAN INSULATOR TENSION MENGGUNAKAN
		CBSA SUTET 500 kV

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
0.1		9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
	Maret 2018	PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 6 dari 35
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018 Berlaku Efektif Maret 2018 Tim PDKB TT/TET Diberikan ke

PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan	Disakan Oleh	Fungsi / Jabatan	Tanda Tangan

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 7 dari 35
		KOMISI PDKB	
PDKB	PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT		



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

INSTRUKSI KERJA

1. PELAKSANAAN UJI

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Penggantian Insulator Tension 500 kV Mass – Boom - Strain pole Strain Jack dan Craddle	Lampiran 9.5.1
2	Penggantian Insulator Tension Fasa Tengah Single Circuit 500 kV Mast Boom, Strain pole, Screw Jack dan Craddle	Lampiran 9.5.2
3	Penggantian Insulator Piring Ke 1-3 Sisi Cold Hot	Lampiran 9.5.3
4	Penggantian Insulator Tension 500 kV Strain pole, Screw Jack Tanpa Mast Boom dan Craddle	Lampiran 9.5.4
5	Penggantian Insulator Tension 500 kV Strain pole Strain Jack Tanpa Boom Assembly dan J-Craddle Set	Lampiran 9.5.5
6	Penggantian Insulator Tension Menggunakan CBSA SUTET 500 kV PDKB TT/TET Metode Barehand	Lampiran 9.1.6

2. TUJUAN

Instruksi kerja ini disusun sebagai petunjuk pekerjaan penggantian Insulator tension pada jaringan SUTET 500 kV.

3. RUANG LINGKUP

Meliputi pekerjaan penggantian insulator tension SUTET 500 kV pada:

- 1. Tower lattice, konfigurasi vertikal semua fasa :
 - a. Mast pole cargo boom strain pole strain jack dan craddle

~	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 8 dari 35
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	JSAT



Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		
Berlaku Efektif Maret 2018		
No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		

- b. Strain pole strain jack, 2 capstan hoist tanpa boom assembly dan cradle set (kecuali string bawah luar)
- c. Menggunakan CBSA (Cargo Boom Support Assembly)
- d. Strain pole, jack screw tanpa mast boom dan cradle (insulator no 1-3 sisi hot dan cold)
- 2. Tower latice, konfigurasi horisontal semua fasa menggunakan :
 - a. Mast boom strain pole strain jack dan craddle
 - b. Strain pole, screw jack tanpa mast boom dan craddle
- 3. Tower latice, konfigurasi horisontal fasa luar menggunakan :
 - a. Strain pole strain jack, 2 capstan hoist tanpa boom assembly dan craddle set (kecuali string bawah luar)
 - b. CBSA (Cargo Boom Support Assembly)
 - c. Strain pole, screw jack tanpa mast boom dan craddle (insulator no 1-3 sisi hot dan cold)

Untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi di PT PLN (Persero).

4. REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Instruksi Kerja ini adalah sebagai berikut

- 1. SPLN No. 82-1 1991 tentang PDKB
- 2. KEPDIR 0520-1.K/DIR/2014 tentang pedoman pemeliharaan dan asesmen peralatan transmisi
- 3. Panduan umum pemeliharaan transmisi SUTT/SUTET dengan metode PDKB
- 4. PERDIR 0250.P/DIR/2016 tentang pedoman keselamatan kerja
- 5. EHV & HV live line maintenance OMAKA Training

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 9 dari 35
PDKB	Р	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PI	USAT



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

5. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Live line : Kondisi peralatan dalam keadaan bertegangan /

operasi

2. Conductive suits complete : Pakaian konduktif yang digunakan dalam pekerjaan

bertegangan

3. Hot end man : Personil yang bekerja di sisi bertegangan

4. Cold end man : Personil yang bekerja di sisi tidak bertegangan

6. INFORMASI UMUM

Instruksi kerja ini dilakukan untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) sesuai dengan Prosedur No: 7.001/PROS/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018





No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

7. SARANA DAN PRASARANA

7.1. Peralatan Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Penggantian insulator tension 500 kV <i>mass – boom -</i> strain pole strain jack dan craddle	Lampiran 9.2.1
2	Penggantian insulator tension fasa tengah single circuit 500 kV <i>mast boom</i> , <i>strain pole</i> , <i>screw jack</i> dan <i>craddle</i>	Lampiran 9.2.2
3	Penggantian insulator piring ke 1-3 sisi cold dan hot	Lampiran 9.2.3
4	Penggantian insulator tension 500 kV strain pole, screw jack tanpa mast boom dan craddle	Lampiran 9.2.4
5	Penggantian insulator tension 500 kV strain pole, strain jack tanpa boom assembly dan J-craddle set	Lampiran 9.2.5

7.2. Perlengkapan K3

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Conductive Suits Complete	set	sesuai kebutuhan
2	Wearpack	set	sesuai kebutuhan
3	Full Body harness	set	sesuai kebutuhan
4	Lanyard	set	sesuai kebutuhan
5	Rope Adjuster	set	sesuai kebutuhan
6	Helm Pengaman	buah	sesuai kebutuhan
7	Shock Absorber	buah	sesuai kebutuhan
8	Sepatu Pengaman	pasang	sesuai kebutuhan

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 11 dari 35
14	D	KOMISI PDKB	ICAT
PDKB	F	T PLN (Persero) KANTOR Pl	JSAT



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9	Sarung Tangan Pengaman	pasang	sesuai kebutuhan
10	Kacamata pengaman	buah	sesuai kebutuhan
11	Rambu Pengaman	set	1
12	Perlengkapan P3K	set	1
13	Rompi Pengawas	buah	2
14	APAR	buah	1
15	Oksigen Tabung	buah	1

7.3. Perlengkapan Pendukung

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Perlengkapan komunikasi	set	sesuai kebutuhan
2	Perlengkapan diskusi lengkap dengan buku instruksi kerja	set	1
3	Formulir PDKB	set	1
4	Perlengkapan dokumentasi	set	1



Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 12 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

8. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Persiapan

8.8.1 Pengawas Pekerjaan

- 1. Memimpin pelaksanaan tail gate/briefing
- 2. Menyatakan bahwa fungsi a*uto reclose* sudah di non-aktifkan
- 3. Menyatakan pekerjaan akan dimulai

8.8.2 Pengawas K3

- 1. Memastikan kondisi cuaca dan area kerja aman di sekitar area pekerjaan
- 2. Memastikan pemasangan rambu pengaman pada area pekerjaan
- 3. Memastikan kondisi personil
- 4. Memeriksa kelengkapan dan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)
- 5. Memeriksa kelengkapan formulir PDKB dan Working Permit
- 6. Menjelaskan potensi bahaya dan LLMAD
- 7. Memimpin doa sebelum pekerjaan dimulai

8.2 Pelaksanaan

8.2.1 Langkah pekerjaan penggantian insulator tension 500 kV *mast pole – cargo boom – strain pole strain jack* dan *craddle*:

- Rangkai semua peralatan, bersihkan peralatan isolasi, dan lakukan pengujian peralatan isolasi
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching sisi cold end* ke body tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Melaksanakan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 7. Naikkan dan pasang tower saddle
- 8. Naikkan dan pasang *mast base* (tower *mounting bracket*)
- 9. Naikkan cold end yoke, strap hoist dan chain hoist

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 13 dari 35
PDKB	P ⁻	KOMISI PDKB FPLN (Persero) KANTOR PU	JSAT



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

- 10. Naikkan dan pasang mast pole lengkap dengan support pole
- 11. Pasang chain hoist pada mast pole sebagai skoor
- 12. Naikkan dan pasang boom lengkap dengan handline
- 13. Pasang strap hoist pada mast pole
- 14. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK akses *hot end man* No: 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 15. Akses hot end man 2 orang ke konduktor
- 16. Pasang cold end yoke dan hot end yoke di kedua sisi
- 17. Naikkan *J-Craddle* dan *strain pole* melalui *cargo boom*
- 18. Pasang adj strain pole sisi dalam string pada yoke
- 19. Posisikan J-Craddle pada insulator string yang akan diganti
- 20. Pasang adj strain pole sisi lainnya pada yoke
- 21. Ambil alih tarikan insulator dengan strain pole + screw jack
- 22. Pasang static shunt pada sisih hot end
- 23. Lepas insulator sisi hot end
- 24. Lepas static shunt sisi hot end
- 25. Pasang static shunt pada sisi cold end
- 26. Lepas insulator sisi cold end
- 27. Lepas static shunt sisi cold end
- 28. Ganti insulator (insulator no 1-3 sisi cold dan hot dapat diganti di atas)
- 29. Balik urutan kerja untuk melakukan penyelesaian pekerjaan penggantian insulator
- 30. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.2 Penggantian insulator tension 500 kV strain pole, screw jack tanpa mast boom dan craddle

- Rangkai semua peralatan, bersihkan peralatan isolasi, dan lakukan pengujian peralatan isolasi
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 14 dari 35
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	JSAT



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

- 5. Lepas dan pindahkan arching sisi cold end ke body tower (bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)
- Melaksanakan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No.9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK akses *hot end man* No.9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses hot end man 2 orang ke konduktor
- 9. Pasang hot end yoke dan cold end yoke
- 10. Pasang adjustable strain pole pada posisinya
- 11. Ambil alih tarikan dengan adjustable strain pole
- 12. Pasang webbing sling pada insulator nomor 5 (lima) sisi cold atau sisi hot dan kaitkan dengan strap hoist (penggantian pada sisi cold, strap hoist disambungkan di traverst dan penggantian pada sisi hot, strap hoist disambungkan pada came along di konduktor)
- 13. Pasang static shunt
- 14. Lepas insulator, ganti insulator yang rusak
- 15. Balik urutan kerja untuk melakukan penyelesaian pekerjaan penggantian insulator
- 16. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.3 Langkah pekerjaan penggantian insulator tension 500 kV strain pole, strain jack, 2 capstan hoist tanpa boom assembly dan craddle set

- Rangkai semua peralatan, bersihkan peralatan isolasi, dan lakukan pengujian peralatan isolasi
- 2. Pasang capstan pada kaki tower.
- 3. Naikkan dan pasang handline.
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya.
- 5. Lepas dan pindahkan *arching sisi cold end* ke body tower *(*bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis)*

~	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 15 dari 35
PDKR	p.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	ISAT



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

- Melaksanakan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK akses *hot end man* No: 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses hot end man 2 orang ke konduktor
- 9. Pasang hot end yoke dan cold end yoke
- 10. Pasang adjustable strain pole pada posisinya
- 11. Ambil alih tarikan insulator dengan strain pole.
- 12. Pasang handline pada insulator no 2 dari cold.
- 13. Pasang dan tarik strap hoist / chain hoist pada insulator no 4 dari cold
- 14. Pasang static shunt pada sisi cold end
- 15. Lepas insulator sisi cold
- 16. Lepas static shunt sisi cold End.
- 17. Pasang came along pada konduktor.
- 18. Pasang snatch block pada came along.
- 19. Ikatkan ujung handline melalui snatch block pada Insulator no 4 sisi hot end
- 20. Pasang dan tarik 2 strap hoist / chain hoist pada insulator no 4 dari hot end.
- 21. Pasang static shunt pada sisi hot end.
- 22. Lepas Insulator sisi hot end.
- 23. Lepas static shunt sisi hot end.
- 24. Tarik insulator dengan handline sisi cold end dan lepas strap hoist / chain hoist sisi cold end.
- 25. Kendalikan insulator dengan handline sisi hot end dan lepas strap hoist / chain hoist pada sisi hot end.
- 26. Lepas handline pada snatch block sisi hot end.
- 27. Turunkan insulator dan ganti.
- 28. Balik urutan kerja untuk melakukan penyelesaian pekerjaan penggantian insulator
- 29. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan


	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 16 dari 35
PDKR	P'	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PI	JSAT



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

8.2.4 Langkah pekerjaan penggantian insulator tension 500 kV menggunakan CBSA:

- Rangkai semua peralatan, bersihkan peralatan isolasi, dan lakukan pengujian peralatan isolasi
- 2. Pasang capstan pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching sisi cold end* ke body tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Melaksanakan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No.9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang CBSA (Cargo Boom Support Assembly)
- 8. Naikkan dan pasang boom lengkap dengan handline
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai ik akses hot end man No.9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 10. Akses hot end man 2 orang ke konduktor
- 11. Pasang cold end yoke dan hot end yoke di kedua sisi
- 12. Naikkan J-Craddle dan strain pole melalui cargo boom
- 13. Pasang adj strain pole sisi dalam string pada yoke
- 14. Posisikan *J-Craddle* pada insulator *string* yang akan diganti
- 15. Pasang adj strain pole sisi lainnya pada yoke
- 16. Ambil alih tarikan insulator dengan strain pole + screw jack
- 17. Pasang static shunt pada sisi hot end
- 18. Lepas insulator sisi hot end
- 19. Lepas static shunt sisi hot end
- 20. Pasang static shunt pada sisi cold end
- 21. Lepas insulator sisi cold end
- 22. Lepas static shunt sisi cold end
- 23. Ganti insulator (insulator no 1-3 sisi cold dan hot dapat diganti di atas)





No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

- 24. Balik urutan kerja untuk melakukan penyelesaian pekerjaan penggantian insulator
- 25. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.3 Pekerjaan Selesai

8.3.1 Pengawas Pekerjaan

- 1. Menyatakan pekerjaan telah selesai
- 2. Menyatakan bahwa fungsi auto reclose sudah dinormalkan
- 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan

8.3.2 Pengawas K3

- 1. Pastikan personil dan peralatan kerja dalam kondisi aman
- 2. Memimpin doa setelah pekerjaan selesai



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 18 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

9. LAMPIRAN

9.1 Pelaksanaan Uji

9.1.1 Pelaksanaan uji penggantian insulator tension 500 kV *mass – boom - strain pole strain jack* dan *craddle*:

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Penghantar wilayah Jakarta dan Banten
Off line	2008	Penghantar wilayah Jakarta dan Banten
Live line	2008	Penghantar wilayah Jakarta dan Banten

9.1.2 Pelaksanaan uji penggantian insulator tension 500 kV fasa tengah *single* circuit 500 kV mast boom, strain pole, jack screw dan craddle.


Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	April 2015	Wilayah kerja P3B RJKB
Off line	Mei 2015	Udiklat Bogor
Live line	Mei 2015	Wilayah kerja P3B RJKB

9.1.3 Pelaksanaan uji penggantian insulator tension 500 kV piring ke 1-3 sisi *cold* dan *hot* :

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	Mei 2008	Wilayah kerja RJKB
Off line	Mei 2008	Udiklat Bogor
Live line	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB

-	
PDMS	

Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 19 dari 35
Luisi. UZ	INEVISI. UT	Halaman. 13 dan 33



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

9.1.4 pelaksanaan uji penggantian insulator tension 500 kV:

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	
Pengambilan data	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB	
Off line	Mei 2008	UDIKLAT BOGOR	
Live line	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB	

9.1.5 Pelaksanaan Uji Penggantian *Insulator* Tension 500kV *Strain pole* Strain Jack Tanpa *Boom Assembly d*an *Cradle Set*

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	
Pengambilan data	26-28 Des 2012	Diklat Pandaan (Single Circuit)	
Off line	26-28 Feb 2013	SUTET 500kV Ex. Tanjung Jati	
Live line	21 Maret 2013	Tower Tension 58 SUTET 500kV Gresik-Krian line 1.	

9.1.6 Pelaksanaan uji penggantian insulator tension menggunakan CBSA SUTET 500 kV metode *barehand*

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	
Pengambilan data	4 April 2013	SUTET 500kV Ex. Tanjung - Jati	
Off line	5 Des 2014	SUTET 500kV Pandaan	
Live line	10 Des 2014	SUTET 500kV Ungaran-Pedan Tower 168	

	-
PDKB	

Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 20 dari 35
Eulsi. UZ	Kevisi. U i	Halaman. 20 dan 33



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

9.2 Peralatan Kerja

9.2.1 penggantian insulator tension 500 kV *mast pole – cargo boom – strain pole strain jack* dan *craddle*

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live Line Rope	Roll	4
2	Live Line Skoor Ladder	Buah	2
3	Live Line Pengendali Boom	Buah	2
4	Snatch block 1250lbs	Buah	6
5	Hot End Yoke	Buah	1
6	Cold End Yoke	Buah	1
7	Rope Blocks	Set	1
8	J – cradle Assembly	Set	1
9	Adj Strain pole - strain jack – trunnion - rachet wrench	Set	2
10	Mast Pole	Buah	1
11	Mast Yoke	Buah	1
12	Tower mounting (mast base)	Buah	1
13	Tower saddle (lengkap dengan pole clamp + extention)	Set	3
14	Support pole	Buah	3
15	Strap hoist	Buah	2
16	Chain hoist	Buah	1

DIMER	

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 21 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

17	Swivel Link Stick	Buah	1
18	Cargo Boom	Set	1
19	Universal stick	Buah	1
20	Aksesoris Universal stick	Buah	Sesuai kebutuhan
21	Cotter Key Puller	Buah	3
22	Rope Tester	Buah	1
23	Hot Stick Tester	Buah	1
24	Ladder monitor kit	Buah	1
25	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
26	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
27	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
28	Webbing Sling	Buah	Sesuai kebutuhan
29	Silicon Wipe	Buah	Sesuai kebutuhan
30	Rak peralatan	Buah	2
31	Rak Ladder	Set	2
32	Snook	Buah	Sesuai kebutuhan
33	Static Shunt	Buah	2
34	Tool Set	Set	1
35	Capstan Hoist + assesoris	Set	1



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 22 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

36	Portable Generator	Buah	1
37	Kabel roll	Rool	Sesuai kebutuhan
38	Pagging String	Buah	Sesuai Kebutuhan
39	Terpal	Lembar	Sesuai kebutuhan
40	Tool bag	buah	Sesuai kebutuhan

^{*)} Catatan :Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil Job Safety Analysis

9.2.2 Penggantian insulator tension 500 kV *strain pole, jack screw* tanpa *mast boom* dan *craddle*.

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live line rope	Roll	4
2	Live line skoor ladder	Buah	2
3	Live line pengendali boom	Buah	2
4	Snatch block 1250lbs	Buah	6
5	Hot end yoke	Buah	1
6	Cold end yoke	Buah	1
7	Rope blocks	Set	1
8	J – cradle assembly	Set	1
9	Adj strain pole - strain jack – trunnion - rachet wrench	Set	2
10	Mast pole	Buah	1



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 23 dari 35




No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

11	Mast yoke	Buah	1
12	Tower mounting (mast base)	Buah	1
13	Tower saddle (lengkap dengan pole clamp + extention)	Set	3
14	Support pole	Buah	3
15	Strap hoist	Buah	2
16	Chain hoist	Buah	1
17	Swivel link stick	Buah	1
18	Cargo boom	Set	1
19	Universal stick	Buah	1
20	Aksesoris universal stick	Buah	Sesuai kebutuhan
21	Cutter key puller	Buah	3
22	Rope tester	Buah	1
23	Hot stick tester	Buah	1
24	Ladder monitor kit	Buah	1
25	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
26	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
27	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
28	Webbing Sling	Buah	Sesuai kebutuhan
29	Silicon Wipe	Buah	Sesuai kebutuhan

]	PDKB

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 24 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

30	Rak peralatan	Buah	2
31	Rak Ladder	Set	2
32	Snook	Buah	Sesuai kebutuhan
33	Static Shunt	Buah	2
34	Tool Set	Set	1
35	Capstan Hoist + assesoris	Set	1
36	Portable Generator	Buah	1
37	Kabel roll	Rool	Sesuai kebutuhan
38	Pagging String	Buah	Sesuai Kebutuhan
39	Terpal	Lembar	Sesuai kebutuhan
40	Tool bag	buah	Sesuai kebutuhan
41	Silicon Wipe	Buah	Sesuai kebutuhan

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil Job Safety Analysis

9.2.3 Penggantian insulator tension 500kv strain pole, strain jack, 2 capstan hoist tanpa boom assembly dan cradle set

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Capstan hoist + accessories	Set	2
2	Live line rope	Roll	4
3	Snatch block	Buah	6
4	Strap hoist	Buah	3



Edisi: 02

Revisi: 01 Halaman: 25 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

5	Came along	Buah	1
6	Cold End yoke	Buah	1
7	Hot End yoke	Buah	1
8	Adjustable strain pole + jack screw + trunion + rachet	Set	1
9	Universal stick	Buah	1
10	Static shunt	Buah	2
11	Shepherd hook	Buah	1
12	Portable generator	Set	1
13	Webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
14	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
15	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
16	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
17	Tool set	Set	2
18	Tool bag	Buah	Sesuai kebutuhan
19	Terpal	Buah	3
20	Rak peralatan	Set	3
21	Pagging	Buah	Sesuai kebutuhan
22	Cotter key puller	Buah	3
23	Rope tester	Buah	1



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 26 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

24	Hot stick tester	Buah	1
25	Kabel roll	Rool	Sesuai kebutuhan
26	Silicon wipe	Buah	Sesuai kebutuhan

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil Job Safety Analysis

9.2.4 Penggantian insulator tension 500 kV menggunakan CBSA

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live line rope	Roll	4
2	Snatch block	Buah	6
3	Swivel stick	Set	1
4	Adjustable strain pole + jack screw + trunion + rachet	Set	1
5	Cutterkey puller	Buah	2
6	Webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
7	Tool set	Set	1
8	Tools bag	Buah	4
9	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
10	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
11	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
12	Terpal plastik	Lembar	Sesuai kebutuhan
13	Rak stick	pasang	2



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 27 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

14	Rope tester	Set	1
15	Hot stick tester	Set	1
16	Silicon wipes	Buah	Sesuai kebutuhan
17	Kabel roll	Roll	Sesuai kebutuhan
18	Tool set	Buah	1
19	Snook	Buah	2
20	Portable generator	Buah	1
21	Capstan + asesoris	Set	1
22	CBSA (cargo Boom Support assembly)	Buah	1
23	Tang	Buah	1
24	J-cradle set	Set	1
25	Rope block	Buah	1
26	Cargo boom	Set	1
27	Hot end yoke	Buah	1
28	Cold end yoke	Buah	1
29	Meteran	Buah	1

^{*)} Catatan :Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil Job Safety Analysis



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 28 dari 35




No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/ Berlaku Efektif Maret 2018		0.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
		Maret 2018
	Diberikan ke	Tim PDKB TT/TFT

9.3 Gambar Peralatan Kerja

		The state of the s	
Live Line Rope	Snatch Block	Webbing Sling	Karabiner Kecil
		HONDA OF BED	
Rope Tester	Roll Kabel	Portable Generator	Shackle
Capstain Hoist	Karabiner Besar	Hot Stick Tester	Universal Stick


	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 29 dari 35
14	6-	KOMISI PDKB	10.17



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif Maret 2018	

Diberikan ke Tim PDKB TT/TET


PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV



	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 30 dari 35
		LONGOL DDLCD	



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00	0.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
Berlaku Efektif Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET





Edisi: 02

Revisi: 01 Halaman: 31 dari 35



	No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif Maret 2018		Maret 2018

Tim PDKB TT/TET

PENGGANTIAN INSULATOR TENSION 500 kV

Diberikan ke

9.4 Gambar Perlengkapan K3





Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 32 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00	No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9.5 Gambar Pelaksanaan Pekerjaan

9.5.1 Penggantian *Insulator* Tension 500kV Mass – *Boom* - Strain *pole* Strain Jack Dan Cradle



Pemasangan Boom Set Assembly

9.5.2 Penggantian *Insulator* Piring Ke 1-3 Sisi *Cold* dan *Hot*



Pelepasan Isolator Sisi Hot



Edisi: 02

Revisi: 01 Halaman: 33 dari 35



No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
	Berlaku Efektif	Maret 2018
	Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

9.5.3 Penggantian *Insulator* Tension 500 kV *Strain pole, Jack Screw* Tanpa Mast *Boom* dan *Cradle*



9.5.4 Penggantian *I*nsulato *r* Tension 500kV Strain pole Strain Jack tanpa *Cargo boom assembly* dan *J-Cradle* Set



Pelepasan Isolator Sisi Cold End





No. Dokumen 9.017/IK/TRS.00	0.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
Berlaku Efektif Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

9.5.5 Penggantian Insulator Tension Menggunakan CBSA SUTET 500 kV



Swing Hot End Man

