

INSTRUKSI KERJA



PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV NOMOR: 9.016/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018



PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT KOMISI PDKB 2018 **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia Nya

sehingga Instruksi Kerja Pekerjaaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Tinggi dan

Ekstra Tinggi (IK PDKB TT/TET) berhasil disusun.

IK ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan pada Jaringan Tegangan

Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi (TT/TET) yang dilaksanakan dalam keadaan bertegangan

(PDKB), adapun isinya mengatur urutan atau tahapan pekerjaan, jenis peralatan serta alat

pelindung diri (APD) yang harus digunakan, sedangkan untuk langkah persiapan pekerjaan

tersebut dilaksanakan sesuai Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan

TT/TET.

Proses penyusunan buku ini dilaksanakan melalui tahapan percobaan tanpa tegangan (off line)

dan bertegangan (live line) oleh Tim PDKB TT/TET.

Kepada seluruh jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang telah menerapkan pemeliharaan

jaringan tegangan tinggi dan ekstra tinggi agar selalu menggunakan buku ini sebagai pegangan

dan petunjuk dalam pelaksanaan PDKB guna mendukung terciptanya budaya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero), sehingga tujuan Zero

Accident dan Operational Excellence dapat tercapai.

Jakarta, Maret 2018

KETUA KOMISI PDKB

BIMA PUTRAJAYA



No. Dokumen
9.016/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018

Berlaku Efektif Maret 2018

Diberikan ke Tim PDKB TT - TET

PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500kV

DAFTAR ISI

KATA	N PENGANTAR	1
DAFT	AR ISI	1
LEME	BAR PENGESAHAN	3
CATA	ATAN PERUBAHAN	6
INSTI	RUKSI KERJA	8
1.	TUJUAN	8
2.	RUANG LINGKUP	9
3.	REFERENSI	10
4.	DEFINISI DAN ISTILAH	10
5.	INFORMASI UMUM	10
6.	SARANA DAN PRASARANA	11
8.	LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN	12
Q	I AMPIRANI	23



Edisi: 02

Revisi: 01

Halaman: 2 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, Maret 2018

TIM PENYUSUN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangar
Arter Rykh Tawaang	JT PDKB TT RING AP2B SISTEM MINAHASA	(tryl)
Sandy Seply Kuron	JE PDKB TT RING UPT SULSELRABAR	Shih
Alfisyahrian	Supervisor PDKB TT RING AP2B SISTEM KALTIM	July
Akhmad Junaedi	JE. PDKB TT/TET RING APP Probolinggo	O Plan
Nofa Biantoro	JE. PDKB TT/TET RING APP Madiun	MAKMAR)
Peter Parada M.	JE. LAB UDIKLAT Semarang	2 10
Windu Adi Prasetya	Supervisor PDKB RING APP Bandung	prind to
Fani Supriyanto	JE. PDKB SUTT/SUTET RING APP Bandung	119
Ferri Padli	Supervisor PDKB RING UPT Tanjung Karang	HAM
Raymond Ranthe	Supervisor PDKB RING UPT Padang	THE M
Ali Jaenudin	Supervisor PDKB RING APP Cawang	A
	TIM PENGUJI	V
Nama	Jabatan	Tanda Tangar
Heri Yulianto	ASMAN PDKB APP Bandung	Harp
Aryo Tiger Wibowo	ASMAN PDKB UPT Tanjung Karang	J.W
Nopi Riansyah	Supervisor DAL PDKB RING TJBB	Wr.
Dendy Dwi W.	Supervisor DAL GI TJBT	C-D-

	Edisi: 02	Revisi: 01
PDKB	P'	KOMISI PI T PLN (Persero) KA

Halaman: 3 dari 45


PDKB PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

	DIPERIKSA	
Nama	Jabatan	TandaTangan
R. Subiyono	Komisi PDKB	Mun
Agus Sutopo	Sekretaris Komisi PDKB	
Dispriansyah	Koordinator Sub Komisi PDKB TT/TET	
	DISETUJUI	
Nama	Jabatan	TandaTangan
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB	Inte
	DISAHKAN	
Nama	Jabatan	TandaTangan
Purnomo	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBT	WA
lda Bagus Ari Wardana	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBTBN	Crim
Supriyadi	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sumatera	13 M
	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Kalimantan	
Yohanes Sukrislismono	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sulawesi	
Indradi Setiawan	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional MP	V
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBB	Inna

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 4 dari 45
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	JSAT




No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

DAFTAR DISTRIBUSI

No	Unit Induk / Wilayah	Penerima
1	Transmisi Jawa Bagian Barat	General Manajer
2	Transmisi Jawa Bagian Tengah	General Manajer
3	Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali	General Manajer
4	Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	General Manajer
5	Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan	General Manajer
6	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	General Manajer
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	General Manajer

PDKB

Edisi: 02



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

CATATAN PERUBAHAN

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
		IK.040.112.9.010 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV V -
		STRING STRAIN POLE JACK SCREW – CRADLE
		IK.040.112.9.011 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV V-
		STRING STRAIN POLE CHAIN HOIST-LIVE-LINE ROPE
		IK.040.112.9.013 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV I –
		STRING STRAIN POLE CHAIN HOIST – LIVE LINE ROPE
		IK.040.112.9.014 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV V -
		STRING STRAIN POLE CHAIN HOIST – LIVE LINE ROPE
		IK.040.112.9.015 PDKB TT-TET P3B JB 2015
0.0	Juni 2015	PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV V -
		STRING STRAIN POLE STRAIN JACK – LIVE LINE ROPE
		IK.040.112.9.016 PDKB TT-TET P3B JB 2015 PENGGANTIAN
0.0	Juni 2015	INSULATOR SUSPENSION 500 kV V-STRING STRAIN POLE
		CHAIN HOIST – LIVE LINE ROPE
		IK.040.112.9.027 PDKB TT-TET P3B JB 2015 PENGGANTIAN
0.0	Juni 2015	INSULATOR TOWER SUSPENSION 500 kV DUA STRING
		BERGANTIAN DARI STRING DALAM KE STRING LUAR
		IK.040.112.9.028 PDKB TT-TET P3B JB 2015 PENGGANTIAN
0.0	Juni 2015	INSULATOR TOWER SUSPENSION 500 kV V STRING,
0.0	00111 2010	STRAIN POLE, CHAIN HOIST – LIVE LINE ROPE TANPA
		DITURUNKAN

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 6 dari 45
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

		9.012/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
0.0	Februari 2018	PENGGANTIAN ISOLATOR SUSPENSION 500 kV I – STRING
		STRAIN POLE WIDE H-FRAME I YOKE

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
0.1	Maret 2018	9.016/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018 PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500kV

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan	Disahkan Oleh	Fungsi/ Jabatan	Tanda Tangan

	-
PDK	3

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 7 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

INSTRUKSI KERJA

1. PELAKSANAAN UJI

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Penggantian insulator suspension 500 kv <i>v - string</i> strain pole jack screw – cradle	Lampiran 9.1.1
2	Penggantian insulator suspension 500 kv <i>v-string</i> strain pole chain hoist-live-line rope Lampiran 9.1.2	
3	Penggantian insulator suspension 500 kv <i>i</i> – <i>string</i> strain pole chain hoist – live line rope	Lampiran 9.1.3
4	Penggantian insulator suspension 500 kv <i>v</i> – <i>string</i> strain pole chain hoist – live line rope	Lampiran 9.1.4
5	Penggantian insulator suspension 500 kv <i>v string</i> strain pole chain hoist – live line rope	Lampiran 9.1.5
6	Penggantian Insulator Suspension 500 kV <i>V String</i> Strain Pole Chain Hoist – Live Line Rope	Lampiran 9.1.6
7	Penggantian insulator Tower Suspension 500 kV Dua String Bergantian Dari String Dalam Ke String Luar	Lampiran 9.1.7
8	Penggantian insulator Tower Suspension 500 kV <i>V</i> String, Strain Pole, Chain Hoist – Live Line Rope Tanpa Diturunkan	Lampiran 9.1.8
9	Penggantian insulator Suspension 500 kV I – String Strain Pole Wide H-Frame I Yoke	Lampiran 9.1.9

2. TUJUAN

Instruksi kerja ini disusun sebagai petunjuk pekerjaan penggantian insulator suspension pada jaringan SUTET 500 kV.

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 8 dari 45
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PU	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

3. RUANG LINGKUP

Meliputi pekerjaan penggantian insulator suspension SUTET 500 kV pada :

- 1. Tower *latice V string* konfigurasi horizontal dan vertikal string dalam semua fasa :
 - a. Penggantian insulator suspension 500 kV V string strain pole chain hoist live line rope
 - b. Penggantian insulator suspension 500 kV V string *strain pole strain jack live line rope*
 - c. Penggantian insulator suspension 500 kV V string *strain pole chain hoist live line rope* (string luar dan dalam tanpa penurunan peralatan)
 - d. Penggantian insulator suspension 500 kV V string strain pole chain hoist live line rope (tanpa penurunan insulator)
- 2. Tower latice V string konfigurasi horisontal dan vertikal string luar semua fasa:
 - a. Penggantian insulator suspension 500 kV V string strain pole chain hoist live line rope + swivel ladder hook
 - b. Penggantian insulator suspension 500 kV V string *strain pole chain hoist live line rope* (string luar dan dalam tanpa penurunan peralatan)
 - c. Penggantian insulator suspension 500 kV V string *strain pole chain hoist live line rope* (tanpa penurunan insulator)
- 3. Tower *latice* I string konfigurasi vertical:
 - a. Penggantian insulator suspension 500 kV I string *strain pole chain hoist live line rope*, untuk fasa bawah
 - b. Penggantian Isolator Suspension 500 kV I String Strain Pole Wide H-Frame I Yoke, untuk semua fasa

Untuk pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB) Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggidi PT PLN (Persero).

~		Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 9 dari 45
PDK	B	P.	KOMISI PDKB Γ PLN (Persero) KANTOR Pl	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

4. REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Instruksi Kerja ini adalah sebagai berikut

- 1. SPLN No. 82-1 1991 tentang PDKB
- 2. KEPDIR 0520-1.K/DIR/2014 tentang pedoman pemeliharaan dan asesmen peralatan transmisi
- 3. Panduan umum pemeliharaan transmisi SUTT/SUTET dengan metode PDKB
- 4. PERDIR 0250.P/DIR/2016 tentang pedoman keselamatan kerja
- 5. EHV & HV live line maintenance OMAKA Training

5. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Live line : Kondisi peralatan dalam keadaan bertegangan /

operasi

2. Conductive suits complete : Pakaian konduktif yang digunakan dalam pekerjaan

bertegangan

3. Hot end man : Personil yang bekerja di sisi bertegangan

4. Cold end man : Personil yang bekerja di sisi tidak bertegangan

6. INFORMASI UMUM

Instruksi kerja ini dilakukan untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) sesuai dengan Prosedur No: 7.001/PROS/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 10 dari 45
		KUMISI PDKB	




No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

7. SARANA DAN PRASARANA

7.1. Peralatan Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan	
1	Penggantian insulator suspension 500 kV v - string	Lampiran 9.2.1	
	strain pole jack screw – cradle		
2	Penggantian insulator suspension 500 kV <i>v-string</i>	Lampiran 9.2.2	
_	strain pole chain hoist-live-line rope		
	Penggantian insulator suspension 500 kV <i>i - string</i>	Lampiran 9.2.3	
3	strain pole chain hoist – live line rope		
	Penggantian insulator suspension 500 kV v - string	Lampiran 9.2.4	
4	strain pole chain hoist – live line rope		
	Penggantian insulator suspension 500 kV <i>v string</i>	Lampiran 9.2.5	
5	strain pole chain hoist – live line rope		
	Penggantian insulator suspension 500 kV <i>v string</i>	Lampiran 9.2.6	
6	strain pole chain hoist – live line rope		
	Penggantian insulator tower suspension 500 kV	Lampiran 9.2.7	
7	dua string bergantian dari string dalam ke string	Lamphan 9.2.7	
	luar		
	Penggantian insulator tower suspension 500 kV v		
8	string, strain pole, chain hoist – live line rope tanpa	Lampiran 9.2.8	
	diturunkan		
	Penggantian insulator suspension 500 kV i – string	Lampiran 9.2.9	
9	strain pole wide h-frame i yoke	Lamphan 0.2.0	

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 11 dari 45
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

7.2. Perlengkapan K3

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Conductive suits complete	Set	sesuai kebutuhan
2	Wearpack	Set	sesuai kebutuhan
3	Full Body harness	Set	sesuai kebutuhan
4	Lanyard	Set	sesuai kebutuhan
5	Rope Adjuster	Set	sesuai kebutuhan
6	Helm Pengaman	Buah	sesuai kebutuhan
7	Shock Absorber	Buah	sesuai kebutuhan
8	Sepatu Pengaman	Pasang	sesuai kebutuhan
9	Sarung Tangan Pengaman	Pasang	sesuai kebutuhan
10	Kacamata pengaman	Buah	sesuai kebutuhan
11	Rambu – Rambu Pengaman	Set	1
12	Perlengkapan P3K	Set	1
13	Rompi Pengawas	Buah	2
14	APAR	Buah	1
15	Tabung Oksigen	Buah	1

PDKB	



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

7.3. Perlengkapan Pendukung

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Perlengkapan komunikasi	set	Sesuai kebutuhan
2	Perlengkapan diskusi lengkap dengan buku instruksi kerja	set	1
3	Formulir PDKB	set	1
4	Perlengkapan Dokumentasi	set	1

8. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Persiapan

8.1.1. Pengawas Pekerjaan

- 1. Memimpin pelaksanaan tail gate/briefing
- 2. Menyatakan bahwa fungsi auto reclose sudah di nonaktifkan
- 3. Menyatakan pekerjaan akan dimulai

8.1.2. Pengawas K3

- 1. Memastikan kondisi cuaca danareakerjaaman di sekitar area pekerjaan
- 2. Memastikan pemasangan rambu pengaman pada area pekerjaan
- 3. Memastikan kondisi personil
- 4. Memeriksa kelengkapan dan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)
- 5. Memeriksa kelengkapan formulir PDKB dan Working Permit
- 6. Menjelaskan potensi bahaya dan LLMAD
- 7. Memimpin doa sebelum pekerjaan dimulai

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 13 dari 45
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR PL	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

8.2. Pelaksanaan

8.2.1 Penggantian insulator 500 kV v-string strain pole chain hoist-live line rope

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi, dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold end* ke *body* tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Lakukan pengetesan insulator sesuai IK Asesmen Insulator dan Konduktor
 No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK Akses No: 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses hot end man ke konduktor secara bergantian
- 9. Lepas dan pindahkan *arching* ring sisi *hot* (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 10. Pasang suspension hot end yoke
- 11. Naikkan dan pasang strain pole + chain hoist
- 12. Pasang snatch block sisi cold lurus dengan insulator
- 13. Pasang snacth block sisi hot end pada string insulator yang berlawanan
- 14. Pasang *handline* melalui *snacth block* sisi *cold end* dan *hot end*, kemudian ikatkan pada insulator no. 3 s.d. 5 disisi *hot end*
- 15. Ambil alih tarikan insulator dengan chain hoist
- 16. Pasang static shunt sisi hot end
- 17. Lepas insulator sisi hot end
- 18. Lepas static shunt sisi hot end
- 19. Posisikan insulator menjadi vertikal
- 20. Lepas handline dari snatch block sisi hot end
- 21. Pasang static shunt sisi cold end

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 14 dari 45
PDKR	P	KOMISI PDKB FPLN (Persero) KANTOR PL	USAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

- 22. Pasang handline pada insulator no.2 sisi cold end
- 23. Angkat dan lepas insulator sisi cold end
- 24. Lepas static shunt sisi cold end
- 25. Ganti insulator (insulator bisa diganti diatas sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 26. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 27. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.2 Penggantian insulator suspension 500 kV v – string strain pole strain jack – live line rope:

- 1. Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi, dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold end* ke *body* tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Lakukan pengetesan insulator sesuai IK Asesmen Insulator dan Konduktor
 No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI PDKB PUSAT/2018
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK Akses No: 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses hot end man ke konduktor secara bergantian
- 9. Lepas dan pindahkan *arching ring* sisi *hot* (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 10. Pasang suspension hot end yoke
- 11. Naikkan dan pasang strain pole assembly
- 12. Pasang snacth block pada string insulator yang berlawanan
- 13. Pasang *handline* melalui snacth block sisi *cold end* dan *hot end*, kemudian ikatkan pada insulator no. 3 s.d. 5 disisi *hot end*
- 14. Ambil alih tarikan insulator dengan strain jack
- 15. Pasang static shunt sisi hot end

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 15 dari 45
14			IOAT
PDKB	PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT		JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

- 16. Lepas insulator sisi hot end
- 17. Lepas static shunt sisi hot end
- 18. Posisikan insulator menjadi vertikal
- 19. Lepas handline dari snatch block sisi hot end
- 20. Pasang static shunt sisi cold end
- 21. Pasang handline pada insulator no.2 sisi cold end
- 22. Angkat dan lepas insulator sisi cold end
- 23. Lepas static shunt sisi cold end
- 24. Ganti insulator (insulator bisa diganti diatas sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 25. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 26. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.3 Penggantian insulator suspension 500 kV *V - string strain pole chain hoist* – *live line rope* (string luar dan dalam tanpa penurunan peralatan)

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi, dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- Lepas dan pindahkan arching sisi cold end ke body tower (bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)
- Lakukan pengetesan Insulator sesuai IK Asesmen Insulator dan Konduktor
 No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI PDKB PUSAT/2018
- 7. Naikan dan pasang swivel ladder hook pada sisi cold (ujung travers)
- 8. Ikat dan amankan skoor ladder
- 9. Naikan strainpole + chainhoist
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK Akses No:
 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 11. Akses hot end man ke konduktor secara bergantian

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 16 dari 45
PDKB	P.	KOMISI PDKB F PLN (Persero) KANTOR PU	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

- 12. Lepas dan pindahkan *arching ring* sisi *hot end* (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 13. Pasang suspension hot end yoke
- 14. Pasang strain pole + chain hoist
- 15. Pasang snacth block sisi hot end pada string insulator yang berlawanan
- 16. Posisikan handline yang diujung travers ke snatch block sisi hot end
- 17. Ikatkan handline pada insulator no. 3 s.d. 5 disisi hot end
- 18. Ambil alih tarikan insulator dengan chain hoist
- 19. Pasang static shunt sisi hot end
- 20. Lepas insulator sisi hot end
- 21. Lepas static shunt sisi hot end
- 22. Posisikan insulator menjadi vertikal sampai sejajar ladder
- 23. Lepas handline dari snatch block sisi hot end
- 24. Pasang static shunt sisi cold end
- 25. Pasang handline pada insulator no.2 sisi cold end
- 26. Angkat dan lepas insulator sisi cold end
- 27. Lepas static shunt sisi cold end
- 28. Ganti insulator (insulator bisa diganti diatas sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 29. Balik urutan instruksi kerja untuk pemasangan insulator string luar
- 30. Lepas handline dari snatch block sisi hot end
- 31. Masukkan handline pada sambungan webbing sling strain pole sebagai rel
- 32. Ikatkan handline pada kearah body tower
- 33. Span handline
- 34. Lepas *strain pole* disisi string luar dan geser kearah string dalam kemudian pasang
- 35. Lepas handline pada webbing sling sambungan strain pole
- 36. Pasang handline pada swivel ladder hook dan turunkan.
- 37. Ulangi intruksi kerja no 15 sampai 29 untuk penggantian *insulator* string dalam
- 38. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 39. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

~	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 17 dari 45
H	KOMISI PDKB		ICAT
PDKB	PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT		



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

8.2.4 Penggantian insulator suspension 500 kV v – string strain pole chain hoist – live line rope + swivel ladder hook

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi, dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold end* ke *body* tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Lakukan pengetesan insulator sesuai IK Asesmen insulator dan Konduktor
 No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI PDKB PUSAT/2018
- 7. Naikan dan pasang swivel ladder hook pada sisi cold (ujung travers)
- 8. Ikat dan amankan skoor ladder
- 9. Naikan stainpole + chainhoist
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK Akses No: 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 11. Akses hot end man ke konduktor secara bergantian
- 12. Lepas dan pindahkan *arching ring* sisi *hot end* (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 13. Pasang suspension hot end yoke
- 14. Pasang strain pole + chain hoist
- 15. Pasang snacth block sisi hot end pada string insulator yang berlawanan
- 16. Posisikan handline yang diujung travers ke snatch block sisi hot end
- 17. Ikatkan handline padainsulator no. 3 s.d. 5 di sisi hot end
- 18. Ambil alih tarikan insulator dengan chain hoist
- 19. Pasang static shunt sisi hot end
- 20. Lepas insulator sisi hot end
- 21. Lepas static shunt sisi hot end
- 22. Posisikan insulatormenjadi vertikal sampai sejajar ladder
- 23. Lepas handline dari snatch block sisi hot end

~	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 18 dari 45
PDKR	P ⁻	KOMISI PDKB 「PLN (Persero) KANTOR PU	JSAT



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

- 24. Pasang static shunt sisi cold end
- 25. Pasang handline pada insulator no.2 sisi cold end
- 26. Angkat dan lepas insulator sisi cold end
- 27. Lepas static shunt sisi cold end
- 28. Ganti insulator (insulator bisa diganti diatas sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 29. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 30. Evaluasi dan Melengkapi Dokumen Yang Diperlukan

8.2.5 Penggantian insulator suspension 500 kV *i – string strain pole chain hoist – live line rope*

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi, dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold end* ke *body* tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Lakukan pengukuran insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor
 No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK No: 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses *hot end* man ke konduktor secara bergantian
- Lepas dan pindahkan arching ring sisi hot end (bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 10. Naikan toll bag dan peralatan hot end
- 11. Naikan dan pasang yoke suspension
- 12. Naikan dan pasang stain pole + chain hoist
- 13. Pasang straip hoist pada insulator sisi cold yang tidak diganti
- 14. Ambil alih tarikan insulator dengan chain hoist
- 15. Pasang static shunt sisi hot end

~	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 19 dari 45
14	KOMISI PDKB		ICAT
PDKB	PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT		



PDKB

No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET


PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV

- 16. Lepas insulator sisi hot end
- 17. Lepas static shunt sisi hot end
- 18. Pasang static shunt sisi cold end
- 19. Pasang handline pada insulator no.3 sisi cold end
- 20. Angkat dan lepas insulator sisi cold end
- 21. Lepas static shunt sisi cold end
- 22. Ganti insulator (insulator bisa diganti di atas sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 23. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 24. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.6 Penggantian isolator suspension 500 kV *i – string strain pole wide h-frame i yoke*

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi, dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- Pasang Platform Ladder di ujung travers (bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 6. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold end* ke *body* tower (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- Lakukan pengukuran insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor
 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI PDKB PUSAT/2018
- 8. Naikkan dan pasang wide H-Frame di ujung traves
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK No : 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 20 dari 45
14		KOMISI PDKB	



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

- 10. Akses hot end man ke konduktor secara bergantian
- 11. Kirim tool bag peralatan hot end dan I Yoke
- 12. Lepas dan pindahkan *arching* ring sisi *hot end* (bila diperlukan sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 13. Pasang *handline* pada *snacth block* diujung traves atas dari posisi fasa yang akan dikerjakan
- 14. Naikkan dan pasang Strain Pole pada I Yoke dan Screw Jack pada Wide H-Frame
- 15. Posisikan cold end yoke eksisting secara horizontal
- 16. Ambil alih tarikan insulator dengan Screw Jack
- 17. Pasang static shunt sisi hot end
- 18. Lepas insulator sisi hot end
- 19. Lepas static shunt sisi hot end
- 20. Pasang static shunt sisi cold end
- 21. Pasang handline pada insulator no.2/3 sisi cold end
- 22. Angkat dan lepas insulator sisi cold end
- 23. Lepas static shunt sisi cold end
- 24. Ganti insulator (insulator bisa diganti di atas sesuai hasil *Job Safety Analysis*)
- 25. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 26. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 21 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

8.3 Pekerjaan Selesai

8.3.1 Pengawas Pekerjaan

- 1. Menyatakan pekerjaan telah selesai.
- 2. Menyatakan bahwa fungsi auto reclose sudah dinormalkan
- 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan


8.3.2 Pengawas K3

- 1. Pastikan personil dan peralatan kerja dalam kondisi aman
- 2. Memimpin doa setelah pekerjaan selesai

*	Edisi: 02	Revisi: 01	
14		KOMISI PDKB	

PDKB

Halaman: 22 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9. LAMPIRAN

- 9.1 Pelaksanaan Uji
- 9.1.1 Penggantian insulator suspension 500 kV v string *strain pole chain hoist* live line rope

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten
Off line	2008	Udiklat Bogor
Live line	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten

9.1.2 Penggantian insulator suspension 500 kV strain pole strain jack – live line rope


Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten
Off line	2008	Udiklat Bogor
Live line	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten

9.1.3 Penggantian insulator suspension 500 kV *strain pole chain hoist – live line rope* (string luar dan dalam tanpa penurunan peralatan)

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	Mei 2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten
Off line	Mei 2008	Udiklat Bogor
Live line	Mei 2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten

	Edisi: 02
PDKB	

Revisi: 01	Halaman: 23 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9.1.4 Penggantian insulator suspension 500 kV *strain pole chain hoist – live line rope* + *swivel ladder hook*

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten
Off line	2008	Udiklat Bogor
Live line	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten

9.1.5 Penggantian insulator suspension 500 kV i – string *strain pole chain hoist – live* line rope

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten
Off line	2008	Udiklat Bogor
Live line	2008	Wilayah Region Jakarta dan Banten

9.1.6 Penggantian Insulator Suspension 500 kV I – String Strain Pole Wide H-Frame I Yoke

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	31 Januari 2017	SUTET 500 kV Gandul-Kembangan 1 T.04
Off line	6 November 2017	SUTET 500 kV Gandul-Kembangan 1 T.04
Live line	14 Februari 2018	SUTET 500 kV Gandul- Kembangan 1 T.04

3		
1	- 1	
	9	,
	PDK	R

Edisi: 02 Revisi: 01 H	alaman: 24 dari 45
------------------------	--------------------



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET	

9.2 Peralatan Kerja

9.2.1 Penggantian Insulator Suspension 500 kV V – String Strain Pole Chain Hoist – Live Line Rope:

No	Nama Alat	Satuan	Volume
1.	Live line rope	Roll	2
2.	Snatch block	Buah	4
3.	Capstan hoist + asesoris	Set	1
4.	Portable generator	Buah	1
5.	Splice universal stick	Set	1
6.	Sherpherd hook	Buah	1
7.	Suspension hot end yoke	Buah	1
8.	Tambang pengaman berisolasi	Roll	2
9.	Strain pole	Buah	2
10	Webbing Sling	Buah	Sesuai Kebutuhan
11	Shackle	Buah	Sesuai Kebtuhan
12	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
13	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
14	Return eye webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
15	Chain hoist	Buah	2

	A				
1				1	١
١	-	1			
	V				
	-	101	H	7	-

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 25 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET	

16	Tool bag	Buah	6
17	Tool set	Buah	2
18	Cotter key puller	Buah	1
19	Terpal plastik	Lembar	2
20	Rak Stick	Pasang	1
21	Roll Kabel	Roll	Sesuai Kebutuan
22	Insulator Tester	Set	1
23	Hot Stick Tester	Set	1
24	Rope Tester	Set	1
25	Static shunt	Buah	2
26	Pigging String	Buah	Sesuai Kebutuhan

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuai kan dengan hasil *Job Safety Analysis*

9.1.1 Penggantian Insulator Suspension 500 kV V – String Strain Pole Strain Jack – Live Line Rope

No	Nama Alat	Satuan	Volume
1	Live line rope	Roll	3
2	Tambang pengaman berisolasi	Roll	2
3	Snatch block	Buah	6

4
PDKB



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

4.	Capstan hoist + asesoris	Set	1
5	Portable generator	Buah	1
6	Splice universal stick	Set	1
7	Tower yoke	Buah	1
8.	Suspension hot end yoke	Buah	1
9	Webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
10	Strain pole + strain jack + trunnions + rachet wrench	Set	2
11	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
12	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
13	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
14	Tool bag	Set	Sesuai kebutuhan
15	Sherpherd hook	Buah	1
16	Cotter key puller	Buah	3
17	Tool set	Set	1
18	Terpal plastik	Lembar	2
19	Rak Stick	Pasang	1
20	Static shunt	Buah	2
21	Roll kabel	Roll	Sesuai kebutuhan
22	Hot stick tester	Set	1

١	
	PIDICIE

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 27 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

23	Insulator tester	Set	1
24	Rope tester	Set	1
25	Pigging string	Buah	Sesuai kebutuhan

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuai kan dengan hasil *Job Safety Analysis*

9.1.2 Penggantian Insulator Suspension 500 kV V – String Strain Pole Chain Hoist – Live Line Rope (String Luar dan Dalam Tanpa Penurunan Peralatan)

No	Nama Alat	Satuan	Volume
1	Live line rope	Roll	3
2	Snatch block	Buah	6
3	Suspension hot end yoke	Buah	1
4	Swivel hook ladder	Buah	1
5	Chain hoist	Buah	2
6	Splice universal stick	Set	1
7	Return eye webbing sling	Buah	6
8	Strain pole	Buah	2
9	Webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
10	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
11	Karabiner besar	Buah	Sesuai kebutuhan
12	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan



Edisi: 02

Revisi: 01 Halaman: 28 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

13	Cotter key puller	Buah	3
14	Sherpherd hook	Buah	1
15	Hot stick tester	Set	1
16	Insulator tester	Set	1
17	Rope tester	Set	1
18	Tool set	Buah	1
19	Tool bag	Buah	Sesuai kebutuhan
20	Terpal Plastik	Lembar	2
21	Rak Stick	Pasang	2
22	Pigging string	Buah	Sesuai kebutuhan
23	Capstan hoist + asesoris	Set	1
24	Roll Kabel	Roll	Sesuai kebutuhan
25	Static shunt	Buah	2
26	Portable generator	Buah	1

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuai kan dengan hasil *Job Safety Analysis*

9.1.3 Penggantian Insulator Suspension 500 kV V – String Strain Pole Chain Hoist – Live Line Rope + Swivel Ladder Hook

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live line rope	Roll	4

l l	
1 (
8	
	PDKR

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 29 dari 45	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 29 dari 45
--	-----------	------------	---------------------



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

2	Tambang pengaman berisolasi	Roll	2
3	Snatch block	Buah	6
4	Capstan hoist + asesoris	Set	1
5	Portable generator	Buah	1
6	Strain pole	Buah	2
7	Splice universal stick	Set	1
8	Suspension hot end yoke	Buah	1
9	Swivel ladder hook	Buah	1
10	Chain Hoist	Buah	2
11	Return eye webbing sling	Buah	6
12	Webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
13	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
14	Karabiners besar	Buah	Sesuai kebutuhan
15	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
16	Tool set	Buah	1
17	Tool bag	Buah	Sesuai kebutuhan
18	Terpal Plastik	Lembar	2
19	Rak <i>Ladder</i>	Pasang	1
20	Rak Stick	Pasang	1

3		
1	- 1	
	9	,
	PDK	R

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 30 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET		

21	Sherpherd hook	Buah	1
22	Cotter key puller	Buah	3
23	Insulator tester	Set	1
24	Hot stick tester	Set	1
25	Rope tester	Set	1
26	Static shunt	Buah	2
27	Anchor + palu besar	Buah	1
28	Roll Kabel	Roll	Sesuai kebutuhan
29	Pigging string	Buah	Sesuai kebutuhan

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuai kan dengan hasil *Job Safety Analysis*

9.1.4 Penggantian Insulator Suspension 500 kV I - StringStrain Pole Chain Hoist - Live Line Rope

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live line rope	Roll	2
2	Tambang pengaman berisolasi	Roll	2
3	Snatch block	Buah	3
4	Capstan hoist + asesoris	Set	1
5	Portable generator	Buah	1
6	Splice universal stick	Set	1



Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 31 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET		

7	Strain pole	Buah	1
8	Suspension hot end yoke lengkap dengan suspension clamp	Set	1
9	Chain hoist	Buah	1
10	Strap hoist	Buah	1
11	Webbing sling	Buah	Sesuai kebutuhan
12	Shackle	Buah	Sesuai kebutuhan
13	Karabiners besar	Set	Sesuai kebutuhan
14	Karabiner kecil	Buah	Sesuai kebutuhan
15	Tool set	Buah	1
16	Tools bag	Buah	Sesuai kebutuhan
17	Terpal Plastik	Lembar	2
18	Rak stick	Pasang	1
19	Sherpherd hook	Buah	1
20	Cotter key puller	Buah	3
21	Insulator tester	Set	1
22	Hot stick tester	Set	1
23	Rope tester	Set	1
24	Static shunt	Buah	2
25	Roll kabel	Roll	Sesuai kebutuhan

3		
1	- 1	
	9	,
	PDK	R

Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 32 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

26 Pigging string Buah Sesuai keb	ıtuhan
-----------------------------------	--------

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuai kan dengan hasil *Job Safety Analysis*

9.1.5 Penggantian Insulator Suspension 500 kV I - StringStrain Pole Wide H-Frame I Yoke

No	Nama alat	Satuan	Volume
1	Live Line Rope (handline)	Roll	1
2	Live Line Rope Pengendali handline	Roll	1
3	Live Line Safety Rope	Buah	2
4	Snatch block 1250 Lbs	Buah	2
5	Snacth block 2500 Lbs	Buah	2
6	Wide H-Frame	Set	1
7	Yoke I String	Buah	1
8	Webbing Sling	Buah	Sesuai Kebutuhan
9	Strain Pole	Buah	2
10	Screw Jack	Buah	2
11	Trunion	Buah	2
12	Ratchet Wrench	Buah	2
13	Platform Ladder	Set	1
15	Shackle	Buah	Sesuai Kebutuhan
16	Karabiner kecil	Buah	Sesuai Kebutuhan

	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 33 dari 45
2/		KOMISI PDKB	



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

17	Karabiner besar	Buah	Sesuai Kebutuhan
18	Strap Hoist	Buah	1
19	Tool bag	Buah	Sesuai Kebutuhan
20	Splice Universal Stick	Buah	1
21	Shepherd Hook	Buah	1
22	Cotter Key Puller	Buah	3
23	Insulator Tester	Set	1
24	Rope Tester	Set	1
25	Hot Stick Tester	Set	1
26	Silicon Wipe	Buah	2
27	Rak Stick	Pasang	1
28	Static shunt	Buah	2
29	Tool Set	Set	1
30	Capstan hoist + asesoris	Set	1
31	Portable Generator	Buah	1
32	Roll Kabel	Rool	Sesuai Kebutuhan
33	Pigging String	Buah	Sesuai Kebutuhan
34	Terpal	Lembar	Sesuai Kebutuhan

*) Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuai kan dengan hasil *Job Safety Analysis*



Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 34 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018

Tim PDKB TT/TET

l l

PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 500 kV

Diberikan ke

9.2 Gambar Peralatan Kerja






Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 35 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

Shepherd Hook	Strain Pole	Kabel Roll	Suspension Hot end Yoke
24.			
Trunnions	Ratchet Wrench	l Yoke	Strain Jack
do do			
Wide H-Frame	Platform Ladder	Strap hoist	

		Edisi: 02	F
7		K	
	PDKB	P.	T PLN (Per



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

9.3 Gambar Perlengkapan K3



	Edisi: 02	Revisi: 01	Halaman: 37 dari 45
		KOMISI PDKR	



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET






Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 38 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9.4 Gambar Pelaksanaan Pekerjaan



Penggantian Insulator Suspension 500 kV V *String Strain Pole Chain Hoist – Live Line Rope*





No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	



Penggantian Insulator Suspension 500 kV V *String Strain Pole Strain Jack - Live Line Rope*






No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	




Penggantian Insulator Suspension 500 kV V – String *Strain Pole Strain Jack – Live Line Rope* (String Luar dan Dalam Tanpa Penurunan Peralatan)





No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	



Penggantian Insulator Suspension 500 kV V-String Strain Pole Chain Hoist-Live Line Rope + Swivel Ladder Hook






No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	




Penggantian Insulator Suspension 500 kV I – String Strain Pole Chain Hoist – Live Line Rope





No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	





Penggantian Insulator Suspension 500 kV I - String Strain Pole Wide H-Frame I Yoke



Edisi: 02 Revisi: 01 Halaman: 44 dari 45



No. Dokumen 9.016/IK/TRS.040.112/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	



Penggantian Insulator Suspension 500 kV I - String Strain Pole Wide H-Frame I Yoke

