#

INSTRUKSI KERJA

PERBAIKAN KONDUKTOR PADA GARDU INDUK
NOMOR: 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018



PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT KOMISI PDKB 2018 **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia Nya

sehingga Instruksi Kerja Pekerjaaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Tinggidan

Tegangan Ekstra Tinggi (IK PDKB TT/TET) berhasil disusun.

IK ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan pada Gardu Induk

Tegangan Tinggidan Tegangan Ekstra Tinggi (TT/TET) yang dilaksanakan dalam keadaan

bertegangan (PDKB), adapun isinya mengatur urutan atau tahapan pekerjaan, jenis peralatan

serta alat pelindung diri (APD) yang harus digunakan, sedangkan untuk langkah persiapan

pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan

Bertegangan TT/TET.

Proses penyusunan buku ini dilaksanakan melalui tahapan percobaan tanpa tegangan (off line)

dan bertegangan (live line) oleh Tim PDKB TT/TET.

Kepada seluruh jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang telah menerapkan pemeliharaan

jaringan tegangan tinggidan ekstra tinggi agar selalu menggunakan buku ini sebagai pegangan

dan petunjuk dalam pelaksanaan PDKB guna mendukung terciptanya budaya Keselamatan dan


Kesehatan Kerja (K3) di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero), sehingga tujuan Zero

Accident dan Operational Excellence dapat tercapai.

Jakarta, Maret 2018

KETUA KOMISI PDKB

BIMA PUTRAJAYA



No. Dokumen : 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

DAFTAR ISI

KATA	A PENGANTAR	1
DAF	TAR ISI	2
LEMI	BAR PENGESAHAN	3
CAT	ATAN PERUBAHAN	6
INST	RUKSI KERJA	7
1.	TUJUAN	7
2.	RUANG LINGKUP	7
3.	REFERENSI	8
4.	DEFINISI DAN ISTILAH	8
5.	INFORMASI UMUM	9
6.	SARANA DAN PRASARANA	9
8.	LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN	10
9	I AMPIRAN	13



	No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif		Maret 2018	
	Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, Maret 2018

TIM PENYUSUN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Adi Laksono	Supervisor DAL PDKB RING TJBTB	Sau
Kelik Hary Pribadi	Supervisor DAL PDKB GI TJBB	Juz
Faddyansyah Iqbal	Supervisor PDKB GI APP Purwokerto	THE
Abdul Fajar	Supervisor PDKB GI APP Cawang	MA
Wardha Jailani OP	JE PDKB GI/GITET APP Cilegon	Mar 15
Harry Dimarta	JE DAL PDKB P3B Sumatera	Dist.
	TIM PENGUJI	
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Nopi Riansyah	Supervisor DAL PDKB RING TJBB	Ara .
Dendy Dwi W.	Supervisor DAL PDKB GI TJBT	CD THAT
Heri Yulianto	ASMAN PDKB APP Bandung	Hmp
Aryo Tiger Wibowo	ASMAN PDKB UPT Tanjung Karang	AM
	DIPERIKSA	
Nama	Jabatan	TandaTangan
R. Subiyono	Komisi PDKB	Muc
Agus Sutopo	Sekretaris Komisi PDKB	
Dispriansyah	Koordinator Sub Komisi PDKB TT/TET	li,
DISETUJUI		
Nama	Jabatan	TandaTangan
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB	mo

Edisi : 02 Revisi : 01	Revisi : 01	Halaman : 3 dari 21	
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.00	No. Dokumen 3.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET		

DISAHKAN		
Nama	Jabatan Tanda Tangan	
Purnomo	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBT	
Ida Bagus Ari Wardana	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBTBN	
Supriyadi	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sumatera	
	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Kalimantan	
Yohanes Sukrislismono	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sulawesi	
Indradi Setiawan	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional MP	
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBB	

	Edisi : 02	Revisi : 01	Halaman : 4 dari 21
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB _N (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018 Berlaku Efektif Maret 2018		3/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
		Maret 2018
	Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Unit Induk/Wilayah	Penerima
1	Transmisi Jawa Bagian Barat	General Manager
2	Transmisi Jawa Bagian Tengah	General Manager
3	Transmisi Jawa BagianTimur dan Bali	General Manager
4	Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	General Manager
5	Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan	General Manager
6	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	General Manager
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	General Manager

		Edisi : 02	Revisi : 01	Halaman : 5 dari 21
			KOMISI PDKB	
PDKB		PT PI	_N (PERSERO) KANTOR PUSA	Τ



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

CATATAN PERUBAHAN

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan	
		IK/040/112/8.017/PDKB TT-TET P3B JB/2015 –	
0.0	Juni 2015	PERBAIKAN KONDUKTOR RANTAS DI SERANDANG GI /	
		GITET DENGAN ARMOR RODS	
		IK/040/112/8.029/PDKB TT-TET P3B JB/2015 - PERBAIKAN	
0.0	Juni 2015	KONDUKTOR PADA SWITCHYARD DENGAN	
		MENGGUNAKAN SPORTMATOR	

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
0.1	Maret 2018	8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018 – PERBAIKAN KONDUKTOR PADA GARDU INDUK

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan	Disahkan Oleh	Fungsi/ Jabatan	Tanda Tangan

	Edisi : 02	Revisi : 01	Halaman : 6 dari 21
PDKB	PT PI	KOMISI PDKB N (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

INSTRUKSI KERJA

1. PELAKSANAAN UJI

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Perbaikan Konduktor Rantas di Serandang GITT/GITET dengan <i>Armour Rod</i>	Lampiran 9.1.1
2	Perbaikan Konduktor pada <i>Serandang</i> dengan Menggunakan <i>Sportmator</i>	Lampiran 9.1.2

2. TUJUAN

Instruksi kerja ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan Perbaikan Konduktor pada Gardu Induk.

3. RUANG LINGKUP

Meliputi perbaikan konduktor pada serandang menggunakan :

- 1. Armour Rod
 - Digunakan untuk konduktor *Line Dropper, Busbar* dan Konduktor penghubung antara peralatan satu ke peralatan yang lain pada tegangan 70 kV, 150 kV, 275 kV dan 500 kV.
- 2. Sportmator

Digunakan untuk konduktor Busbar dan Crossbar pada tegangan 150 kV.

Untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Gardu Induk Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi di PT PLN (Persero).

Edisi		
	PDKR	

: 02 Revisi : 01	Halaman : 7 dari 21
------------------	---------------------



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

4. REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur ini adalah sebagai berikut :

- 1. SPLN No.82-1 1991 tentang PDKB
- KEPDIR 0520-2.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan Peralatan Primer Gardu Induk
- 3. Panduan Umum pemeliharaan Transmisi SUTT/SUTET dengan Metode PDKB
- 4. PERDIR 0250.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja
- 5. Training for Energized Substation-500 kV, Ritz do Brazil

5. DEFINISI DAN ISTILAH

1.	Insulating Scaffold	:	Tangga	berisolasi	khusus	yang	digunakan
----	---------------------	---	--------	------------	--------	------	-----------

untuk pekerjaan bertegangan

2. Sportmator : Supporting Tools for Maintenance Conductor and

Insulator adalah alat khusus yang berfungsi sebagai pengganti tarikan konduktor yang akan

diperbaiki

3. Live Line Rope : Tambang berisolasi khusus yang digunakan saat

pekerjaan bertegangan

4. Substation : Gardu Induk

5. Conductive Suits Complete : Pakaian konduktif yang digunakan dalam

Pekerjaan bertegangan

6. Hot End Man : Personil yang bekerja di sisi bertegangan

7. Live Line : Kondisi peralatan dalam keadaan

bertegangan/operasi

8. Armour Rod : Media untuk melindungi konduktor pada titik yang

dibutuhkan, baik untuk keperluan perbaikan atau

perlindungan (maksimal rantas 3 urat)

9. *Midspan Joint* : Material untuk menyambung konduktor

penghantar yang cara penyabungannya dengan

alat press tekanan tinggi

	Edisi: 02	Revisi : 01	Halaman : 8 dari 21
PDKB	P.	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR Pl	JSAT



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET	

10. Repair sleeve

: Media untuk melindungi konduktor pada titik yang dibutuhkan, baik untuk keperluan perbaikan atau perlindungan (maksimal rantas 4 urat)

6. INFORMASI UMUM

Instruksi kerja ini dilakukan untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Sesuai dengan Prosedur Nomor: 7.001/PROS/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018.

7. SARANA DAN PRASARANA

7.1 Peralatan Kerja PDKB

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Perbaikan Konduktor Rantas di Serandang GITT/GITET dengan <i>Armour Rod</i>	Lampiran 9.2.1
Perbaikan Konduktor pada Serandang dengan Menggunakan Sportmator Lampiran 9.2.2		Lampiran 9.2.2

7.2 Perlengkapan K3

No	NamaPeralatan	Satuan	Volume
1	Conductive Suits Complete	set	2
2	Wearpack	set	8
3	Full Body Harness	set	4
4	Lanyard	set	4
5	Helm Pengaman	buah	8
6	Sepatu Pengaman	pasang	8
7	Sarung Tangan Pengaman	pasang	8
8	Kacamata Pengaman	buah	8
9	Rantai Pengaman (Warna Merah)	set	1

~	Edisi: 02	Revisi : 01	Halaman : 9 dari 21
		KUMISI PDKB	



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

10	Perlengkapan P3K	set	1
11	Rompi Pengawas	buah	2
12	Apar	buah	1
13	Tabung Oksigen	buah	1

^{*)} catatan : Kebutuhan perlengkapan K3 disesuaikan dengan hasil Job Safety Analysis

7.3 Perlengkapan Pendukung

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Perlengkapan komunikasi	set	1
2	Perlengkapan diskusi lengkap dengan buku instruksi kerja	set	1
3	Formulir PDKB	set	1
4	Perlengkapan Dokumentasi	set	1

8. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN

8.1 Persiapan

8.1.1 Pengawas Pekerjaan

- 1. Memimpin pelaksanaan tail gate/briefing
- 2. Menyatakan bahwa sistem/skema *relay* proteksi sudah disesuaikan
- 3. Menyatakan pekerjaan akan dimulai

8.1.2 Pengawas K3

- 1. Memastikan kondisi cuaca dan area kerja aman di sekitar area pekerjaan
- 2. Memastikan pemasangan rambu pengaman pada area pekerjaan
- 3. Memastikan kondisi personil
- 4. Memeriksa kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) pelaksana
- 5. Memeriksa kelengkapan formulir PDKB dan Working Permit
- 6. Menjelaskan potensi bahaya dan LLMAD (*Live Line Maintenance Aproach Distance*)
- 7. Memimpin doa sebelum pekerjaan dimulai

	Edisi: 02	Revisi : 01	Halaman : 10 dari 21
PDKB	P	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR Pl	JSAT



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			


8.2 Pelaksanaan

8.2.1 Perbaikan Konduktor Rantas di Serandang GITT/GITET dengan *Armour*Rod

- Rakit Insulating Scaffold sesuai IK AKSES HOT END MAN NOMOR: 8.001/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 2. Hot End Man naik ke Insulating Scaffold untuk memulai pekerjaan
- 3. Naikkan *tool bag, temporary jumper, armour rod* dan peralatan yang dibutuhkan
- 4. Pasang bounding lead conductive suits pada bagian bertegangan
- 5. Bersihkan dan rapikan konduktor yang rantas lalu ikat dengan kawat bendrat atau isolatip lakban
- 6. Pasang armour rod pada konduktor yang rantas tersebut
- 7. Buka bendrat atau isolatip lakban setelah pemasangan armour rod ke 2 (dua)
- 8. Rapikan armour rod yang telah terpasang dengan obeng dan palu karet
- 9. Balik urutan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan
- 10. Melaksanakan evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.2 Perbaikan Konduktor pada Serandang dengan Menggunakan Sportmator

- Rakit Insulating Scaffold sesuai IK AKSES HOT END MAN NOMOR: 8.001/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 2. Hot End Man naik ke Insulating Scaffold untuk memulai pekerjaan
- 3. Naikkan *tool bag*, *temporary jumper*, *sportmator* dan peralatan yang dibutuhkan
- 4. Pasang bounding lead conductive suits pada bagian bertegangan
- 5. Pasang *sportmator* pada konduktor yang akan diperbaiki
- 6. Ambil alih tarikan konduktor dengan sportmator
- 7. Pasang *temporary jumper* (apabila pekerjaan *jointing conductor*)
- 8. Pasang material (*repair sleeve* atau *midspan joint*) pada konduktor yang akan diperbaiki





No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

- 9. Pasang capstan hoist pada kaki beam yang vertical
- 10. Naikkan peralatan mesin press
- 11. Lakukan perbaikan (repair sleeve atau midspan joint) konduktor
- 12. Turunkan peralatan mesin press
- 13. Kembalikan tarikan konduktor seperti kondisi normal
- 14. Balik urutan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan
- 15. Melaksanakan evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.3. Pekerjaan Selesai

8.3.1 Pengawas Pekerjaan

Edisi: 02

- 1. Menyatakan pekerjaan telah selesai
- 2. Menyatakan bahwa skema/sistem *relay* proteksi sudah dinormalkan kembali
- 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan

8.3.2 Pengawas K3

- 1. Pastikan personil dan peralatan kerja dalam kondisi aman
- 2. Memimpin doa setelah pekerjaan selesai





No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9. LAMPIRAN

9.1 Pelaksanaan uji

9.1.1 Perbaikan Konduktor Rantas di Serandang GITT/GITET dengan *Armour Rod*

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan Data	01 Februari 2013	GI Simulator, UDIKLAT Semarang
Off line	01 Februari 2013	GI Simulator, UDIKLAT Semarang
Live line	07 Maret 2013	GI Rawalo

9.1.2 Perbaikan Konduktor pada Serandang dengan Menggunakan Sportmator

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan Data	01 Oktober 2014	GI Payangan, APP Bali
Off line	03 Oktober 2014	GI Payangan, APP Bali
Live line	11 Desember 2014	GI Payangan, APP Bali



Edisi: 02

Revisi : 01	Halaman : 13 dari 21



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

9.2 Peralatan Kerja PDKB

9.2.1 Perbaikan Konduktor Rantas Di Serandang GITT/GITET dengan *Armour Rod*

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Insulated Scaffold set	Set	Sesuai kebutuhan
2	Kawat bendrat/isolatip lakban	buah	Sesuai kebutuhan
3	Armour Rod	buah	Sesuai kebutuhan
4	Toolbag	buah	2
5	Tang kombinasi	buah	1
7	Obeng (-)	buah	1
8	Palu karet	buah	1
9	Pigging string	buah	Sesuai kebutuhan
10	Gergaji besi	buah	1

^{*)} catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil *Job Safety Analysis*

9.2.2 Perbaikan Konduktor Pada Serandang dengan Menggunakan Sportmator

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live Line Rope	Roll	3
2	Sportmator	Set	1
3	Insulated Scaffold	Set	1
4	Snatch block	Buah	2
5	Midspan Tools	Set	1



Edisi: 02

Revisi : 01 Halaman : 14 dari 21



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET		

6	Capstan	Set	1
7	Tool set	Buah	1
8	Tools Bag	Buah	3
9	Carrabiner kecil	Buah	5
10	Carrabiner besar	Buah	1
11	Terpal	Lembar	2
12	Kabel roll	Roll	1
13	Tali <i>Pigging</i>	Buah	5
14	Portable Generator	Buah	1
15	Temporary Jumper	Buah	Sesuai kebutuhan

^{*)} catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil *Job Safety Analysis*



Edisi : 02 Revisi : 01 Halaman : 15 dari 21



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00	No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif	Maret 2018			
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TFT			

9.3 Gambar Peralatan Kerja



~	Edisi : 02	Revisi : 01	Halaman : 16 dari 21



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018 Berlaku Efektif Maret 2018		

9.4 Gambar Perlengkapan K3



Edisi: 02	Revisi : 01	Halaman : 17 dari 21
	KOMISI PDKB	



	No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
	Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke		Tim PDKB TT/TET	



9.5 Gambar Perlengkapan Pendukung

Edisi: 02






Revisi : 01 Halaman : 18 dari 21



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT/TET			

9.6 Gambar Pelaksanaan Pekerjaan

9.6.1. Perbaikan konduktor Rantas Di Serandang GITT/GITET Dengan Armour Rod



Perbaikan Konduktor Rantas di Serandang dengan *Armor Rods*





	No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
	Berlaku Efektif	Maret 2018
	Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET

9.6.2. Perbaikan Konduktor Pada Serandang dengan Menggunakan Sportmator



Perbaikan/penyambungan konduktor dengan alat bantu Sportmator (Offline)



Perbaikan Konduktor Pada Switchyard dengan Menggunakan Sportmator




Edisi: 02

Revisi : 01 Halaman : 20 dari 21



No. Dokumen 8.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018	
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT/TET



Sketsa alat bantu perbaikan konduktor 'Sportmator'

