

INSTRUKSI KERJA



PERBAIKAN EARTH WIRE, COMPRESSION JOINT, KONDUKTOR RANTAS, DAN SPACER 500 kV NOMOR: 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018



PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT KOMISI PDKB 2018 **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia Nya

sehingga Instruksi Kerja Pekerjaaan Dalam Keadaan Bertegangan Tegangan Tinggi dan Ekstra

Tinggi (IK PDKB TT/TET) berhasil disusun.

IK ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan pada Jaringan Tegangan

Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi (TT/TET) yang dilaksanakan dalam keadaan bertegangan

(PDKB), adapun isinya mengatur urutan atau tahapan pekerjaan, jenis peralatan serta alat

pelindung diri (APD) yang harus digunakan, sedangkan untuk langkah persiapan pekerjaan

tersebut dilaksanakan sesuai Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan

TT/TET.

Proses penyusunan buku ini dilaksanakan melalui tahapan percobaan tanpa tegangan (off line)

dan bertegangan (live line) oleh Tim PDKB TT/TET.

Kepada seluruh jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang telah menerapkan pemeliharaan

jaringan tegangan tinggi dan ekstra tinggi agar selalu menggunakan buku ini sebagai pegangan

dan petunjuk dalam pelaksanaan PDKB guna mendukung terciptanya budaya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero), sehingga tujuan Zero Accident

dan Operational Excellence dapat tercapai.

Jakarta, Maret 2018

KETUA KOMISI PDKB

BIMA PUTRAJAYA



PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru – Jakarta 12160

No. Dokumen : 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT /TET	

PERBAIKAN EARTH WIRE, COMPRESION JOINT, KONDUKTOR RANTAS DAN SPACER 500 kV

DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTAR1
DAFT	AR ISI
LEME	BAR PENGESAHAN
DAFT	AR DISTRIBUSI
CATA	ATAN PERUBAHAN
INST	RUKSI KERJA7
1.	PELAKSANAAN
2.	TUJUAN
3.	RUANG LINGKUP8
4.	REFERENSI
5.	DEFINISI DAN ISTILAH 8
6.	INFORMASI UMUM
7.	SARANA DAN PRASARANA
8.	LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN
9.	LAMPIRAN14

	2
13	/
DDKI	2

Edisi: 01 Revisi: 02

Halaman: 2 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT /TET PDKB	

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, Maret 2018

	TIM PENYUSUN		
Nama Jabatan		Tanda Tangan	
Arter Rykh Tawaang	JT PDKB TT RING AP2B SISTEM MINAHASA	(typ)	
Sandy Seply Kuron	JE PDKB TT RING UPT SULSELRABAR	Solph	
Alfisyahrian	Supervisor PDKB TT RING AP2B SISTEM KALTIM	July	
Akhmad Junaedi	JE. PDKB TT/TET RING APP Probolinggo	of the	
Nofa Biantoro	JE. PDKB TT/TET RING APP Madiun	Y KAMARI	
Peter Parada M.	JE. LAB UDIKLAT Semarang	3 16	
Windu Adi Prasetya	Supervisor PDKB RING APP Bandung	mind for	
Fani Supriyanto	JE. PDKB SUTT/SUTET RING APP Bandung	117	
Ferri Padli Supervisor PDKB RING UPT Tanjung Karang		HAM	
Raymond Ranthe Supervisor PDKB RING UPT Padang		1 Again	
Ali Jaenudin	Supervisor PDKB RING APP Cawang	Aff	
TIM PENGUJI		V	
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Heri Yulianto	ASMAN PDKB APP Bandung	Hhmp	
Aryo Tiger Wibowo	ASMAN PDKB UPT Tanjung Karang	- AMO	
Nopi Riansyah	Supervisor DAL PDKB RING TJBB	ar.	
Dendy Dwi W.	Supervisor DAL GI TJBT	CP Hamm	

	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 3 dari 28
PDKB	KOMISI PDKB		
PDAB	PT PI	LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Τ



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT /TET PDKB	

DIPERIKSA				
Nama	Jabatan	TandaTangan		
R. Subiyono	Komisi PDKB	Mun		
Agus Sutopo	Sekretaris Komisi PDKB			
Dispriansyah	Koordinator Sub Komisi PDKB TT/TET			
	DISETUJUI			
Nama	Jabatan	TandaTangan		
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB	Imre		
DISAHKAN				
Nama	Jabatan	TandaTangan		
Purnomo	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBT	11/4		
Ida Bagus Ari Wardana	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBTBN	Crim		
Supriyadi	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sumatera	13 M		
	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Kalimantan			
Yohanes Sukrislismono	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional Sulawesi			
Indradi Setiawan	Pengarah Komisi PDKB KDIV Operasi Regional MP	V		
Bima Putrajaya	Ketua Komisi PDKB KDIV Operasi Regional JBB	Anine		

	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 4 dari 28
PDKB	KOMISI PDKB		
PDKB	PT PI	<u> N (PERSERO) KANTOR PUSA</u>	Τ



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT /TET PDKB	

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Unit Induk/Wilayah	Penerima
1	Transmisi Jawa Bagian Barat	General Manajer
2	Transmisi Jawa Bagian Tengah	General Manajer
3	Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali	General Manajer
4	Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	General Manajer
5	Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan	General Manajer
6	Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi	General Manajer
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	General Manajer



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.00	03/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
Berlaku Efektif	Maret 2018
Diberikan ke	Tim PDKB TT /TET PDKB

CATATAN PERUBAHAN

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
		IK/040/112/9.017/PDKB TT-TET P3B JB/2015
0.0	Juni 2015	PERBAIKAN / PENGGANTIAN SPACER PADA SUTET 500
		kV
0.0	Juni 2015	IK/040/112/9.018/PDKB TT-TET P3B JB/2015
0.0	Julii 2013	PERBAIKAN KONDUKTOR PADA SUTET 500 kV
		IK/040/112/9.029/PDKB TT-TET P3B JB/2015
0.0	Juni 2015	PERBAIKAN EARTH WIRE DENGAN PDKB PADA SUTET
	500 kV	500 kV
		IK/040/112/9.031/PDKB TT-TET P3B JB/2015
	Juni 2015	PERBAIKAN SPACER PADA KONDUKTOR 4 KAWAT
0.0		SINGLE CIRCUIT ACCES ROPE DENGAN ALAT BANTU
		KERJA TROLLEY PADA TOWER SUSPENSION V -
		STRING 500 kV
		IK/040/112/9.046/PDKB TT-TET P3B JB/2015
0.0	Juni 2015	UNTUK PEKERJAAN PADA KONDUKTOR SUTET 500 KV
		DOUBLE SIRKUIT DENGAN MENGGUNAKAN TROLLEY
0.0	Juni 2015	IK/040/112/9.067/PDKB TT-TET P3B JB/2015
0.0	Julii 2015	PERBAIKAN SPACER NOMOR 1 PADA SUTET 500 kV

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan
0.1	Maret 2018	9.007/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
0.1	Marct 2010	PENGGANTIAN INSULATOR SUSPENSION 70 kV

	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 6 dari 28
	KOMISI PDKB		
PDKB	PT PI	LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Т



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT /TET PDKB	

Revisi	Berlaku Efektif	Keterangan	Disahkan Oleh	Fungsi/ Jabatan	Tanda Tangan
0.2	Juli 2019		Rachmat Kurniawan	MSB PDKB dan FASHAR UITJBT	12 amf
			Faddyansyah Iqbal	AMN PDKB, Alat Berat dan Mobile Substation- UITJBT	tie
			Ahmad Mubarok	MAN II PDKB UPT BANDUNG	Mu
		Perubahan Judul IK, Penambahan pelaksanaan uji, Tujuan, Ruang lingkup, peralatan kerja, langkah pekerjaan, peralatan, gambar pelaksanaan pada compression joint	Raymond Ranthe	SPV II PDKB RING UPT PADANG	A.
			Nopi Riansyah	AMN PDKB, Alat Berat dan Mobile Substation UITJBB	W.
			Imam Nawawi	JT. PDKB RING UPT SURABAYA	2,000.
			Aziz Amirrulloh	JT. PDKB TT UP3B KALBAR	
			Muhammad Ridwan	MAN II PDKB UPT MAKASAR	- Wan
			Peter Parada Manjorang	JE. LAB PDKB TT/TET UPDL SEMARANG	

PDKR	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 7 dari 28
	KOMISI PDKB		
PDRD	PT PI	LN (PERSERO) KANTOR PUSA	Τ



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

INSTRUKSI KERJA

1. PELAKSANAAN UJI

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Perbaikan/ Penggantian Spacer Pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.1.1
2	Perbaikan Konduktor Pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.1.2
3	Perbaikan <i>Earth Wire</i> Dengan PDKB Pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.1.3
4	Perbaikan <i>Spacer</i> Pada Konduktor 4 Kawat Single Sirkit Akses Rope Dengan Alat Bantu Kerja Trolley Pada Tower Suspension V-String 500 kV	Lampiran 9.1.4
5	Pekerjaan Pada Konduktor SUTET 500 kV Double Sirkit Dengan Menggunakan Trolley	Lampiran 9.1.5
6	Perbaikan Spacer Nomor 1 Pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.1.6
7	Pemasangan Jumper tambahan pada <i>Compresion joint</i> SUTET 500 kV	Lampiran 9.1.7

2. TUJUAN

PDKB

Instruksi kerja ini disusun sebagai petunjuk pekerjaan penggantian/ perbaikan *earth wire*, *compression joint*, konduktor rantas, dan *spacer* pada jaringan SUTET 500 kV.

3. RUANG LINGKUP

Meliputi pekerjaan penggantian perbaikan *earth wire*, *compression joint*, konduktor rantas, dan *spacer* 500 kV pada tower lattice tension / suspension dengan konfigurasi horizontal / vertikal semua fasa

~	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 8 dari 28
14		KOMISI PDKB	



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke Tim PDKB TT - TET		

- Perbaikan/ penggantian spacer / konduktor pada SUTET 500 kV dengan merambat ke konduktor
- Perbaikan / penggantian spacer / konduktor pada SUTET 500 kV dengan menggunakan trolley
- 3. Perbaikan *earth wire* pada SUTET 500 kV (jarak ± 2 meter dari ujung *travers earth wire* dan maksimum 2 urat yang rusak)
- 4. Pemasangan Jumper tambahan pada compression joint SUTET 500 kV

Untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggidi PT PLN (Persero).

4. REFERENSI

- 1. SPLN No. 82-1 1991 tentang PDKB
- 2. KEPDIR 0520-1.K/DIR/2014 tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Asesmen Peralatan Transmisi
- 3. Panduan Umum Pemeliharaan Transmisi SUTT/ SUTETdengan Metode PDKB
- 4. PERDIR 0250.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja
- 5. EHV & HV Live Line Maintenance OMAKA Training

5. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Live line : Kondisi peralatan dalam keadaan bertegangan /


operasi

2. Conductive suits complete : Pakaian konduktif yang digunakan dalam pekerjaan

bertegangan

3. Hot end man : Personil yang bekerja di sisi bertegangan

4. Cold end man : Personil yang bekerja di sisi tidak bertegangan



Halaman: 9 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT - TET		

6. INFORMASI UMUM

Instruksi kerja ini dilakukan untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) sesuai dengan Prosedur No : 7.001/PROS/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018

7. SARANA DAN PRASARANA

8.1. Peralatan Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1	Perbaikan / penggantian spacer pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.2.1
2	Perbaikan konduktor pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.2.2
3	Perbaikan <i>earth wire</i> dengan PDKB pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.2.3
4	Perbaikan <i>spacer</i> pada konduktor 4 kawat single sirkit akses <i>rope</i> dengan ala bantu kerja <i>trolley</i> pada tower suspension <i>V-string</i> 500 kV	Lampiran 9.2.4
5	Pekerjaan pada konduktor SUTET 500 kV double sirkit dengan menggunakan <i>trolley</i>	Lampiran 9.2.5
6	Perbaikan <i>space</i> r nomor 1 pada SUTET 500 kV	Lampiran 9.2.6
7	Pemasangan jumper tambahan pada <i>compression joint</i> SUTET 500 kV	Lampiran 9.2.7

8.2. Perlengkapan K3

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Conductive suits complete	set	Sesuai kebutuhan
2	Wearpack	set	Sesuai kebutuhan

-	
PDMS	

Edisi: 02 Revisi: 02 Halaman : 10 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif Maret 2018			
Diberikan ke Tim PDKB TT - TET			

3	Full Body harness	set	Sesuai kebutuhan
4	Lanyard	set	Sesuai kebutuhan
5	Rope Fall Adjustable	set	Sesuai kebutuhan
6	Helm Pengaman	buah	Sesuai kebutuhan
7	Shock Absorber	buah	Sesuai kebutuhan
8	Sepatu Pengaman	pasang	Sesuai kebutuhan
9	Sarung Tangan Pengaman	pasang	Sesuai kebutuhan
10	Kacamata pengaman	buah	Sesuai kebutuhan
11	Rambu – Rambu Pengaman	set	1
12	Perlengkapan P3K	set	1
13	Rompi Pengawas	buah	2
14	APAR	buah	1
15	Tabung Oksigen	buah	1

8.3. Perlengkapan Pendukung

Edisi: 02

No	NamaPeralatan	Satuan	Volume
1	Perlengkapan komunikasi	Set	3
2	Perlengkapan diskusi lengkap dengan buku instruksi kerja	Set	1
3	Formulir PDKB	Set	1
4	Perlengkapan dokumentasi	Set	1



Revisi: 02 Halaman : 11 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT - TET		

8. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Persiapan

8.1.1 PengawasPekerjaan

- 1. Memimpin pelaksanaan tail gate/briefing.
- 2. Menyatakan bahwa fungsi auto reclose sudah di non-aktifkan
- 3. Menyatakan pekerjaan akan dimulai.

8.1.2 Pengawas K3

- 1. Memastikan kondisi cuaca dan area kerja aman di sekitar area pekerjaan
- 2. Memastikan pemasangan rambu pengaman pada area pekerjaan
- 3. Memastikan kondisi personil
- 4. Memeriksa kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) Pelaksana
- 5. Memeriksa kelengkapan formulir PDKB dan Working Permit
- 6. Menjelaskan potensi bahaya dan *LLMAD*
- 7. Memimpin doa sebelum pekerjaan dimulai

8.2. Pelaksanaan

8.2.1 Perbaikan / penggantian spacer / konduktor pada SUTET 500 kV dengan merambat ke konduktor (maksimal hingga spacer ke - 2)

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan arching sisi cold ke body tower (bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)
- 6. Lakukan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No : 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK No : 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses *hot end man* ke konduktor secara bergantian

	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 12 dari 28
KOMISI PDKB PT PLN (Persero) KANTOR PUSA		JSAT	



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT - TET		

- 9. Hot end man merambat konduktor menuju titik spacer / konduktor yang akan diperbaiki/ diganti (maksimal hingga spacer ke 2)
- Setelah perbaikan / penggantian selesai, hot end man merambat konduktor kembali ke titik akses ke konduktor dan turun
- 11. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 12. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan


8.2.2 Perbaikan / penggantian *spacer* / konduktor pada SUTET 500 kV dengan menggunakan *trolley*

- 1. Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 5. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold* ke body tower *(bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)*
- Lakukan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 7. Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK No : 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 8. Akses hot end man ke konduktor secara bergantian
- 9. Kirim dan pasang yoke & block ± 3 m dari insulator sisi hot
- Naikkan dan pasang trolley pada konduktor (untuk mempermudah pengiriman trolley pada fasa tengah/ atas dapat dibantu dengan block dari sisi cold)
- 11. Pasang safety live line rope pada trolley untukmemonitor LLMAD:

Terhadap pohon, gedung/ benda lain yang dapat menyebabkan hubung singkat fasa - ground (untuk fasa bawah)

Terhadap phasa dibawahnya (untuk fasa tengah dan atas)

- 12. Hot end man menuju lokasi kerusakan yang akan diperbaiki/ diganti
- 13. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan/ penggantian





No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

- 14. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 15. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.3 Perbaikan earth wire dengan PDKB pada SUTET 500 kV (jarak ±2 meter dari ujung travers earth wire dan maksimum 2 urat yang rusak)

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Naikkan dan pasang handline
- 4. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- Pasang peralatan akses ke earth wire sesuai IK No
 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 6. Akses linesman ke earth wire
- 7. Linesman menuju lokasi kerusakan yang akan diperbaiki
- 8. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan
- 9. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 10. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.4 Pemasangan jumper tambahan pada midspan joint SUTET 500 kV

- Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Lakukan pengukuran hot spot pada midspan joint
- 4. Naikkan dan pasang handline
- 5. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 6. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold* ke body tower *(bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)*
- 7. Lakukan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK Akses Hot end man No : 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018

	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 14 dari 28
PDKR	KOMISI PDKB PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT		



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif Maret 2018		
Diberikan ke Tim PDKB TT - TET		

- 9. Akses hot end man ke konduktor
- 10. Hot end man menuju titik pekerjaan (merambat atau menggunakan trolley)
- 11. Lakukan asesmen pada *midspan joint* konduktor sebelum diperbaiki sesuai IK Asesmen insulator dan konduktor No : 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 12. Lakukan perbaikan *midspan joint* dengan cara memasang paralel clamp dan konduktor
- 13. Lakukan kembali asesmen pada midspan joint konduktor dan jumper temporary sesuai IK Asesmen insulator dan konduktor No : 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 14. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 15. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.2.4 Pemasangan jumper tambahan pada dead end compression joint SUTET 500 kV

- 1. Bersihkan peralatan isolasi, lakukan pengujian peralatan isolasi dan rangkai semua peralatan
- 2. Pasang capstan hoist pada kaki tower
- 3. Lakukan pengukuran hot spot pada mid span joint
- 4. Naikkan dan pasang handline
- 5. Naikkan tool bag dan peralatan yang dibutuhkan pada posisinya
- 6. Lepas dan pindahkan *arching* sisi *cold* ke body tower *(bila diperlukan sesuai hasil Job Safety Analysis)*
- 7. Lakukan pengetesan insulator sesuai IK asesmen insulator dan konduktor No: 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- Pasang peralatan akses ke konduktor sesuai IK Akses Hot end man No : 9.003/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 9. Akses hot end man ke konduktor

	Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 15 dari 28
PDKB	P ⁻	KOMISI PDKB T PLN (Persero) KANTOR Pl	JSAT



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

- 10. Lakukan asesmen pada dead end compression joint konduktor sebelum diperbaiki sesuai IK Asesmen insulator dan konduktor No : 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 11. Lakukan perbaikan *dead end compression joint* dengan cara memasang clamp dan konduktor
- 12. Lakukan kembali asesmen pada dead end compression joint konduktor dan jumper temporary sesuai IK Asesmen insulator dan konduktor No : 9.005/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018
- 13. Balik urutan instruksi kerja untuk penyelesaian pekerjaan
- 14. Evaluasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan

8.3. PekerjaanSelesai

1.3.1. Pengawas Pekerjaan

- 1. Menyatakan pekerjaan telah selesai.
- 2. Menyatakan bahwa fungsi Auto reclose sudah diaktifkan
- 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan

1.3.2. Pengawas K3

Edisi: 02

- 1. Pastikan personil dan peralatan kerja dalam kondisi aman
- 2. Memimpin doa setelah pekerjaan selesai





No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9. LAMPIRAN

9.1. Pelaksanaan Uji

9.1.1 Perbaikan/ penggantian spacer pada SUTET 500 kV

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Penghantar wilayah Jawa Timur & Bali
Off line	2008	Penghantar wilayah Jawa Timur & Bali
Live line	2008	Penghantar wilayah Jawa Timur & Bali

9.1.2 Perbaikan konduktor pada SUTET 500 kV

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	2008	Penghantar wilayah Jawa Timur & Bali
Off line	2008	Penghantar wilayah Jawa Timur & Bali
Live line	2008	Penghantar wilayah Jawa Timur & Bali

9.1.3 Perbaikan earth wire dengan PDKB pada SUTET 500 kV

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB
Off ine	Mei 2008	Udiklat Bogor
Live line	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB



Edisi: 02 Revisi: 02 Halaman : 17 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018			
Berlaku Efektif	Efektif Maret 2018		
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET		

9.1.4 Perbaikan *spacer* padakonduktor 4 kawat *single circuit* akses *rope* dengan alat bantu kerja *trolley* pada tower suspension *V – string* 500 kV

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB
Off line	Mei 2008	UDIKLAT BOGOR
Live line	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB

9.1.5 Pekerjaan pada konduktor SUTET 500 kV double sirkuit dengan menggunakan *trolley*

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan Data	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB
Off Line	Mei 2008	Udiklat Bogor
Live Line	Mei 2008	Wilayah kerja P3B RJKB

9.1.6 Perbaikan spacer nomor 1 pada SUTET 500 kV

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	Maret 2010	Wilayah RJTD
Off line	Maret 2010	SUTET Gubug
Live line	Maret 2010	SUTET 500 kV KEDIRI – PEDAN

	Edisi: 02
13	



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.1.7 Pemasangan jumper tambahan pada compression joint SUTET 500 kV

Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
Pengambilan data	07 Agustus 2019	SUTET 500kV BDSLN - MDCAN span T.32 -T.31
Off line	10 Agustus 2019	SUTET 500kV BDSLN - MDCAN span T.32 -T.31
Live line	13 Agustus 2019	SUTET 500kV BDSLN - MDCAN span T.32 -T.31



Edisi: 02



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.2. Peralatan Kerja

9.2.1 Perbaikan / penggantian *spacer* / konduktor pada SUTET 500 kV dengan merambat ke konduktor (maksimal hingga spacer ke - 2)

No	Nama Alat	Satuan	Volume
1	Live line rope (handline)	roll	2
2	Snatch block 1250 Lbs	buah	1
3	Capstan + asesoris	set	1
4	Portable generator	set	1
5	Live line rope (Safety line)	roll	1
6	Webbing sling	buah	Sesuai Kebutuhan
7	Pagging string 1,75 meter	buah	Sesuai Kebutuhan
8	Tool set	set	1
9	Tool bag	buah	Sesuai Kebutuhan
10	Shackle 3 ¼ Ton	buah	Sesuai Kebutuhan
11	Shackle 2 Ton	buah	Sesuai Kebutuhan
12	Karabiner besar	buah	Sesuai Kebutuhan
13.	Karabiner kecil	buah	Sesuai Kebutuhan
14	Terpal plastic 4 x 4 m	buah	2
15	Tangga aluminium	set	1

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil Job safety analysis.



Edisi: 02

Revisi: 02 Halaman : 20 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.2.2 Perbaikan / penggantian *spacer* / konduktor pada SUTET 500 kV dengan menggunakan *trolley*

No	Nama Alat	Satuan	Volume
1	Live line rope (handline)	roll	2
2	Snatch block	buah	4
3	Capstan + accesoris	set	1
4	Portable generator	set	1
5	Live line rope (safety rope)	set	1
6	Webbing sling	buah	Sesuai Kebutuhan
7	Pagging string	buah	Sesuai Kebutuhan
8	Tool set	set	1
9	Tool bag	buah	Sesuai Kebutuhan
10	Shackle	buah	Sesuai Kebutuhan
11	Karabiner besar	buah	Sesuai Kebutuhan
12	Karabiner kecil	buah	Sesuai Kebutuhan
13	Terpal plastic	buah	2
14	Tangga aluminium	set	1
15	Trolley	set	1
16	Anchor skoor	buah	1
17	Palu besar	buah	1

3		
1	- 1	
	9	,
	PDK	R

Edisi: 02 Revisi: 02 Halaman : 21 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.2.3 Perbaikan *earth wire* dengan PDKB pada SUTET 500 kV (jarak ± 2 meter dari ujung *travers earth wire* dan maksimum 2 urat yang rusak)

No	Nama Peralatan	Satuan	Volume
1	Live Line Rope (Pengendali)	roll	2
2	Capstan + assesoris	set	1
3	Portable generator	set	1
4	Tool bag	buah	Sesuai Kebutuhan
5	Webbing sling	buah	Sesuai Kebutuhan
6	Karabiner besar	buah	Sesuai Kebutuhan
7	Karabiner kecil	buah	Sesuai Kebutuhan
8	Kereta kamera	set	1
9	Snatch block	buah	2
10	Anchor	buah	2

9.2.4 Perbaikan compression joint pada SUTET 500 kV

No	Nama Alat	Satuan	Volume
1	Live line rope (handline)	roll	2
2	Snatch block	buah	4
3	Capstan + accesoris	set	1
4	Portable generator	set	1
5	Live line rope (safety rope)	set	1
6	Webbing sling	buah	Sesuai Kebutuhan

PDKR

Edisi: 02	Revisi: 02	Halaman : 22 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

7	Pagging string	buah	Sesuai Kebutuhan
8	Tool set	set	1
9	Tool bag	buah	Sesuai Kebutuhan
10	Shackle	buah	Sesuai Kebutuhan
11	Karabiner besar	buah	Sesuai Kebutuhan
12	Karabiner kecil	buah	Sesuai Kebutuhan
13	Terpal plastic	buah	2
14	Tangga aluminium	set	1
15	Anchor skoor	buah	1
16	Palu besar	buah	1

^{*)} Catatan : Kebutuhan peralatan kerja dan spesifikasinya disesuaikan dengan hasil Job safety analysis.






No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.3. Gambar Peralatan Kerja

			HONDA ECHI 2800
Live Line Rope	Snatch block	Capstan + asesoris	Portable generator
Webbing sling	Teropong	Tools bag	Trolley
C. Action			
Shackle	Karabiner kecil	Karabiner besar	Tool Rack
Hot Stick Tester	Rope Tester	Tool Kit	Terpal
Trafo Step Down	Kabel Roll		




Edisi: 02 Revisi: 02 Halaman : 24 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.4. Gambar Perlengkapan K3








No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	

9.5. Gambar Pelaksanaan Pekerjaan





Perbaikan / Penggantian Spacer / Konduktor pada SUTET 500 kV dengan merambat ke konduktor (max spacer ke-2).



Perbaikan / Penggantian Spacer / Konduktor pada SUTET 500 kV Dengan Menggunakan Trolley





No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TFT	



Perbaikan Earth Wire dengan PDKB pada SUTET 500 kV (jarak \pm 2 m dari ujung travers Earth Wire dan maksimum 2 urat yang rantas)



Pemasangan Jumper tambahan pada Compresion joint SUTET 500 kV



Edisi: 02 Revisi: 02 Halaman : 27 dari 28



No. Dokumen 9.022/IK/TRS.00.003/KOMISI-PDKB PUSAT/2018		
Berlaku Efektif	Maret 2018	
Diberikan ke	Tim PDKB TT - TET	



Pemasangan Jumper tambahan pada Compresion joint SUTET 500 kV



Edisi: 02 Revisi: 02 Halaman : 28 dari 28