EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SARANA DAN PRASARANA
SDN 01 DEMANGAN

NO	SASARAN SARPRAS	TEMUAN	TINDAK LANJUT	REALISASI TINDAK LANJUT		SUMBER DANA
				SUDAH	BELUM	
1	Tempat Ibadah (ruang kelas yang tidak dipakai)	Perbaikan atap	Diajukan revitalisasi ke pusat		belum	
2	Ruang kelas 1	Perbaikan plafon yang mengelupas	Diganti plafond	Sudah		APBN
3	Ruang UKS	Perbaikan atap	Diajukan revitalisasi ke pusat	sudah		
4	Printer	Beberapa dalam keadaan rusak	Diservis dan diganti cardtrigh bagi yang sudah rusak dan pembelian Printer Baru	sudah		BOS
5.	Lubang Biopori Halaman sekolah	Penutup lubang biopori ada yang rusak	Diganti penutup lubang Biopori		Belum	BOS

Madiun, - - 2026
Kepala SDN 01 Demangan

Wartiningsih, S.Pd.,M.Pd.
NIP 197512192003122004