

GND
C7
100nF
+3.3V
R1
10K
NSRT
SW2
SW_Push
GND
+3.3V
SW1
SW_Push
BOOT0
R2
10K
BOOT0
C11
100nF
GND
+3.3V
GND
R3
5.1K
SCL
SCL
+3.3V
R4
5.1K
SDA
SDA
+3.3V
R6
5.1K
SDA_OLED
SDA_OLED
+3.3V
R9
5.1K
SCL_OLED
SCL_OLED
J1
Conn_01x05_Pin
+3.3V
1
2
3
4
5
SWDIO
SWCLK
GND
NSRT
J3
Conn_01x04_Pin
+3.3V
GND
SCL_OLED
SDA_OLED
VLOG
VDD
VLOGIC
VDD
SDA
SCL
ADO
FSYNC
CLKIN
INT
AUX_DA
AUX_CL
CPOUT
REGOUT
GND
U2
MPU-6050
C12
0.1uF
C13
2.2nF
+3.3V
C1
1uF
100nF
C2
100nF
C3
100nF
C4
100nF
C5
100nF
C6
VBAT
VDD
VDD
VDD
VDDA
NSRT
BOOT0
PD0
PD1
PC13
PC14
PC15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
SWDIO
SWCLK
SCL_OLED
SDA_OLED
SCL
SDA
VSS
VSSA
U1
STM32F100C8Tx
GNDGND
+3.3V
R5
5.1K
INT
INT
J2
USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P
PWR_FLAG
VBUS
A9
CC1
A5
CC2
B5
SHIELD
GND
SH
A12
GND
R7
5.1K
R8
5.1K
GND
GND
C10
1uF
U4
AP2112K-3.3
VIN
VOUT
EN
GND
+3.3V
C14
1uF
PWR_FLAG
GND
+3.3V
VDD
C8
100nF
GND
+3.3V
VLOG
C9
100nF
GND
Aditya Rawat
Sheet: /
File: VibrationDT.kicad_sch
Title: Vibration diagnostic tool
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 1/1