THE GENT TO SO WELL WITH THE PARTY OF THE PA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

JOBSHEET PRAKTIK PLC

SEM Menguji Coba Program Kendali PLC

Menit

A. TOPIK

Menguji Coba Program Kendali PLC

B. TUJUAN

Mahasiswa dapat mengoperasikan program sistem kendali PLC

C. BAHAN DAN ALAT

1.	Komputer	1 buah
2.	Adapter interface CP1E-N40DRA	1 buah
3.	Kabel USB	2 meter
4.	Kontaktor 220 V, 50 Hz	2 buah
5.	MCB 1 fasa	1 buah
6.	MCB 3 fasa	1 buah
7.	Tombol NO	3 buah
8.	Motor induksi 3 fasa	1 buah
9.	Kabel NYAF 2,5 mm ²	30 meter

D. KESELAMATAN KERJA

- 1. Berdoalah sebelum memulai praktikum.
- 2. Gunakan peralatan keselamatan seperti sepatu *safety* dan pakaian praktikum (*wearpack*) selama praktikum berlangsung.
- 3. Taati dan patuhi peraturan yang ada di laboratorium.
- 4. Perhatikan dengan teliti setiap langkah kerja yang akan dilakukan.
- 5. Jika terdapat kesulitan selama praktikum, konsultasikan kepada guru pengajar.

E. LANGKAH KERJA

Persiapan Awal

- 1. Hidupkan komputer. Tunggu hingga proses booting selesai.
- 2. Jalankan software CX-Programmer. Lakukan operasi hingga ditampilkan layar CX-Programmer.



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


JOBSHEET PRAKTIK PLC

SEM Menguji Coba Program Kendali PLC

Menit

3. Buatlah program ladder untuk operasi motor dua arah putaran


Diagram Ladder



Tabel I/O

Bit I/O	Peralatan I/O
0.00	Tombol Stop
0.01	Tombol Fwd
0.02	Tombol Rev
100.00	K1
100.01	K2

4. Pasanglah unit PLC dan pengawatan I/O dan pengawatan beban sebagai berikut :






FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

JOBSHEET PRAKTIK PLC

SEM Menguji Coba Program Kendali PLC

Menit



- 5. Sambunglah PLC dengan USB
- 6. Transferlah program ke dalam PLC.

Mengecek Pengawatan output

- Klik PLC > Operating Mode > Monitor untuk beralih ke mode operasi Monitor.
 Mode operasi ini merupakan syarat untuk bisa menjalankan operasi Force Set/
 Force Reset.
- 2. Klik *PLC* > *Monitor* > *Monitoring* untuk memonitor jalannya arus pada pengawatan dan keadaan (status) peralatan input/ output.
- Tempatkan kursor pada sel dimana terdapat coil 100.00, kemudian klik PLC >
 Force > On. Indikator output 00 pada PLC menyala, kontaktor K1 on, dan
 motor berputar.
- Tempatkan kursor pada sel dimana terdapat coil 100.00, kemudian klik PLC >
 Force > Cancel . Indikator output 00 pada PLC padam, kontaktor K1 off, dan
 motor berhenti.



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

JOBSHEET PRAKTIK PLC

SEM

Menguji Coba Program Kendali PLC

Menit

5. Lakukan Langkah 10 dan 11 untuk coil 100.01.

Catatan:

Jika keadaan indikator output tidak sesuai dengan langkah di atas berarti sambungan pengawatan output tidak benar. Hal ini dapat disebabkan oleh kabel putus, baud kurang kencang, atau penempatan ujung kabel dari kontaktor atau motor keliru. Betulkan kesalahan yang terjadi, kemudian ulangi langkah di atas hingga semua pengawatan output benar.

Menguji Coba Program Kendali PLC

- Putuskan sambungan ke beban dengan mengoffkan MCB pengaman beban motor. Ini untuk menjaga keselamatan kerja jika terjadi kesalahan dalam pemrograman.
- Tempatkan kursor pada sel dimana terdapat kontak 0.01, kemudian klik PLC >
 Force > On. Indikator input 01 pada PLC menyala, kontaktor K1 on, dan motor
 berputar searah jarum jam.
- 3. Klik *PLC > Force > Cancel* . Indikator input 01 pada PLC padam, kontaktor K1 off, dan motor berhenti.
- Tempatkan kursor pada sel dimana terdapat kontak 0.02, kemudian klik PLC >
 Force > On. Indikator input 02 pada PLC menyala, kontaktor K2 on, dan motor
 berputar beralawanan arah jarum jam.
- 5. Klik *PLC > Force > Cancel* . Indikator input 02 pada PLC padam, kontaktor K2 off, dan motor berhenti.

Menutup File Menutup CX-Programmer dan mematikan komputer

- 1. Klik File, close untuk menutup file.
- 2. Klik *File > Exit* untuk keluar dari CX-Programmer.
- 3. Klik Start > ShutDown> Shutdown > OK.