



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (USER GUIDE)

Hệ thống Quản lý Yêu cầu Phát triển Rập
(TCC Template Request)




MỤC LỤC

1. Quy trình nghiệp vụ tổng quan	Trang 3
2. Tác vụ dành cho Người đăng ký (Requestor)	Trang 3
- Đăng ký yêu cầu rập mới (Tạo mới) - Tra cứu tiến độ & Cập nhật ngày gửi vật tư	
3. Tác vụ dành cho Kỹ thuật TCC (Admin/Pattern Maker)	Trang 5
- Cập nhật tiến độ & Gán nhân viên thiết kế rập - Phát hành rập thành phẩm (Release)	
4. Theo dõi báo cáo và phân tích năng suất (Dashboard)	Trang 6
5. Các tính năng nâng cao & Trợ giúp	Trang 8

1. Quy trình nghiệp vụ tổng quan

Hệ thống quản lý trạng thái của mỗi yêu cầu phát triển rập theo sơ đồ sau:




Sơ đồ 1.1: Quy trình vòng đời trạng thái của một yêu cầu phát triển rập

2. Tác vụ dành cho Người đăng ký (Requestor)

Tác vụ 2.1: Đăng ký yêu cầu rập mới (Tạo mới)

Để gửi một yêu cầu làm rập mới đến bộ phận kỹ thuật TCC, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Truy cập trang Tra cứu: Từ danh mục tính năng bên trái, nhấp chọn mục **Yêu Cầu Rập** (Template Request).



- 2 Mở khung đăng ký: Nhấn nút **Thêm yêu cầu mới** ở góc phía trên bên phải màn hình. Khung nhập liệu đăng ký sẽ hiển thị ở phía bên phải.

PHIẾU YÊU CẦU LÀM KẸP - TKP
 Thời gian tiêu chuẩn: Phòng Mẫu --> 2 ngày cho quy trình Đơn giản (Light), 5 ngày cho quy trình Phức tạp (Full) | Sản xuất --> 14 ngày

Thông tin chung NameOfRequester shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú Khách hàng * Mùa * Mã hàng * Loại sản phẩm *	Chi tiết sản xuất Giai đoạn mẫu * Nhà máy * Ngày gửi nguyên phụ liệu Quy trình đơn giản/ phức tạp * Quy trình nhẹ
---	---

- Chọn **Nhà máy** chịu trách nhiệm sản xuất mẫu:

PHIẾU YÊU CẦU LÀM KẸP - TKP
 Thời gian tiêu chuẩn: Phòng Mẫu --> 2 ngày cho quy trình Đơn giản (Light), 5 ngày cho quy trình Phức tạp (Full) | Sản xuất --> 14 ngày

Thông tin chung NameOfRequester shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú Khách hàng * Mùa * Mã hàng * Loại sản phẩm *	Chi tiết sản xuất Giai đoạn mẫu * Nhà máy * Ngày gửi nguyên phụ liệu Quy trình đơn giản/ phức tạp * Quy trình nhẹ
---	---

- Chọn ngày gửi mẫu bằng công cụ chọn ngày tại ô **Ngày gửi vật tư (Material Sent Date)**:

PHIẾU YÊU CẦU LÀM KẸP - TKP
 Thời gian tiêu chuẩn: Phòng Mẫu --> 2 ngày cho quy trình Đơn giản (Light), 5 ngày cho quy trình Phức tạp (Full) | Sản xuất --> 14 ngày

Thông tin chung NameOfRequester shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú Khách hàng * Mùa * Mã hàng * Loại sản phẩm *	Chi tiết sản xuất Giai đoạn mẫu * Nhà máy * Ngày gửi nguyên phụ liệu Quy trình đơn giản/ phức tạp * Quy trình nhẹ
Thông số kỹ thuật	Lịch trình & Ưu tiên

- Chọn độ phức tạp của quy trình tại ô **Quy trình đơn giản/ phức tạp**:

PHIẾU YÊU CẦU LÀM KẸP - TKP
 Thời gian tiêu chuẩn: Phòng Mẫu --> 2 ngày cho quy trình Đơn giản (Light), 5 ngày cho quy trình Phức tạp (Full) | Sản xuất --> 14 ngày

Thông tin chung NameOfRequester shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú Khách hàng * Mùa * Mã hàng * Loại sản phẩm *	Chi tiết sản xuất Giai đoạn mẫu * Nhà máy * Ngày gửi nguyên phụ liệu Quy trình đơn giản/ phức tạp * Quy trình nhẹ
Thông số kỹ thuật	Lịch trình & Ưu tiên

5 Cấu hình thông số máy & Kích thước:

- Nhập **Mô tả hoạt động** chi tiết:

Thông số kỹ thuật Mô tả hoạt động Loại máy Kích thước máy Size mẫu Số lượng ráp yêu cầu	Lịch trình & Ưu tiên Yêu cầu ưu tiên Không Ngày dự kiến hoàn thành
---	--

- Điền **Loại máy** sử dụng:

Mô tả hoạt động Loại máy Kích thước máy Size mẫu Số lượng ráp yêu cầu	Lịch trình & Ưu tiên Yêu cầu ưu tiên Không Ngày dự kiến hoàn thành
---	--

- Điền **Kích thước máy**:

This screenshot shows a form with two main sections. The left section contains four input fields: 'Mô tả hoạt động', 'Loại máy', 'Kích thước máy' (highlighted with a red border), and 'Size mẫu'. The right section contains a dropdown menu for 'Yêu cầu tiến' set to 'Không' and a date field for 'Ngày dự kiến hoàn thành'.

- Điền **Size mẫu** yêu cầu (ví dụ: *S, M, L*):

This screenshot shows the same form as before, but now the 'Size mẫu' field in the left section is highlighted with a red border.

- Nhập **Số lượng ráp yêu cầu**:

This screenshot shows the same form, with the 'Số lượng ráp yêu cầu' field in the left section now highlighted with a red border.

- Chọn **Ngày dự kiến hoàn thành** mong muốn:

This screenshot shows the same form, with the date field 'Ngày dự kiến hoàn thành' in the right section highlighted with a red border.

6 Xử lý yêu cầu làm gấp (Ưu tiên):

- Nếu yêu cầu cần làm gấp, chọn **Yêu cầu ưu tiên** thành Có (Yes):

This screenshot shows the same form, but the 'Yêu cầu tiến' dropdown menu in the right section is now set to 'Không' and is highlighted with a red border.

- Khi chọn Có, bắt buộc phải điền rõ **Lý do ưu tiên** vào khung nhập liệu xuất hiện phía dưới:

This screenshot shows the form after selecting 'Có' for 'Yêu cầu tiến'. A new text input field labeled 'Lý do ưu tiên *' has appeared below the dropdown and is highlighted with a red border.

7 Gửi yêu cầu: Nhấn nút **Gửi** ở cuối khung. Yêu cầu mới sẽ hiển thị lập tức trên bảng danh sách.

Loại máy

Kích thước máy

Size mẫu


Số lượng ráp yêu cầu

Hủy

OK

Tác vụ 2.2: Tra cứu tiến độ & Cập nhật ngày gửi vật tư

- 1 Tìm kiếm mã hàng:** Nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm nhanh, hoặc sử dụng các nút bộ lọc để khoanh vùng dữ liệu:



* Sử dụng nút **Bộ lọc** và **Tải dữ liệu** để lọc thông tin nhanh chóng:

mplate Yêu Cầu Ráp					
CUSTOMER-E2E-TEST		Bộ lọc	Columns	Load Data	
ID	NGÀY YÊU CẦU	KHÁCH HÀNG	MÙA	MÃ HÀNG	LOẠI SẢN PHẨM
16-003	2026-06-20	CUSTOMER-E...	SS26	STYLE-E2E-TEST	Jacket

		Bộ lọc	Columns	Load Data	
NG	MÙA	MÃ HÀNG	LOẠI SẢN PHẨM	GIẢI ĐOẠN MẪU	NHÀ MÁY
-E...	SS26	STYLE-E2E-TEST	Jacket	01 -1st Proto	TCC

* Nhấp chọn nút **Bộ lọc** để mở ngăn chứa **Bộ lọc nâng cao** bên phải màn hình khi cần lọc chi tiết theo nhiều tiêu chí:

Bộ lọc nâng cao

X

BỘ LỌC BỔ SUNG

Khách hàng

CUSTOMER-E2E-TEST

▼

Nhà máy

▼

Mùa


- 2

Kiểm tra trạng thái: Theo dõi cột **Trạng thái (Status)** trên bảng theo dõi để kiểm tra tiến trình thực hiện của bộ phận kỹ thuật:

1 items Export + Th				
MÃY	NGÀY GỬI NGUYÊN PHỤ LIỆU	QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN/ PHỨC TẠP	NGÀY NHẬN NGUYÊN PHỤ LIỆU	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
	2026-06-20	Quy trình đ...	—	Automated Screen


3 Sửa nhanh Ngày gửi vật tư:

- Di chuyển con trỏ chuột đến dòng mã hàng cần cập nhật, nhấp đúp hoặc nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa hình bút chì tại ô Ngày gửi vật tư:



MÃ ĐOẠN MẪU	NHÀ MÁY	NGÀY GỬI NGUYÊN PHỤ LIỆU	QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN/ PHỨC TẠP	NGÀY NHẬN NGUYÊN PHỤ LIỆU
1st Proto	TCC	2026-06-20	Quy trình đ...	—

- Hộp thoại lịch sẽ xuất hiện để bạn chọn ngày gửi vật tư mới. Sau khi chọn, nhấn Lưu để hoàn thành cập nhật trực tiếp trên bảng:



Cập nhật ngày gửi nguyên phụ liệu

Ngày gửi nguyên phụ liệu
06/20/2026

Hủy Lưu

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN


Tính năng sửa nhanh Ngày gửi vật tư trên bảng theo dõi chỉ khả dụng khi tài khoản đăng nhập của bạn được cấp quyền chỉnh sửa tương ứng.

3. Tác vụ dành cho Bộ phận Kỹ thuật TCC (Admin/Pattern Maker)

Tác vụ 3.1: Cập nhật tiến độ & Gán nhân viên thiết kế rập

Khi nhận được vật tư mẫu hoặc phân công nhân viên chịu trách nhiệm vẽ rập thiết kế, hãy làm theo các bước sau:

- 1 Truy cập trang Quản lý: Từ danh mục tính năng bên trái, chọn mục **Dữ Liệu Gốc** (Master Data).



- 2 Mở khung thông tin chi tiết: Nhấp đúp vào dòng yêu cầu cần cập nhật tiến độ trên bảng danh sách. Ngăn thông tin chi tiết sẽ hiển thị ở phía bên phải. Phần bên trái là các thông tin ban đầu do người đăng ký gửi lên ở dạng chỉ đọc để đối chiếu:

Giai đoạn mẫu 01 -1st Proto	Nhà máy TCC	Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ
Quy trình đơn giản/ phức tạp Quy trình đầy đủ	Số lượng rập yêu cầu 10	Ghi chú
Ngày gửi nguyên phụ liệu 2026-06-20	Ngày dự kiến hoàn thành 2026-06-25	Ngày hoàn thành rập và giao
Mô tả hoạt động Automated Screenshot Generation Request		Phát hành
Loại máy Standard	Kích thước máy 100x100	
Size mẫu S, M, L		

- 3 Cập nhật thông tin tiếp nhận vật tư:

- Nhấp chọn ô **Ngày nhận vật tư thực tế** (Material Received Date) bằng công cụ chọn ngày:

Cập nhật tiến độ

×

● REQUEST DETAILS (READ-ONLY)

RequestID

TCC-0626-003

NameOfRequester

shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú

Khách hàng

CUSTOMER-E2E-TEST

Mô tả

SS26

Mã hàng

STYLE-E2E-TEST

Loại sản phẩm

Jacket

Giải đoạn mẫu

01 -1st Proto

Nhà máy

TCC

● TCC ACTION / UPDATE

Ngày nhận nguyên phụ liệu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Trạng thái

Not Started

Người phụ trách

Mẫu Số lượng

Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ

- Chọn tên kỹ thuật viên chịu trách nhiệm thiết kế rập mẫu tại ô **Nhân viên thiết kế** (Developer Name):

Cập nhật tiến độ

×

● REQUEST DETAILS (READ-ONLY)

RequestID

TCC-0626-003

NameOfRequester

shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú

Khách hàng

CUSTOMER-E2E-TEST

Mô tả

SS26

Mã hàng

STYLE-E2E-TEST

Loại sản phẩm

Jacket

Giải đoạn mẫu

01 -1st Proto

Nhà máy

TCC

● TCC ACTION / UPDATE

Ngày nhận nguyên phụ liệu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Trạng thái

Not Started

Người phụ trách

Mẫu Số lượng

Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ

4 Cập nhật Trạng thái & Ngày thực hiện thực tế:

- Khi bắt đầu triển khai vẽ rập: Chuyển trạng thái sang **Work in Progress** tại ô Trạng thái (Status):

Cập nhật tiến độ

×

● REQUEST DETAILS (READ-ONLY)

RequestID

TCC-0626-003

NameOfRequester

shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú

Khách hàng

CUSTOMER-E2E-TEST

Mô tả

SS26

Mã hàng

STYLE-E2E-TEST

Loại sản phẩm

Jacket

Giải đoạn mẫu

01 -1st Proto

Nhà máy

TCC

● TCC ACTION / UPDATE

Ngày nhận nguyên phụ liệu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Trạng thái

Not Started

Người phụ trách

Mẫu Số lượng

Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ

Đồng thời chọn **Ngày bắt đầu** thực tế:

Cập nhật tiến độ

×

● REQUEST DETAILS (READ-ONLY)

RequestID

TCC-0626-003

NameOfRequester

shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú

Khách hàng

CUSTOMER-E2E-TEST

Mô tả

SS26

Mã hàng

STYLE-E2E-TEST

Loại sản phẩm

Jacket

Giải đoạn mẫu

01 -1st Proto

Nhà máy

TCC

● TCC ACTION / UPDATE

Ngày nhận nguyên phụ liệu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Trạng thái

Not Started

Người phụ trách

Mẫu Số lượng

Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ

- Khi thiết kế xong bản vẽ rập: Chọn trạng thái **Finished** và cập nhật **Ngày kết thúc** thực tế:

Cập nhật tiến độ

×

● REQUEST DETAILS (READ-ONLY)

RequestID

TCC-0626-003

NameOfRequester

shin - Nguyễn Ngọc Khả Tú

Khách hàng

CUSTOMER-E2E-TEST

Mô tả

SS26

Mã hàng

STYLE-E2E-TEST

Loại sản phẩm

Jacket

Giải đoạn mẫu

01 -1st Proto

Nhà máy

TCC

● TCC ACTION / UPDATE

Ngày nhận nguyên phụ liệu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Trạng thái

Not Started

Người phụ trách

Mẫu Số lượng

Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ

Đồng thời bắt buộc phải nhập số lượng chi tiết thiết kế vào ô **Số lượng rập** (Template Qty):

The form contains the following fields and values:

- Khách hàng: CUSTOMER-E2E-TEST
- Mã hàng: STYLE-E2E-TEST
- Giai đoạn mẫu: 01 -1st Proto
- Quy trình đơn giản/ phức tạp: Quy trình đầy đủ
- Ngày gửi nguyên phụ liệu: 2026-06-20
- Mô tả hoạt động: Automated Screenshot Generation Request
- Loại máy: Standard
- Kích thước máy: 100x100
- Màu: SS26
- Loại sản phẩm: Jacket
- Nhà máy: TCC
- Số lượng rập yêu cầu: 10 (highlighted)
- Ngày kết thúc: Not Started
- Người phụ trách: (empty)
- Mẫu Số lượng: (empty)
- Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ: (empty)
- Ghi chú: (empty)
- Ngày hoàn thành rập và giao: (empty)
- Phát hành: (button)

5 Ghi nhận lý do trễ tiến độ hoặc làm lại:

- Nếu thời gian hoàn thành thực tế bị muộn so với yêu cầu ban đầu, bắt buộc phải chọn hoặc điền thông tin vào ô **Lý do trễ/Lý do làm lại**:

The form shows the following details:

- Loại máy: Standard
- Kích thước máy: 100x100
- Size mẫu: S, M, L
- Yêu cầu lưu tiến: Screenshot Verification (highlighted)
- Last Updated By: Nguyễn Ngọc Khả Tú
- Last Updated At: 2026-06-20 08:48:31

- Ghi nhận thêm thông tin bổ sung tại ô **Ghi chú**:

The form shows the following details:

- Khách hàng: CUSTOMER-E2E-TEST
- Mã hàng: STYLE-E2E-TEST
- Giai đoạn mẫu: 01 -1st Proto
- Quy trình đơn giản/ phức tạp: Quy trình đầy đủ
- Ngày gửi nguyên phụ liệu: 2026-06-20
- Mô tả hoạt động: Automated Screenshot Generation Request
- Loại máy: Standard
- Kích thước máy: 100x100
- Màu: SS26
- Loại sản phẩm: Jacket
- Nhà máy: TCC
- Số lượng rập yêu cầu: 10
- Ngày kết thúc: Not Started
- Người phụ trách: (empty)
- Mẫu Số lượng: (empty)
- Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ: (empty)
- Ghi chú: (highlighted)
- Ngày hoàn thành rập và giao: (empty)
- Phát hành: (button)

6 Lưu tiến độ: Nhấn nút Lưu ở cuối khung thông tin.

The form shows the following details:

- Size mẫu: S, M, L
- Yêu cầu lưu tiến: Screenshot Verification
- Last Updated By: Nguyễn Ngọc Khả Tú
- Last Updated At: 2026-06-20 08:48:31
- Hủy: (button)
- Lưu: (button, highlighted with a red box)

* Hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị thông tin **Người cập nhật cuối** cùng **Thời gian cập nhật cuối** ở góc dưới cùng bên trái của khung chi tiết yêu cầu để theo dõi lịch sử chỉnh sửa:

Giai đoạn mẫu 01 -1st Proto	Nhà máy TCC	Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ
Quy trình đơn giản/ phức tạp Quy trình đầy đủ	Số lượng ráp yêu cầu 10	Ghi chú
Ngày gửi nguyên phụ liệu 2026-06-20	Ngày dự kiến hoàn thành 2026-06-25	Ngày hoàn thành ráp và giao
Mô tả hoạt động Automated Screenshot Generation Request		Phát hành
Loại máy Standard	Kích thước máy 100x100	
Size mẫu S, M, L		

Tác vụ 3.2: Phát hành ráp thành phẩm (Release)

Khi bản vẽ thiết kế ráp đã được kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật và tiến hành bàn giao thực tế xuống nhà xưởng để sản xuất đại trà:

- Mở khung chi tiết** của dòng yêu cầu ráp đang ở trạng thái **Finished**.
- Kích hoạt phát hành ráp**: Nhấp chọn nút **Release** ở góc dưới bên phải khung cập nhật thông tin:

STYLE-E2E-TEST	Jacket	Người phụ trách
Giai đoạn mẫu 01 -1st Proto	Nhà máy TCC	Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ
Quy trình đơn giản/ phức tạp Quy trình đầy đủ	Số lượng ráp yêu cầu 10	Ghi chú
Ngày gửi nguyên phụ liệu 2026-06-20	Ngày dự kiến hoàn thành 2026-06-25	Ngày hoàn thành ráp và giao
Mô tả hoạt động Automated Screenshot Generation Request		Phát hành
Loại máy Standard	Kích thước máy 100x100	
Size mẫu S, M, L		

- Xác nhận khóa thông tin**: Hệ thống sẽ ghi nhận thời điểm phát hành vào ô **Ngày phát hành** (Released Date) và chuyển trạng thái yêu cầu sang **Released**. Đồng thời, toàn bộ biểu mẫu cập nhật sẽ bị khóa (chuyển sang chỉ đọc) để bảo vệ tính chính xác của dữ liệu sản xuất.

STYLE-E2E-TEST	Jacket	Người phụ trách
Giai đoạn mẫu 01 -1st Proto	Nhà máy TCC	Lý do làm lại/ lý do trễ tiến độ
Quy trình đơn giản/ phức tạp Quy trình đầy đủ	Số lượng ráp yêu cầu 10	Ghi chú
Ngày gửi nguyên phụ liệu 2026-06-20	Ngày dự kiến hoàn thành 2026-06-25	Ngày hoàn thành ráp và giao
Mô tả hoạt động Automated Screenshot Generation Request		Phát hành
Loại máy Standard	Kích thước máy 100x100	
Size mẫu S, M, L		


⚠ LƯU Ý QUAN TRỌNG

Sau khi đã nhấn nút **Release** phát hành ráp, toàn bộ dữ liệu của yêu cầu đó sẽ bị khóa hoàn toàn. Không ai có quyền chỉnh sửa thêm để phục vụ mục tiêu thống kê chính xác.

4. Theo dõi báo cáo và phân tích năng suất (Dashboard)


Màn hình **Thống Kê** giúp người quản lý theo dõi nhanh hiệu năng làm việc và tiến độ tổng quan của bộ phận phát triển rập.

- 1
- Xem 8 Thẻ chỉ số năng suất (KPIs):** Theo dõi trực tiếp các chỉ số như tổng yêu cầu đăng ký (Total Input), tổng yêu cầu hoàn thành (Total Output), các yêu cầu đang thực hiện (In Process) hoặc chưa bắt đầu (Not Started), lượng rập bị lỗi cần sửa đổi (Remake), tỉ lệ hoàn thành đúng hạn (Completion Rate), số ngày phát triển trung bình (Avg Working Day) và tổng sản lượng bàn giao thực tế xuống nhà xưởng (Total Delivery):




- 2
- Phân tích 6 biểu đồ hoạt động:**


- Monthly Input (Lượng yêu cầu theo từng tháng):



- Customer distribution (Cơ cấu tỉ lệ yêu cầu theo khách hàng thương hiệu):




- Xem đầy đủ giao diện trang thống kê với lưới bố cục 6 biểu đồ đồng bộ số liệu tự động theo thời gian thực:



Hình 4.1: Giao diện biểu đồ phân tích hiệu suất năng suất trên trang Thống Kê

5. Các tính năng nâng cao & Trợ giúp

- **Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu thời gian thực:** Nhờ công nghệ đồng bộ ngầm, bất kỳ thông tin nào được cập nhật từ kỹ thuật viên về rập sẽ hiển thị ngay tức thì trên bảng tra cứu tiến độ của người đăng ký và các báo cáo thống kê của quản lý mà không cần tải lại trang (F5).
- **Lịch sử cập nhật minh bạch:** Mọi lượt chỉnh sửa tiến độ đều tự động ghi nhận mã nhân viên cập nhật cuối cùng và thời gian thực thi tại chân trang chi tiết yêu cầu để làm căn cứ hậu kiểm.
- **Thông tin tài khoản đăng nhập:** Người dùng có thể kiểm tra vai trò, quyền hạn của mình hoặc thực hiện Đăng xuất bằng cách nhấp chọn Avatar tài khoản ở góc trên bên phải màn hình:



Hình 5.1: Menu tài khoản hiển thị chi tiết mã nhân viên và vai trò bảo mật

MẸO HỮU ÍCH

Mẹo thao tác nhanh (Quick Shortcuts): * Thay vì nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa hình bút chì, bạn có thể nhấp đúp trực tiếp vào bất kỳ dòng dữ liệu nào trên bảng danh sách để mở nhanh khung chi tiết yêu cầu tương ứng. * Bạn có thể xuất nhanh báo cáo danh sách yêu cầu đang hiển thị ra tệp dữ liệu Excel (CSV) bằng cách nhấp vào nút **Export** ở đầu bảng.