



## RELATÓRIO DE INCONFORMIDADES/READEQUAÇÃO

EMPREENDIMENTO: CONDOMÍNIO WEST SIDE			
ENDEREÇO: ALAMEDA TOCANTINS, 125 06455-931, BARUERI - SP	DATA DO RELATÓRIO: 09/04/2018		PROCESSO: Nº20
SISTEMA PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS			
RESPONSÁVEL: TELEFONICA BRASIL S.A.		SETOR RESPONSÁVEL: ENGENHARIA CENTRAL: <b>TEL. (11) 4228-9040</b>	

## REFERÊNCIA:

VISTORIA NAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONDOMÍNIO :FDSA:

ESTE DOCUMENTO TEM POR FINALIDADE RELATAR AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONDOMÍNIO, CONFORME VISTORIA REALIZADA PELA GLOBALBLUE

## **TELEFONICA BRASIL S.A.**


## NI2245442E


Descrição:

Excesso de reserva técnica fora do rack da operadora.

Histórico:

Conversado com o Maricio da ICOMON para realizar a readequação na atividade de instalação para os cliente Banco Votorantim e Terram Engenharia.







Cabo da operadora VIVO no Shaft do 29u00ba Andar, com excesso de sobra tu00e9cnica fora da calha.







Sobra tu00e9cnica na 1u00baSS calha da Sala Pop/DG.