



RELATÓRIO DE INCONFORMIDADES/READEQUAÇÃO

EMPREENDIMENTO: CONDOMÍNIO WEST SIDE			
ENDEREÇO: ALAMEDA TOCANTINS, 125 06455-931, BARUERI - SP	DATA DO RELATÓRIO: 10/04/2018		PROCESSO: Nº24
SISTEMA PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS			
RESPONSÁVEL: UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA.		SETOR RESPONSÁVEL: ENGENHARIA CENTRAL: TEL. (11) 4228-9040	

REFERÊNCIA:

VISTORIA NAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONDOMÍNIO :FDSA:

ESTE DOCUMENTO TEM POR FINALIDADE RELATAR AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONDOMÍNIO, CONFORME VISTORIA REALIZADA PELA GLOBALBLUE

UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA.

NIA688BCFF

Descrição:

Cabeamento da antena instalado de forma irregular no Antenário.

Histórico:

A operadora UOL DIVEO informou que está saindo do mercado e, portanto, retirará todos os equipamentos do empreendimento.



Antena da operadora UOL DIVEO presente r cobertura do empreendimento .



Cabeamento da antena da operadora UOL DIVEO passando de maneira irregular atu00e9 chegar na infraestrutura .