## Proposta de Projeto

## Cinto de Ecolocalização para Cegos

Adriano Silva de Moraes Faculdade do Gama Universidade de Brasília - UnB Gama-DF, Brasil Hachid Habib Cury Faculdade do Gama Universidade de Brasília - UnB Gama-DF, Brasil

## I. REFINAMENTO EM LINGUAGEM C

O código desenvolvido no Energia foi reescrito no Code Composer Studio. Uma das consequências dessa alteração foi a utilização de recursos de mais baixo nível para controle e acionamento dos sensores. O sensor de distância, por exemplo, utiliza interrupções do timer em subrotinas para gerar os sinais que o controlam. O sinal PWM também é gerado utilizando os

mesmos recursos. O código completo encontra-se em anexo no fim deste documento.  $\ \ \,$ 

- II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
- [1] Davies, J., MSP430 Microcontroller Basics, Elsevier, 2008.

```
Anexo I – Código Principal do protótipo
#include <msp430.h>
#define LED (BIT6 + BIT3)
#define Trig0 BIT4
#define Echo0 BIT5
#define PERIODO 5000
unsigned int TempoI=0;
unsigned int TempoF=0;
//Função Criada para causar atraso em microsegundos
void Atraso us(volatile unsigned int us)
{
  TACCR0 = us-1;
  TACTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_1;
    while((TACTL & TAIFG)==0);
    TACTL = TACLR;
}
//Função criada para controlar sensores ultrassônicos a uma distância máxima de 2.5m
int SensorUlt(volatile unsigned int Trig, volatile unsigned int Echo)
  int distancia;
  P1DIR |= Trig;
  P1OUT &= ~Trig;
  P1DIR &= ~Echo;
  P1OUT |= Trig;
                               //Colocar Trig em alto durante 10 us
  Atraso_us(10);
  TACTL = TACLR;
                                 // Zerando o TAR
  TACTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_2;
                                        // Configurando clock do timer
  TACCTL2 = CM_3 + CCIS_0 + CAP; // Configurando modo de capitura
  P1OUT &= ~Trig;
  while((P1IN&Echo)==0);
  Tempol=TAR;
  while((P1IN&Echo)==Echo);
  TempoF=TAR;
    distancia = (TempoF - TempoI)/58; // Problema para Capiturar o TAR (disrancia = distancia/58)
   return distancia;
void main(void)
 BCSCTL1 = CALBC1 1MHZ;
 DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
                                        // SMCLK = 1M Hz
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                           // Stop WDT
 int distancia;
```

```
P1DIR |= LED;
   P1SEL |= LED;
   P1SEL2 &= ~LED;
   int DUTY CYCLE=2500;
   TACCR0 = PERIODO-1;
   TACCR1 = DUTY_CYCLE-1;
   TACCTL1 = OUTMOD_7;
   TACTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_1;
while(1){
  distancia= SensorUlt(Trig0, Echo0);
 TACCR0 = PERIODO-1;
 TACCR1 = DUTY_CYCLE-1;
 TACCTL1 = OUTMOD_7;
 TACTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_1;
  if(distancia<=10){
    P1SEL |= LED;
    DUTY_CYCLE= PERIODO-2;
  else if (distancia<=30){
    P1SEL |= LED;
    DUTY_CYCLE= PERIODO*0.30;
  else if (distancia<=50){
    P1SEL |= LED;
    DUTY_CYCLE= PERIODO*0.1;
  else if (distancia<=100){
         P1SEL&=~LED;
         P1OUT&=~LED;
  else if (distancia<=125){
         P1SEL&= ~LED;
         P1OUT&=~LED;
  else {
         P1SEL&= ~LED;
         P1OUT&=~LED;
  }
```