

TOMMASI LABORATÓRIO

Formulário de Registro

MAPA DE RISCOS Ano: 2012

Código: FR 073

Versão: 1.0

PROCESSO: SETORES TÉCNICOS					Em:16/07/2012		2012	CONTINGÊNCIA		Risco Inaceitável		Em://		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					1ª ANÁLISE			COMMINGENCIA				NOVA ANÁLISE		
Processo	Situação Indesejável	Causa(s) Real (ais) do Risco (porque ocorre?)	Barreiras preventivas para detecção: quais são as ações EXISTENTES para que seja minimizado o risco?	Dano (o que pode acontecer) Quais são as consequências do evento indesejável ?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco	Ações Recomendadas de recuperação após a ocorrência de evento indesejável	Responsável	Ações Preventivas Recomendadas (obrigatório quando na área vermelha)	Quem e até quando?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco
Validação do SAA	Identicação incorreta da amostra aliquotada.	Falta de rigor na conferência da amostra.	Conferência da identificação no setor pelo profissional.	Resultados incorretos , que não correspondem à amostra.	5	1	5	Realizar nova aliquotagem a partir do tubo primário.	Profissional do setor.					
	Falha na conservação de reagentes e amostras no setor	Mau funcionamento dos refrigeradores.	Conferência e monitoramento da temperatura máx e min dos equipamentos.	Prejuízo financeiro. Retrabalho. Recoleta. Resultados incorretos.	4	1	4	Validação dos reagentes. Verificação da viabilidade das amostras.	Profissional do la setor.					
	Preparo inadequado de controles	Falta de atenção.	Procedimento de preparo segundo orientações do fabricante.	Resultados incorretos. Conduta clínica inadequada.	5	1	5	Descartar o controle inadequado e preparar um novo.	Profissional do setor.					
	Não avaliar criticamente os CIQ	Descumprimento de rotina.	Programação dos SAA com base em regras de Westgard. Procedimento de CIQ.	Liberação de resultados incorretos.	5	1	5	Avaliar os resultados de CIQ.	Profissional do setor.					
	Não avaliar o vencimento das calibrações	Falta de atenção.	Programação dos SAA quanto à validade da calibração.	Atraso nos exames.	2	2	4	Avaliar o vencimento das calibrações e, no caso de vencimento, calibrar os	Profissional do setor.					
	Deixar de passar os controles nos SAA.	Sobrecarga de trabalho	Procedimento de CIQ.	Resultados imprevisíveis. Risco de conduta clínica inadequada.	5	1	5	Realizar os procedimentos de CIQ para liberação dos SAA.	Profissional do l setor.					

Processamento de Amostras	Não avaliar e segregar as amostras passíveis de rejeição.	Descumprimento da rotina de análise macroscópica das amostras.	Procedimento de rotina de rejeição de amostras.	Resultados incorretos. Conduta clínica inadequada.	5	2	10	Avaliar as amostras conforme critérios de rejeição.	Profissional do setor.			
	Deixar de processar as amostras	Etiqueta com defeito no código de barras	Triagem da amostra	Atraso nos exames.	2	1	2	Reimpressão da etiqueta e processar amostra.	Profissional do setor.			
		Presença de fibrina	Procedimento de centrifugação no tempo e velocidade adequados.		2	2	4	Recentrifugar e colocar amostras na cubeta para nova análise.	Profissiona I do setor.			
		Inversão de etiqueta	Conferência da etiquetação na Triagem.		2	1	2	Devolver para troca de etiquetas na Triagem.	Profissiona I do setor.			
		Amostra não triada	Relatório de pendência da Triagem.		2	2	4	Triar amostras.	Profissiona I do setor.			
Liberação de resultados críticos	Não reporte de resultados críticos	Sobrecarga de trabalho.	Regra para comunicação imediata pelo liberador.	Óbito, demora para definição da conduta clínica;		2	10					
		Impossiblidade de contato com o médico.	Regra de comunicação à enfermagem do posto/serviço e protocolar.		5	1	5	Envolver a Direção do LT.	Liberador			
		Desconhecimento da tabela de VC pactuado com o HM.	Procedimento de comunicação de resultados críticos.			1	5	uo E1.				